

発生日時	事故の型/起因物	災害発生状況・原因
R3.1.5. 2021 17:15	交通事故(道路) 乗用車、バス、バイク	有料駐輪場管理業務に従事していた被災者は、片側3車線道路の中央分離帯に配置された有料駐輪場から管理事務所に戻ろうとして横断歩道を渡り始めたところ、交差点を左折しようと侵入してきた自動車にはねられて死亡したものの。
	事業場規模 300～499名 業種 その他の事業	70代 その他の事務員 経験 3年
R3.1.6. 2021 12:10	有害物等との接触 有害物	装置内の耐火レンガを交換後、水分除去のため内部をガスバーナーで加熱後、排気ダクトのマンホールを閉める際、バーナーの排気を吸い込み、一酸化炭素中毒により死亡したものの。
	事業場規模 1000名以上 業種 鉄鋼業	50代 作業員・技能者 経験 37年
R3.1.14. 2021 15:15	墜落・転落 屋根・はり・もや・け	2階建て家屋の屋根リフォーム作業中、墜落制止用器具の使用などの墜落防止措置がなく、高さ6.7mの屋根上から地面に墜落して死亡したものの。
	事業場規模 9名以下 業種 木造家屋建築工事業	30代 大工 経験 1年
R3.1.21. 2021 0:00	その他 その他の起因物	職場内で感染症に罹患し、その後死亡したものの。
	事業場規模 10～29名 業種 保健・衛生業	70代 介護職員 経験 4年
R3.2.12. 2021 14:27	はさまれ・巻き込まれ その他の一般動力機械	プラスチック箱の積上げ装置が不具合で停止したため、運転を停止することなく装置横の点検開口面から内部に身体を入れて調整したところ、当該装置が復帰したため、上昇した内部のアーム付きシリンダーと点検開口面の枠に胸部がはさまれて死亡したものの。
	事業場規模 500～999名 業種 食料品製造業	50代 製造工 経験 18年
R3.2.15. 2021 8:25	はさまれ・巻き込まれ 射出成形機	射出成形機が不具合で停止したが、運転を停止することなく金型の間に入り、調整後、そのまま奥の覆いを閉めた。その際、手前の光線式遮断装置の光軸から身体をずらしたため機械が作動し、金型に左半身がはさまれて死亡したものの。
	事業場規模 30～49名 業種 化学工業	30代 班長 経験 4年
R3.2.19. 2021 11:33	激突され 金属材料	工場内において、NC旋盤を用いて長さ412cmの丸棒鋼材の端部のねじ切り加工を行っていたところ、当該鋼材が変形し付近にいた被災者と事業主に激突し、被災者が死亡、事業主が負傷したものの。
	事業場規模 9名以下 業種 一般機械器具製造業	40代 金属工作機械工 経験 2年
R3.3.16. 2021 10:30	はさまれ・巻き込まれ ロール機(印刷ロール)	織物の毛先を伸ばしながら艶付けをして整える機械を稼働させていた被災者が、当該機械下方の布の送りローラーに上半身が巻き込まれた状態で発見されたもの。被災時より意識不明の状態が続いていたが、後日死亡したものの。
	事業場規模 30～49名 業種 繊維工業	30代 仕上工 経験 19年
R3.3.18. 2021 15:58	崩壊・倒壊 建築物・構築物	地盤改良のため空地を掘削していたところ、過去の建築物のPHC杭の残置が判明したが、杭を自立させたまま掘削を継続した。被災者は、土留めの矢板を設置するため、杭の東側深さ4.5mの箇所において、小型ドラグショベルで掘削していたところ、長さ4.1mの杭が倒壊し運転席に激突して死亡したものの。
	事業場規模 9名以下 業種 建築工事業(木建以外)	60代 作業員 経験 30年
R3.3.22. 2021 11:37	墜落・転落 立木等	小学校校庭において、立木の剪定作業を行っていたところ「どさっ」という大きな音がしたので、近くで作業をしていた同僚が音のした方へ向かったところ、直前まで被災者が剪定を行っていた高さ6mの立木の根本に倒れている被災者を発見したものの。
	事業場規模 9名以下 業種 農業	70代 作業員 経験 4年
R3.5.14. 2021 3:40	交通事故(道路) 乗用車、バス、バイク	原付バイクで新聞配達中に、後ろから来た乗用車に接触され転倒したものの
	事業場規模 10～29名 業種 商業	70代 新聞配達員 経験 15年
R3.5.27. 2021 8:10	その他 その他の起因物	プログラム開発で県外へ長期出張中、通勤経路上で倒れているところを発見され、救急搬送された病院で死亡した。検査の結果、新型コロナ関連肺炎と診断された。出張先事業場で感染者が出ており、そこで感染したものと推定されている。
	事業場規模 50～99名 業種 鉄鋼業	50代 システムエンジニア 経験 33年
R3.6.1. 2021 11:50	はさまれ・巻き込まれ その他の一般動力機械	事業場内において、輪転機にロール紙を補充していたところ、機械の稼働部が動き出し、はさまれて死亡したものの。
	事業場規模 30～49名 業種 印刷・製本業	20代 作業員 経験 7年

発生日時	事故の型/起因物	災害発生状況・原因
R3.6.3. 2021 3:50	交通事故(道路) 乗用車、バス、バイク	新聞配達中の交通事故により死亡したものを。
	事業場規模 9名以下	業種 商業 20代 配達員 経験 3年
R3.7.10. 2021 10:55	墜落・転落 屋根・はり・もや・け	屋根設置工事で、高さ約5mの屋根上で屋根材端部の切断のため、マーキング作業をしていた際に墜落した。
	事業場規模 9名以下	業種 建築工事業(木建以外) 60代 屋根工 経験 10年
R3.8.10. 2021 11:00	崩壊・倒壊 その他の装置・設備	集塵機の組付け作業中、サイクロンを取り付けるために集塵機の上部を取り外していたところ、集塵機に取り付けられていた取付板(約270kg)が倒れてきて、取付板を押えていた被災者が下敷きとなった。取付板は集塵機本体にボルトで仮止めされていたが、倒れた時には組付け作業の都合でボルトが全て外されていた。
	事業場規模 9名以下	業種 一般機械器具製造業 60代 溶接工 経験 0年
R3.8.17. 2021 10:50	感電 送配電線等	乾燥設備の不調により、隣に設置してある休止中の乾燥設備の上部に上がり、交換部品の銘板を探していたところ、天井付近に敷設してある天井クレーンのトオリ線に接触し感電したものを。
	事業場規模 30~49名	業種 電気機械器具製造業 70代 その他の製造工 経験 18年
R3.8.19. 2021 20:00	おぼれ その他の装置・設備	下水処理施設で大雨に伴う排水作業を単独で行っていたが、作業終了予定時刻になっても戻らず連絡も取れなかったため捜索したところ汚水槽内部で発見された。槽のマンホールが開いた状態となっていたため、被災者は誤って転落して溺れたものと推定される。
	事業場規模 9名以下	業種 電気・ガス・水道業 50代 作業員、技能者 経験 4年
R3.9.13. 2021 10:25	交通事故(道路) トラック	タンクローリーで自動車専用道路を走行中、側壁に衝突した。
	事業場規模 9名以下	業種 道路貨物運送業 60代 トラック運転者 経験 3年
R3.9.13. 2021 14:30	交通事故(道路) トラック	製品配送後の帰社途中、工事で渋滞中の高速道路で後ろから大型トラックに追突されたもの。
	事業場規模 50~99名	業種 金属製品製造業 40代 営業 経験 4年
R3.9.16. 2021 15:30	墜落・転落 通路	伐倒木の選木作業中、被災者が時間になっても集合場所に現れなかったため捜索したところ、沢で倒れている状態で発見されたもの。被災者の担当エリア内にシダに覆われた崖があり、発見された沢はこの崖の真下のため、崖を滑落したと推定されている。
	事業場規模 10~29名	業種 林業 40代 林業 経験 1年
R3.10.28. 2021 9:22	墜落・転落 屋根・はり・もや・け	住宅の外壁塗装工事後に、足場解体のため屋根上でシート外し作業をしていた被災者が屋根端から墜落した。傾斜のある屋根上で転倒し、そのまま転落したとみられる。
	事業場規模 9名以下	業種 建築工事業(木建以外) 40代 作業員 経験 7年
R3.10.28. 2021 11:51	墜落・転落 はしご等	樹木剪定作業中に、梯子状にして木に括り付けた脚立の約4mの位置から墜落したとみられる。ヘルメット、墜落制止用器具は着用していなかった。
	事業場規模 9名以下	業種 教育・研究業 80代 庭師 経験 12年
R3.11.25. 2021 10:50	はさまれ・巻き込まれ 産業用ロボット	自動車部品製造工程において、溶接用ロボットが異常を起こして停止していたため原因を確認していたところ、突然ロボットが動き出し首付近をはさまれた。
	事業場規模 300~499名	業種 輸送用機械等製造業 40代 機械工 経験 1年
R3.12.9. 2021 14:25	激突され 立木等	牧場内の道で倒れているところを発見された。状況から、道脇の斜面に自生している立木をチェーンソーを用いて伐採していたが、倒れなかったため放置して付近で他の作業をしていたところ、当該立木が倒れて激突したものと推定されている。
	事業場規模 10~29名	業種 畜産・水産業 70代 作業員 経験 48年
R3.12.29. 2021 14:20	墜落・転落 屋根・はり・もや・け	工場建物解体工事現場でスレート屋根の解体作業中、屋根上(地上高約6メートル)から墜落した。被災者はスレート屋根に開けた穴から廃材を地面に落とす作業をしていたが、誤って穴に落ちたとみられる。歩み板や防網等は設けられておらず、墜落制止用器具も使用していなかった。
	事業場規模 9名以下	業種 建築工事業(木建以外) 30代 手元工 経験 0年