

表5

平成30年全産業死亡災害概要（1月～12月）

【確定】

福島労働局

番号	発生日 管轄署 (発生場所)	業種 労働者数	被災者			事故の型 起因物	災害発生状況	備考 発注者
			性別	年齢	職種			
1	1月13日 会津 (南会津郡)	林業 6名	男	73	作業員	飛来、落下 立木等	山林においてカラマツの間伐作業をしていたところ、伐倒したカラマツが近くで枝払い作業していた被災者を直撃した。	
2	1月22日 須賀川 (須賀川市)	その他の建設 7名	男	47	運転者	墜落・転落 クレーン	クレーン機能付きドラグ・ショベルを別の作業現場へ移動するため、取替用バケットを吊りながら、所定の場所まで敷き鉄板で養生された農道（傾斜8度の下り勾配）を走行中、当該ドラグ・ショベルが積雪でスリップして逸走し、田圃に転落しかけたため、運転席から飛び降りたところ、当該ドラグ・ショベルが転落し、下敷きとなった。	県
3	2月28日 相馬 (南相馬市)	新聞販売業 17名	男	68	配達員	交通事故 (道路) 乗用車、バス、バイク	新聞配達のため軽ワゴン車で県道を走行中、対向車線にはみ出し、道路脇の立木に激突し、その弾みで車が走行車線の脇まで移動し停車した。路面が凍結していたため、タイヤがスリップしたものと思われる。	
4	3月31日 須賀川 (岩瀬郡)	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 2名	男	33	作業員	はさまれ・巻き込まれ その他の建設機械等	自動車整備工場の敷地内において、コンクリートポンプ車のホッパー内の清掃作業中、攪拌機に巻き込まれた。	民間

5	4月19日 郡山 (田村市)	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 29名	男	66	現場監督	墜落・転落 屋根、はり、もや、けた、合掌	工場屋根修繕工事において、下請の板金工事業者の作業を確認するため、波板スレート屋根に上がり歩いていたところ、スレート屋根を踏み抜き、墜落したものとおもわれる。	民間
6	6月11日 会津 (耶麻郡)	通信業 313名	男	60	運転者	交通事故 (道路) 乗用車、バス、バイク	配達のため軽ワゴン車により県道を走行中、県道の右側にある電信柱に衝突した。	
7	8月10日 相馬 (南相馬市)	機械器具設置工事業 16名	男	58	電工	飛来・落下 人カクレーン等	工場内の電動機のメンテナンス作業において、天井梁部分からチェンブロック2基によりI形鋼を取り付け、そのI形鋼に取り付けられたギヤードトロリ(チェンブロック)により、電動機の冷却器をつり、I形鋼のレールを人力で移動していたところ、レール端で止まらず、その前方で作業をしていた被災者に落下し、下敷きとなった。	民間
8	9月27日 福島 (福島市)	建築工事設備工事 2名	男	54	屋根工	墜落・転落 屋根、はり、もや、けた、合掌	屋根改修工事において、屋根上で屋根材を設置していたところ、足を滑らせ、足場の手すりより屋根の隙間からメッシュシートを破って、約6m下のアスファルト地面に墜落した。	民間
9	10月18日 郡山 (郡山市)	その他の建設 4名	男	44	運転者	はさまれ・巻き込まれ 移動式クレーン	汚染土壌の搬出作業において、4トントラックの荷台の横にいたトラック運転者が、旋回してきたクレーン機能付きドラグ・ショベルのカウンターウエイトとトラック荷台との間に胸部をはさまれた。	地方公 (市)

10	10月23日 いわき (いわき市)	その他の建設業 5名	男	39	型枠大工	交通事故(道路) 乗用車、バス、バイク	軽自動車で会社の借り上げアパートで作業員を乗せ、工事現場に向かうため、見通しのよい片側三車線の道路を走行中、対向車線から右折してきた大型タンクローリー車の左後方タイヤに激突した。	民間
11	10月28日 白河 (西白河郡)	印刷業 851名	男	22	印刷工	はさまれ・巻き込まれ 印刷用機械	食品包装用フィルムのコーティング機械のフィルム巻取機構部の定期点検作業を行っているとき、何らかの理由で機械が動き出し、巻取機ローラーに胸部をはさまれた。	
12	11月8日 会津 (会津若松市)	化学工業 34名	男	27	作業員	有害物等との接触 その他の危険物、有害物等	プラント2階の有害物が入ったタンクに粉体ポンプで活性炭の仕込み作業中、当該タンクのマンホールに上半身の入った被災者が意識不明で発見された。病院に収容され治療を受けていたが11月20日に死亡した。	
13	12月4日 郡山 (栃木県河内郡)	陸上貨物運送業 28名	男	69	運転者	はさまれ・巻き込まれ トラック	5トントラック(箱型、冷蔵・冷凍車)で配送先に到着した後、荷降ろしのためプラットフォームに後進で停車させ、下車してトラックの後ろの扉を開けたところ、トラックが後方に動き出し、トラックの後部とプラットフォームの間に挟まれた。	