

STOP！はさまれ・巻き込まれ災害セミナー 管内の労働災害発生状況について

令和4年7月7日


厚生労働省 岐阜労働局
杉岐阜労働基準監督署 安全衛生課
鈴木 裕一郎

管内の労働災害発生状況について

岐阜労働基準監督署

業種別労働災害死傷者数の推移（岐阜労働基準監督署）

新型コロナウイルス感染症によるものを除くと令和2年は730人、令和3年は778人でした。




H15-R2：確定値 R3：令和4年2月末速報値

休業4日以上の死傷災害（各年の1月から12月まで）。労働者死傷病報告による。新型コロナウイルス感染症によるものを含む。

業種別労働災害死亡者数の推移（岐阜労働基準監督署）

長期的には減少傾向にあります。令和3年は10人が亡くなりました。




H15-R2：確定値 R3：10月末速報値

死亡災害（各年の1月から12月まで）。労働者死傷病報告ほかによる。新型コロナウイルス感染症によるものを含む。

令和3年の労働災害の特徴：事故の型別

「転倒」「墜落・転落」「はさまれ・巻き込まれ」「動作の反動・無理な動作」で6割を占めます。




休業4日以上死傷災害（各年の1月から12月まで）。労働者死傷病報告による。新型コロナウイルス感染症によるものを含む。


製造業における労働災害発生状況

事故の型は「はさまれ・巻き込まれ」が最も多く、その中でも「一般動力機械」による事故が最も多い状況です。

事故の型別発生状況




はさまれ、巻き込まれの起因物



令和3年の労働災害事例

令和3年の死亡者数は10人でした。それ以外にも身体の一部を失うような重篤な災害が発生しました。


攪拌機の回転軸に右腕を巻き込まれて切断



塗料製造工場。原材料をタンク内に投入し、攪拌機の羽根を回転させた状態の中、作業者がビーカーで水をかけてタンク内部に付着した原材料を洗い流す等していたところ、作業服の袖が攪拌機の回転軸に引っ掛かり、右腕が巻き込まれた。

回転軸にはカバーを。

荷下ろし中に積荷の下敷きになって死亡




トラック荷台から重量1tの荷物を下ろすために、運転手が荷台の上で、配送先作業者がトラックの荷台の直下で、それぞれ協力して荷物を固定していたベルトを解除していたところ、荷物が配送先作業者の上に落下した。

荷下ろし作業の役割分担を事業者間で明確に。


熱中症の発生状況（熱中症による医療機関受診者数）

適切な作業環境を確保するとともに、①管理者によるこまめな確認②作業中止と即時の医療機関受診（救急車要請）を行いましょう。

令和2年のWBGT値と熱中症罹患者数



令和3年のWBGT値と熱中症罹患者数



- WBGT値（暑さ指数）：環境省熱中症予防情報サイトのWBGT実況推定値（岐阜地点分）ほかによる（単位は℃）。
- 熱中症罹患者数：岐阜労働基準監督署調べ。労災保険給付件数ほかによる。不休災害を含む。