



番号：R4-3

# 死亡災害等速報

発生月	令和4年2月	業種	製造業
起因物	移動式クレーン	事故の型	激突され
災害発生状況 ※1	<p>移動式クレーン（つり上げ荷重約2.9トン）を使用して、荷（鉄板10枚、総重量約0.8トン）を台船上に移動させようと、荷を吊り上げて、ジブを右旋回させたところ、クレーンが右側に転倒し、玉外しのため台船上にいた被災者がクレーンジブに激突された。</p> <p>右側のアウトリガーは全く張り出されていなかった。</p>		
想定される再発防止対策 ※2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ あらかじめ、作業場所の地形、移動式クレーンの能力、荷の重量等を考慮した作業の方法等を定め、関係者に周知させること。</li> <li>○ つり荷の重量を確認し、定格荷重を超える荷重をかけて使用しないこと。</li> <li>○ アウトリガーは両側とも最大限張り出すこと。</li> </ul> <p>関係資料等</p>  <p>リンク</p> <p>移動式クレーン構造規格が改正されました (厚生労働省)</p>		

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される、再発防止対策や関連通達・指針です。