


番号：R5 - 1

# 死亡災害速報

発生月	令和5年1月	業種	製造業
起因物	金属材料	事故の型	崩壊・倒壊
災害発生状況 1	<p>工場内に立てかけていた鉄板の中から、定盤として使用する鉄板を探していた時に、4枚の鉄板が倒れ、別の鉄板との間にはさまれた。</p>		
想定される再発防止対策 2	<p>鋼板の転倒防止措置を講じること。</p> <p>鋼板の設置方法や保管場所を含めた作業標準書を作成すること。</p> <p>上記の作業標準を徹底するように、労働者に対して安全教育を実施すること。</p> <p>はさまれ・巻き込まれ等のおそれがある危険箇所において、見える化による注意喚起を行い、作業者の安全意識の高揚を図ること。</p>		

- 1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。
- 2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。