


番号：R5 - 14

死亡災害速報

発生月	令和5年9月	業種	製造業
起因物	その他の乗物	事故の型	おぼれ
災害発生状況 1	<p>台船の前後にタグボートを配置し、ロープを繋いだ状態で台船を曳航中、台船を減速させようと、後方に配置していたタグボートが反転した際に横転し、乗船していた労働者が海に投げ出された。</p> 		
想定される再発防止対策 2	<p>曳航中は急発進、急停止、急旋回などの操縦を決して行わないこと。</p> <p>進路を変えるときは大きな旋回半径で旋回すること。</p> <p>救命胴衣の着用を徹底すること。</p>		

- 1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。
- 2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。