

令和 4 年 死亡災害事例

NO. 発生月 時間帯	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
No. 1 1 月 16～17 時	管理者 50 歳代 9 年	ガラス・同製 品製造業	はさまれ・ 巻き込まれ その他の一 般動力機械	グラスウール用の集塵機の上で故障箇所を確認中、集塵機内部に携帯電話を落としたため、集塵機の内部に入ったところ、稼働中のスクリーコンベアーに巻き込まれて死亡した。
No. 2 1 月 13～14 時	土工 40 歳代 23 年	その他の 土木工事業	切れ・ こすれ その他の一 般動力機械	排水溝工事現場において、エンジンカッターを用いて U 字溝の切断中、エンジンカッターがキックバック（はね返り）を起こし、その歯が被災者の左頸部に当たり死亡した。
No. 3 1 月 9～10 時	作業員・ 技能者 60 歳代 5 年	その他の 食料品製造業	激突 フォーク リフト	野菜の入ったフレコンバッグを運搬するため、フォークリフトの運転席に乗り込もうとした際、運転席のヘッドガードの支柱枠に額を強打し、その弾みでアスファルト地面に倒れ、後頭部を強打し死亡した。
No. 4 1 月 8～9 時	作業員・ 技能者 80 歳代 23 か月	その他の 木材・木製品 製造業	墜落・転落 はしご等	木くずを圧縮する圧縮機の近くで、踏み台（高さ 52 cm）から圧縮機の架台（高さ 71 cm）に乗り移ろうとして足を踏み外し、地面に墜落し死亡した。
No. 5 2 月 17～18 時	その他の 製造工 50 歳代 35 年	自動車・同付 属品製造業	はさまれ・ 巻き込まれ プレス機械	プレス機械を使用してトラック部品に使用する金属製品を成形作業中、製品にバリが発生したため、金型付近を点検していたところ、下降してきた金型に頭部と右腕をはさまれて死亡した。
No. 6 2 月 11～12 時	作業員・ 技能者 50 歳代 13 年	採石業	墜落・転落 建築物・ 構築物	砕砂製造プラントの原料ホッパーで、砕石が詰まったため、詰まりを除去しようとして、ホッパー内に入り、スコップで除去作業を行っていたところ転落し、砕石が崩れたため、砕石の中に埋まり、死亡した。
No. 7 3 月 11～12 時	解体工 40 歳代 4 年	その他の 建築工事業	墜落・転落 開口部	解体する建物の屋上に設置されていた鋼製の柵を溶断してロープを結び、高さ約 10 メートルの当該屋上から地上に下ろす作業を行っていた際に墜落し、死亡した。
No. 8 4 月 15～16 時	その他の職種 70 歳代 5 年	その他の建設 業—その他	交通事故 乗用車・バ ス・バイク	乗用車を運転して会社へ戻る途中、対向してきたコンクリートポンプ車と正面衝突し、死亡した。

NO. 発生月 時間帯	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
No.9 4月 11～12時	作業員・ 技能者 60歳代 30年	鉄骨・鉄筋コ ンクリート造 家屋建築 工事業	飛来・落下 荷姿の物	工場の解体工事現場で、取り外したスレート屋根材を束ねて、2階から1階に下ろす作業をしていたところ、スレート屋根材が落下し、1階で荷の待機をしていた被災者に当たった。
No.10 4月 10～11時	作業員・ 技能者 30歳代 9ヶ月	機械（精密機 械を除く）器 具製造業	はさまれ・ 巻き込まれ プレス機械	プレス機械の金型を取付け作業中、動いてきた台車と集塵機の間にはさまれた。
No.11 4月 2～3時	貨物自動車 運転者 60歳代 11年	一般貨物 自動車運送業	交通事故 トラック	4tトラックを運転して国道を走行中、道路左側の縁石に乗り上げ、その勢いで対向車線にはみ出したため、対向車線を走行していた10tトラックと正面衝突した。
No.12 4月 8～9時	作業員・ 技能者 30歳代 3年	ゴム製品 製造業	交通事故 フォーク リフト	フォークリフトを運転して下り坂の道路を走行中、フォークリフトが横転し、その下敷きになった。
No.13 5月 8～9時	作業員・ 技能者 50歳代 2年	ゴルフ場	はさまれ・ 巻き込まれ その他の一 般動力機械	芝刈り機に乗車して管理専用道路を移動中、コース脇のクリーク（沢）に転落し、芝刈り機の下敷きになった。
No.14 6月 15～16時	作業員・ 技能者 50歳代 26年	道路建設 工事業	はさまれ・ 巻き込まれ 混合機・ 粉砕機	高速道路の路盤材に使用するセメントを製造する仮設プラントにおいて、ミキサー内部に入ってミキサー部分の清掃作業を行っていたところ、ミキサー回転部に巻き込まれて死亡した。
No.15 6月 10～11時	作業員・ 技能者 50歳代 16年	道路建設 工事業	高温・低温 の物との 接触 高温・低温 環境	国道の歩道脇において、コンクリートブロックの設置作業中、めまいの症状を示したため、休息したものの回復しないまま意識不明となり、病院に搬送されたが、約2か月後、熱中症の疑いで死亡した。 当日の最高気温は37.1度を記録していた。
No.16 7月 9～10時	作業員・ 技能者 70歳代 39年	その他の 土木工事業	激突され 掘削用機械	工事現場の基礎工事作業中、ドラグショベルの近くで地面を均す作業をしていたところ突然倒れ、病院に搬送されたが、頭部外傷により死亡した。
No.17 7月 14～15時	とび工 20歳代 11年	その他の 建築工事業	はさまれ・ 巻き込まれ 高所作業車	高所作業車に乗り、高さ約6mの鉄骨梁に補強材を取り付ける作業中、高所作業車に積んでいた補強材と梁の間に頭部が挟まれた。
No.18 7月 10～11時	その他の 作業員 20歳代 1年	その他の建設 業—その他	高温・低温 の物との 接触 高温・低温 環境	太陽光発電所建設工事現場で、朝から太陽光発電施設の架台組立、パネル設置の作業を行っていたが、午前の休憩後に体調不良となり病院に搬送され、翌日、熱中症の疑いで死亡した。 当日の最高気温は34.4度を記録していた。

NO. 発生月 時間帯	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
No.19 8月 15～16時	販売店員 50歳代 11年	燃料小売業	高温・低温 の物との 接触 高温・低温 環境	ガソリンスタンドにおいて、午前中から給油、洗車作業を行い、午後になって洗濯したウエスを干す作業をしていたところ、倒れているのを発見された。病院に救急搬送されたが熱中症の疑いで死亡した。 当日の最高気温は 36.1 度を記録していた。
No.20 8月 8～9時	貨物自動車 運転者 60歳代 7年	一般貨物 自動車運送業	交通事故 トラック	バルク車（飼料運搬車）を運転して走行中、中央線を越えてしまったため、対向してきた路線バスと衝突し、死亡した。バスの運転手と乗客 2 名が軽傷を負った。
No.21 8月 18～19時	機械修理工 50歳代 1年	機械修理業	はさまれ・ 巻き込まれ クレーン	橋形クレーン（つり上げ荷重 7.5 t）を用いて荷（重量 620 kg）のつり上げ作業中、被災者が近くで倒れているのを発見された。何らかの状況で荷が被災者に当たったと思われる。
No.22 9月 15～16時	作業員・ 技能者 60歳代 8年	と畜業	墜落・転落 はしご等	工場内において、脚立を用いて清掃作業中、床上に倒れているところを発見され、翌日に収容先の病院で死亡した。
No.23 9月 6～7時	土工 60歳代 50年	その他の建設 業—その他	交通事故 トラック	準中型トラックに 2 名が同乗し、建設現場に向かうため、高速道路を走行中、左側走行車線で横転し、運転手は重傷、同乗者が死亡した。
No.24 9月 11～12時	作業員・ 技能者 50歳代 39年	建築設備 工事業	墜落・転落 食品加工用 機械	天井の配管を撤去する作業中、高さ約 2 メートルのダクトの上から転落、死亡した。
No.25 10月 14～15時	作業員 30歳代 3年	その他の金属 製品製造業	はさまれ・ 巻き込まれ その他の 金属加工用 機械	自動で加工する機械を単独で整備作業中、搬送機と機械装置の間に上半身をはさまれた。
No.26 11月 3～4時	貨物自動車 運転者 40歳代 6年	一般貨物 自動車運送業	交通事故 トラック	トラックを運転して高速道路を走行中、先頭のトレーラーが渋滞のために停車したので減速したところ、その後方から走行してきた別のトラックが追突したはずみで、車 4 台が絡む玉突き事故に巻き込まれ、死亡した。
No.27 11月 8～9時	貨物自動車 運転者 70歳代 30年	一般貨物 自動車運送業	崩壊・倒壊 フォーク リフト	積荷の運搬先に到着後、トラック荷台のそば（床面上）で荷ほだきを行っていたところ、その荷台の反対側でフォークリフトにより積荷の荷降ろし作業をしていた運搬先の従業員が積荷を落下させ、崩れてきた木材の束の下敷きになり、死亡した。

NO. 発生月 時間帯	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
No.28 12月 9～10時	作業員・ 技能者 50歳代 15年	その他の教育 研究業	激突され	研究のために飼育している雄牛の採血をするために、雄牛を誘導していた被災者が、牛舎の前で倒れていたところを発見された。
			その他の 環境等	
No.29 12月 14～15時	作業員・ 技能者 30歳代 5年	その他の 清掃・と畜業	崩壊・倒壊	製鉄所構内の清掃作業において、停止中のコンベヤー上を歩いてホッパー内に立ち入ったところ、前日の作業で落としきれなかった鉄鋼石の粉じんが崩れ落ち、その粉じんに埋もれ死亡した。
			金属材料	
No.30 12月 18～19時	土工 50歳代 29年	鉄骨・鉄筋コ ンクリート造 家屋建築 工事業	転倒	フォークリフトを運転し、廃コンクリートを入れたフレコンバック（推定重量1.4t）を吊りながら移動中、敷き鉄板の窪みでバランスを崩し、フォークリフトが転倒。運転していた被災者は同時に投げ出され、ヘッドガードにはさまれた。
			フォーク リフト	

※ 死亡災害事例は速報であり、今後変更することもあります。