

熊野署管内の労働災害発生状況

～令和7年及び令和8年(6月末)～

令和7年 熊野署管内 労働災害発生状況(確定)


業 種		令和6年		令和7年		増 減			
		死亡	死傷	死亡	死傷	死亡		死傷	
						数(人)	率(%)	数(人)	率(%)
合 計		1	95		93	-1人	-100.0%	-2人	-2.1%
製造業			21		19			-2人	-9.5%
鉱業					1			+1人	
建設業	土 木 工 事		6		6			±0人	±0.0%
	木 造 家 屋 建 築 工 事				3			+3人	
	上 記 以 外 の 建 築 工 事		5		3			-2人	-40.0%
	そ の 他 の 建 設 業		3		4			+1人	+33.3%
	小 計		14		16			+2人	+14.3%
運輸交通業			2		3			+1人	+50.0%
第一次産業		1	20		23	-1人	-100.0%	+3人	+15.0%
第三次産業			38		31			-7人	-18.4%

令和7年建設業の死亡災害(三重労働局内)

番号	発生日	年代 性別	災害発生状況
1	4月	20代	木造建物解体工事現場において、車両系解体用機械を用いて解体作業中、建物の一部が崩れ、補助作業を行っていた作業者に激突した。 →解体作業に関する作業計画の策定、同計画に基づく作業を行う必要がある
2	6月	70代	伐倒木の枝払い作業中、同僚が伐倒した木が、作業者に激突した。 →合図の周知、退避の確認、立入禁止等を徹底する必要がある
3	8月	20代	ドラグショベルが乗っていた地山が崩壊したため、ドラグショベルが転落し、下部で作業していた被災者に激突した。 →事前の調査結果に基づく作業計画の策定、路肩の崩壊防止措置、幅員の確保、不動沈下の防止措置等を行う必要がある
4	12月	60代	建物解体工事現場において、掘削した穴の中で基礎杭撤去に係る作業中、土砂が崩壊した。 →事前の調査結果に基づき、土留め支保工の設置等を行う必要がある

令和7年 建設業 事故の型別労働災害発生状況

4





- ・ 「**墜落・転落**」が**最も多く**、建設業における労働災害全体の**約半数**を占める。
- ・ 次いで、「**切れ・こすれ**」が2割、「**はさまれ・巻き込まれ**」が1割程度。

令和8年 熊野署管内 労働災害発生状況(6月末)


業 種		令和7年 (令和7年6月末)		令和8年 (令和8年6月末)		増 減			
		死亡	死傷	死亡	死傷	死亡		死傷	
						数(人)	率(%)	数(人)	率(%)
合 計			43		37			-6人	-14.0%
製造業			8		5			-3人	-37.5%
鉱業			1					-1人	-100.0%
建設業	土 木 工 事		1		2			+1人	+100.0%
	木 造 家 屋 建 築 工 事		1					-1人	-100.0%
	上 記 以 外 の 建 築 工 事		2		1			-1人	-50.0%
	そ の 他 の 建 設 業		2		1			-1人	-50.0%
	小 計		6		4			-2人	-33.3%
運輸交通業			2		3			+1人	+50.0%
第一次産業			9		8			-1人	-11.1%
第二次産業			17		17			±0人	±0.0%

令和8年建設業の死亡災害(三重労働局内)


番号	発生 月日	年代 性別	災害発生状況	略図
1	1月	40代 男性	立木の剪定作業のため、高所作業車のバケットにて運転操作中、近接する電線に触れて感電した。 →防護管の設置(電気会社に依頼)等の感電防止措置を講じる必要がある	 A schematic diagram showing a bucket truck with its arm extended upwards towards a horizontal power line. The bucket is positioned very close to the wire, illustrating the risk of electrocution during tree trimming work.
2	3月	70代 男性	不整地運搬車でパイロット道路を後進中、路肩から転落し、運転席から投げ出され不整地運搬車のエンジン部分と地面との間に挟まれた。 →幅員の確保や誘導員の配置が必要である	 A diagram showing a truck (labeled '不整地運搬車' - uneven ground transport vehicle) falling off a road shoulder. The truck is shown in a tilted position, having lost its wheels. Labels include '路肩から転落' (falling from the shoulder) and 'パイロット道路' (pilot road).

令和8年6月末比較 建設業 事故の型別労働災害発生状況

令和7年6月末



令和8年6月末



- 昨年、今年とも「**墜落・転落**」が多く、全体の**約4～5割**を占めている。