

(質問書に対する回答)

【防府公共職業安定所・萩公共職業安定所 防犯カメラ設置工事】

- ・ アスベスト調査は事前にそちらでされているのでしょうか。  
それともこちらで調査をしなければならないのでしょうか。

(回答) アスベスト調査については、過去に山口労働局及び県内労働基準監督署・公共職業安定所の庁舎を対象に実施しており、アスベスト含有無しとの調査結果が出ていました。

しかしながら、防府公共職業安定所については、工事案件に関連して令和4年度に施工箇所のアスベスト調査を実施した結果、庁舎建物内の所長室天井にアスベストの含有があることが判明しています。

(調査結果の詳細は別添「石綿分析結果報告書」のとおりです)

上記アスベスト含有部分は取り除いていますが、防犯カメラ設置箇所についても含有している可能性があるため、アスベストが含有されている前提で飛散防止対策を講じた上で施工いただくこととなります。

なお、萩公共職業安定所については、現在のところ庁舎内のアスベスト含有は認められておりませんが、施工箇所によってはアスベストが含有されていないと言い切れないことから、アスベストが含有されているとみなして防府公共職業安定所と同様に飛散防止対策を講じた上で施工いただくこととなります。

入札書の金額算出にあたりましては、上記について考慮の上、検討いただきますようお願いいたします。