| 発生日時 | 事故の型/起因物 | 災害発生状況・原因 |
|---|---|---|
| R8.1.10. 2026 10:00 | 墜落・転落<br>立木等 | 敷地内の庭木剪定中に脚立上（高さ3.5m）から転落したもの。 |
| 事業場規模 | 10～29名 | 業種 教育・研究業 | 70代 用務員 | 経験 2年 |
| R8.1.21. 2026 10:00 | 激突され<br>フォークリフト | 事業場内において人の立ち入りを制限がされている区画内に、労働者が立ち入り荷役機械に轢かれたもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 港湾運送業 | 60代 | 経験 48年 |
| R8.1.27. 2026 10:00 | 飛来・落下<br>その他の材料 | 解体現場において、解体物片を集積場に落としたところ、集積場で作業をしていた被災者に激突した。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 土木工事業 | 60代 作業員 | 経験 12年 |
| R8.2.3. 2026 15:10 | 墜落・転落<br>ゴンドラ | 可搬式ゴンドラに乗り、資材の運搬をしていたところ、突りょうが脱落し、突りょうを固定するワイヤーロープの片方が切れ、ゴンドラが傾き、足場板とともに墜落した。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 その他の建設業 | 30代 建設作業員 | 経験 5年 |
| R8.3.4. 2026 10:00 | 切れ・こすれ<br>その他の用具 | 線路内にて鎌を使用した草刈り作業を行っていたところ、右ふくらはぎから大量出血していたため、救急搬送されたのち、加療していたものの亡くなったもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 鉄道・軌道・水運・航空業 | 40代 | 経験 7年 |
| R8.3.29. 2026 10:00 | 感電<br>送配電線等 | 変電設備更新のため、当該設備の電流を測定していたところ、高電圧電線（6600V）に接近若しくは触れたため、感電し、加療していたものの亡くなったもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 鉄鋼業 | 30代 | 経験 17年 |
| R8.4.4. 2026 11:40 | 交通事故(道路)<br>乗用車、バス、バイク | 信号機のない交差点（双方に一時停止標識無し）において、被災者が運転する軽二輪車と他者が運転する軽四輪車が衝突し、頭部を強く打ち付けた。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 通信業 | 50代 | 経験 24年 |
| R8.4.27. 2026 16:00 | 飛来・落下<br>掘削用機械 | クレーン機能付きバックホウにて、立坑内部にあるミニバックホウをつり上げたところ、バックホウのフックからミニバックホウを吊っていた吊り具が外れて、ミニバックホウが落下し、鋼矢板の間に労働者が挟まれたもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 土木工事業 | 40代 | 経験 25年 |
| R8.5.20. 2026 12:00 | 激突され<br>その他の材料 | ミキサー内の付着物を落とす作業中、剥がれた付着物（重量約80Kg）が被災者に激突したもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 鉄鋼業 | 70代 | 経験 1年 |
| R8.5.21. 2026 2:00 | 交通事故(道路)<br>トラック | トラックを運転中、トンネルの入り口の壁面に激突したもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 道路貨物運送業 | 50代 | 経験 7年 |
| R8.5.21. 2026 16:55 | はさまれ・巻き込まれ<br>フォークリフト | 被災者はフォークリフトでコイル（直径約1m、質量約1t）を運搬していた。保管場所へコイルを置くため、コイルとフォークリフトの間に入り作業をしていたところ、コイルが倒れ、コイルとフォークリフトのマストとの間に胴体をはさまれた。加療していたものの亡くなったもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 鉄鋼業 | 50代 | 経験 18年 |
| R8.5.25. 2026 16:00 | はさまれ・巻き込まれ<br>その他の動力運搬機 | バキュームカーの点検作業を行った際に、タンクとハッチの間に挟まれたもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 清掃・と畜業 | 20代 | 経験 2年 |
| R8.6.18. 2026 9:55 | 墜落・転落<br>脚立 | 個人宅のエアコン取替工事に従事していた被災者が地面に倒れているところを発見された。脚立を使用中に墜落したものと推定される。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 建築工事業（木建以外） | 50代 | 経験 3年 |
| R8.6.30. 2026 10:18 | はさまれ・巻き込まれ<br>その他の一般動力機械 | ケーブルをドラムに巻き付けるため、機械にドラムをセットした際に、回転するドラムとケーブルに腕が巻き込まれたもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 非鉄金属製造業 | 20代 | 経験 0年 |

| 発生日時 | 事故の型/起因物 | 災害発生状況・原因 |
|---|---|---|
| R8.7.3. 2026 6:07 | 飛来･落下<br>荷姿のもの | トラックの荷台で荷物の渡し作業を行っている最中、約1トンの積み荷が崩れ、下敷きになったもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 道路貨物運送業 | 60代 | 経験 3年 |
| R8.7.29. 2026 14:25 | 激突され<br>整地・運搬・積込み用機械 | 整地用の大型建設機械による均しを行っており、運転手が大型建設機械を後進させたところ、後方にいた被災者を轢過した。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 土木工事業 | 50代 | 経験 1年 |
| R8.8.31. 2026 10:30 | 墜落･転落<br>はしご | マンション敷地内において、隣接する住宅から越境している樹木の枝を、はしごを使用して剪定していたところ、転落したもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 清掃･と畜業 | 70代 | 経験 8年 |
| R8.9.14. 2026 9:55 | 墜落･転落<br>トラック | タンクローリー付近において、被災者が座っている状態で発見された。頭部から出血していたことから、タンクローリー上から墜落したものと推定される。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 化学工業 | 50代 | 経験 1年 |
| R8.9.17. 2026 10:05 | はさまれ･巻き込まれ<br>トラック | 事業場敷地内において、被災者が停車中の4トンユニック車付近で作業を行っていたところ、逸走した同車と工場の壁との間に挟まれた。被災者は病院に搬送され加療していたものの、死亡したもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 木材･木製品製造業 | 0代 | 経験 18年 |
| R8.10.8. 2026 18:50 | はさまれ･巻き込まれ<br>フォークリフト | 工場敷地内において、被災者がフォークリフトを運転して荷物の運搬作業を行っていたところ、フォークリフトの左後部と壁との間に挟まれたもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 輸送用機械等製造業 | 40代 | 経験 10年 |
| R8.10.13. 2026 10:00 | 交通事故(道路)<br>乗用車、バス、バイク | 事業場前の歩道に設置された自動販売機において商品補充作業を行っていた労働者が、歩道に進入した軽乗用車と自動販売機との間に挟まれ被災し、搬送先の病院において死亡したもの。原因は、軽乗用車の運転操作の誤りによるもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 商業 | 60代 | 経験 12年 |
| R8.10.21. 2026 10:43 | はさまれ･巻き込まれ<br>整地・運搬・積込み用機械 | ダンプカー運転手である被災者は、砕石を積み込むため採石場を訪れ、砕石場のホイールローダーで砕石を積み込んでもらった。<br>被災者はダンプカー後部バンパーに足をかけ、荷台の砕石を手で均していたところ、方向転換のために後退してきたホイールローダーがダンプカー後部に激突し、被災者がダンプカーとホイールローダーの間に挟まれた。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 建築工事業(木建以外) | 30代 | 経験 0年 |
| R8.11.2. 2026 9:40 | 墜落･転落<br>その他の仮設物等 | 清掃員である被災者が、建物6階の窓ガラス清掃作業中、ライフラインに墜落制止用器具を取り付けて窓の外側を清掃していたところ、ライフラインが断裂し墜落したもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 清掃･と畜業 | 50代 | 経験 年 |
| R8.11.4. 2026 11:10 | 激突され<br>トラック | パッカー車の後退誘導を行っていた被災者が、後退したパッカー車と接触し被災したもの。 |
| 事業場規模 | 9名以下 | 業種 清掃･と畜業 | 60代 | 経験 年 |