厚生労働省
広島労働局

広島労働局 健康安全課
各 労働基準監督署

Safe Change work HIROSHIMA

番号：R8－6

死亡災害等速報

発生月	令和8年9月	業種	製造業
起因物	混合機、粉砕機	事故の型	はさまれ、巻き込まれ
災害発生状況 ※1	被災者（技能実習生）は、一人で塗料製造作業を行っていたところ、ミキサー内において首を挟まれた。		
想定される再発防止対策 ※２	○　覆い・ガードの設置、インターロックの設置、非常停止装置の設置、惰性回転する場合にはブレーキ装置の設置等の物理的対策を講じる。 ○　運転中の内部作業禁止、停止確認の徹底、一人作業の見直し、適切な服装等の作業方法等の対策を講じる。 ○　作業手順書の作成、リスクアセスメント、教育訓練等を通じての管理的対策を講じる。 なお、手順書の作成等へ外国人労働者に対する配慮が必要であることに留意すること。 厚生労働省ホームページ中「外国人労働者の安全衛生管理」に掲載されている多言語教材等も参考となる。		

※１　速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※２　速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。