厚生労働省
広島労働局

広島労働局 健康安全課
各 労働基準監督署

番号：R8－8

死亡災害等速報

発生月	令和8年9月	業種	製造業
起因物	コンベア	事故の型	はさまれ・巻き込まれ
災害発生状況 ※1	被災者（技能実習生）は、ベルトコンベヤー付近で堆積した砂などをシャベルで除去していたところ、ベルトコンベヤーのローラーに巻き込まれた。		
想定される再発防止対策 ※２	○　ローラー、プーリー部へのガード、覆い等の設置、非常停止ロープ等の非常停止装置の整備、危険箇所へ近づかなくて済むような清掃用治具の使用の設備的な対策。 ○　清掃時は必ずベルトコンベヤーを停止させる、清掃中の表示等の周知等の作業方法の対策。 ○　リスクアセスメントの実施、作業手順書の作成、KY活動の実施や教育の実施等管理的な対策。 〇　外国人労働者に対する労働衛生教育等への配慮。		

※１　速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※２　速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。