

令和8年 製造業における死亡災害

発 生 年	発 生 月	時 刻	業 種	規 模	事 故 の 型	起 因 物	災害の状況
8	2	16時台	窯業土石製品製造業	10人未満	はさまれ、巻き込まれ	動力運搬機 222	被災者は、工場敷地内を移動中、前進するフォークリフトにひかれ、前輪に体を巻き込まれたもの。
8	4	14時台	窯業土石製品製造業	10人以上29人	激突され	動力運搬機 222	コンクリート型枠の組替え作業を行うため、フォークリフトに型枠を積載して前進していたところ、フォークリフトの前を歩行していた被災者の後方からフォークリフトが激突したもの。
8	6	8時台	木材・木製品製造業	10人以上30人未満	墜落、転落	仮設物、建築物、構築物 418	木材チップヤードにおいて、廃棄部品を持って建屋の屋外架設通路を移動中、木製の床面を踏み抜き、約5m下に墜落したもの。
8	7	14時台	金属製品製造業	10人未満	飛来、落下	材料 521	被災者は、工場内において被災者とは別の構内下請事業者（一人親方）と2名で鉄骨柱の溶接作業に従事中、鋼材に付着したスパッタ除去作業のため、鉄骨柱に溶接されたH鋼部分に上ったところ、被災者の重みで当該鉄骨柱が回転し、体勢を崩した被災者が1.35m下の床面へ墜落、さらに鉄骨柱が架台から落下して被災者に激突したもの。
8	7	11時台	食料品製造業	30人以上50人未満	はさまれ、巻き込まれ	動力運搬機 229	被災者は、農協集出荷施設内の玉葱茎葉処理設備の試運転に複数名で従事し搬送ラインの調整中、コンベヤ異音の原因を調べるため何らかの理由で投入口内部を覗き込んだとき、設備の運転を停止しなかったため、玉葱コンテナを自動で搬送させる装置が傾転し、当該装置の枠と投入口の縁に身体を挟まれ被災したもの。空コンテナを所定の位置にセットしたため自動でコンテナが搬送され傾転したもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。

令和8年 製造業における死亡災害

発生年	発生月	時刻	業種	規模	事故の型	起因物	災害の状況
8	9	5時台	その他の製造業	10人未満	墜落、転落	仮設物、建築物、構築物 419	バンカーサイロ内の飼料を覆うビニールシートをはがす作業を行っていた被災者が、壁面から2.7m下のアスファルト状の地面で意識をなくして倒れている状態で発見されたもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。

令和8年 建設業における死亡災害

発 生 年	発 生 月	時 刻	業 種	規 模	事 故 の 型	起 因 物	災害の状況
8	2	10時台	建築工事業	10人以上 29人	墜落、転落	仮設物、建築物、構築物	被災者は、自社の2階建て倉庫(一部平屋)の平屋部分の屋根(傾斜約13度)に被災者らが登り雪下ろし作業をしていたところ、屋根に積もっていた雪が滑り、足元をすくわれ、約1.5m下方の雪山上に墜落し、当該屋根から落ちてきた雪に全身が埋まったもの。
8	2	10時台	建築工事業	10人未満	墜落、転落	仮設物、建築物、構築物	被災者は、牧場厩舎の外壁腐食部分の修繕作業において、わく組足場の3層目で厩舎外壁のベニヤ板を取り外し、木枠のほこりや汚れをスクレーパー(へら)で除去していたところ、バランスを崩し、約5m下の地面に墜落したものの。
8	4	11時台	建築工事業	10人以上 29人	崩壊、倒壊	仮設物、建築物、構築物	被災者ら2名は、芯材(H鋼)と土留め板で構成された既設の土留め壁に沿って掘削された溝の内部で、合板による土留め壁を設置する作業を行っていたところ、既設の土留め壁が崩壊し、被災者1名が土砂に生き埋めとなったもの。
8	3	9時台	木造家屋建築工事業	10人未満	墜落、転落	動力運搬機	木造住宅の新築工事現場において、被災者がトラックの荷台(荷台高さ約0.8m、あおり高さ約0.5m)で作業を行っていたところ墜落したものの。
8	4	11時台	建築工事業	10人未満	崩壊、倒壊	仮設物、建築物等	ブロック塀の解体工事現場において、間知ブロック(高さ1.0m)の上に積み上げられたコンクリートブロック(高さ1.3m)の解体作業中、被災者が当該塀の補強用の鉄筋を切断したところ、コンクリートブロックが倒れて下敷きとなったもの。
8	5	16時台	建築工事業	10人未満	墜落、転落	仮設物、建築物	被災者は、アパートの解体工事に伴う外壁サイディングの撤去作業において、鋼管で組み上げた飛散防止養生の水平材を伝い作業位置を移動していたところ、バランスを崩して約7m下の地面に墜落した。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。

令和8年 建設業における死亡災害

発 生 年	発 生 月	時 刻	業 種	規 模	事 故 の 型	起 因 物	災 害 の 状 況
8	7	10時台	建築工事業	10人未満	墜落、転落	仮設物・建築物・構造物	2階建て集合住宅の屋根塗装及び外壁シーリング補修工事現場において、被災者は屋根の破風部分の塗装作業を行うため、くさび緊結式足場の3層目を移動していたところ、作業床から外側へ5.5m墜落したものの、足場は一側足場で内側に手すりはなく、外側に手すりが1本のみ備わり、高さは約80cmであった。
8	8	22時台	土木工事業	30人以上50人未満	はさまれ、巻き込まれ	動力運搬機	被災者はバッチャープラントにおいて、骨材貯蔵ビンの骨材の残量を確認後、運転室に当該ビンの残量を無線で報告中に連絡が途絶えたため、同じくバッチャープラントで補助作業をしていた被災者の同僚が現地を確認したところ、当該ビンの中から被災者が発見された。当該ビンの上部にトリッパーコンベヤーが設置されており、骨材を当該ビンに流し入れるシュートに血痕が残されていた。
8	8	17時台	土木工事業	10人以上30人未満	墜落・転落	仮設物・建築物・構造物	被災者は単独でわく組足場の4段目上(高さ約7m)において、ラーメン橋地覆部の防水工事の施工準備を行っていたが、被災者が終業時刻に戻らなかったため、同僚の作業員が探しに行ったところ、足場と躯体の間(40cm)の直下地面に仰向けで頭部から出血し倒れていた。その後、被災者は救急搬送されたが、搬送先の病院で頭部打撲により死亡が確認されたもの。
8	9	11時台	建築工事業	10人未満	墜落、転落	仮設物・建築物・構造物	被災者は、建築物の漏水調査に使用する枠組足場の組立て作業を行っていたところ、必要な足場材の個数を確認するため、足場5層目から屋根に渡ろうとした際、足を滑らせ、約8m下に墜落したものの、

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。

令和8年 陸上貨物運送事業における死亡災害

発 生 年	発 生 月	時 刻	業 種	規 模	事 故 の 型	起 因 物	災害の状況
8	4	10時台	道路貨物運送業	10人未満	はさまれ、巻き込まれ	用具 374	被災者は、荷主先の屋外に設置された天井クレーンを用いてトラックに鋼管（長さ約8m、径約0.9m）を運搬する作業を行っていたところ、玉掛用具として使用していたスリングベルトが切断し、荷が落下した結果、荷と周囲の構造物との間に挟まれて意識不明の重体となり、その後、死亡したもの。
8	5	6時台	道路貨物運送業	10人以上29人	交通事故	動力運搬機 221	片側一車線の直線道路を走行中のダンプトラックが路外に逸脱し、倉庫に衝突して運転手が死亡した。
8	2	10時台	陸上貨物取扱業	10人以上29人	その他	分類不能 999	倉庫内において、荷を棚に保管する作業をしていたところ、転倒して床に頭部を打ち付けた。
8	6	11時台	道路貨物運送業	30人以上50人未満	墜落、転落	動力運搬機 211	被災者は、荷主先事業場内において25tトレーラーへ鉄骨を積み込む作業中、荷台に載せられた三段積みの鉄骨の最上段の位置調整のため、荷の上に上がり鉄骨間へバールを差し込み煽った際、当該バールが抜け、体勢を崩し、約2.8m下方の地上部へ墜落し、頭部を強打して死亡したもの。 被災者は保護帽を着用していた。
8	8	6時台	陸上貨物取扱業	10人未満	交通事故	乗物 231	被災者は業務のため軽ワゴン車を単独で運転中、緩やかな左カーブで反対車線にはみ出し、対抗車に衝突し、死亡した。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。

令和8年 林業災害における死亡災害

発生年	発生月	時刻	業種	規模	事故の型	起因物	災害の状況
-----	-----	----	----	----	------	-----	-------

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。

令和8年 その他の業種における死亡災害

発 生 年	発 生 月	時 刻	業 種	規 模	事 故 の 型	起 因 物	災 害 の 状 況
8	1	2時台	小売業	30人以上 49人	交通事故（道路）	乗物 231	被災者は、事業場所有の軽自動車で配達業務を行ったあと、事業場へ向かって走行していたところ、対向車線にはみ出し、電柱に衝突したもの。当時、現場の路面は凍結していた。
8	1	11時台	漁業	10人未満	おぼれ	環境等 713	労働者1人を含む4人を乗せた漁船が漁港近くでヒラメの底建網漁を行っていたが、連絡が取れなくなったため捜索したところ、翌朝、出港した漁港から約4km離れた海岸沿いの消波ブロック付近に上記労働者が倒れているのが発見され、その場で死亡が確認されたもの。 乗船していた他の3人（非労働者）は、1人が死亡確認、2人は行方不明である。
8	1	18時台	その他の事業	10人未満	おぼれ	環境等 713	被災者は、漁港の岸壁付近で作業を行っていたが、行方が分からなくなり、翌日海中に沈んでいる状態で発見されたもの。
8	2	15時台	社会福祉施設	10人以上 29人	交通事故（道路）	乗物 231	被災者は、業務にて乗用車を運転中、アイスバーンでスリップし電柱に激突し、その反動で車両ごと横転する事故に遭い、入院加療していたが、病状の悪化により死亡したもの。
8	3	21時台	警備業	50人以上 99人	墜落、転落	仮設物、建築物、構築物 413	警備員である被災者は、巡回のため、建物内の非常階段を下りていた際に転落して踊場付近で額を強打し、頸椎損傷のため死亡したもの。
8	6	8時台	社会福祉施設	10人以上 30人未満	墜落、転落	仮設物、建築物、構築物 416	被災者は、勤務先である3階建て在宅型老人ホームの2階の利用者の一室において、窓内側の棚に乗り窓枠にはまっている網戸の状況を確認していたところ、当該網戸が窓枠から外れ、その勢いで窓外部に飛び出し、約4.8m下方の地上部に墜落したもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。

令和8年 その他の業種における死亡災害

発 生 年	発 生 月	時 刻	業 種	規 模	事 故 の 型	起 因 物	災 害 の 状 況
8	6	16時台	旅館業	30人以上 50人未満	はさまれ、巻き込まれ	動力運搬機 229	被災者は、乗用芝刈機を使用し、ゴルフ場の芝刈作業を行っていたところ、乗用芝刈機の左前輪と芝刈装置との間に挟まれている状態で発見された。
8	8	13時台	ゴルフ場	10人未満	はさまれ、巻き込まれ	農業機械等 195	ゴルフ場で乗用型の芝刈り機の整備中、エンジンを停止し停車させていたが、油圧機構を機能させるために被災者が車両のエンジンの始動スイッチを車両横に立ち始動させたところ、一瞬だけエンジンが始動して停止したが、車両が約2メートルほど前進して倉庫壁面にぶつかり停車した。被災者は運転席の下部となる、前後のタイヤの間の車両フレーム等の下敷きとなった。
8	8	17時台	産業廃棄物処理業	30人以上 50人未満	はさまれ、巻き込まれ	一般動力機械 169	古紙圧縮梱包機において、シュレッダー紙の圧縮作業中、被災者は、清掃用のエアブローガンを探しにプレスケースに立ち入ったところ、圧縮工程が開始されたため、挟まれ、死亡した。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。