資料5

# 令和４年　死亡災害事例

| NO.<br>発生月<br>時間帯 | 職　種<br>年齢<br>経験年数 | 事業の種類 | 事故の型<br>起因物 | 災害の概要 |
|---|---|---|---|---|
| №1<br>1月<br>16～17時 | 管理者<br>50歳代<br>9年 | ガラス・同製品製造業 | はさまれ・巻き込まれ<br>その他の一般動力機械 | グラスウール用の集塵機の上部で故障箇所を確認中、集塵機内部に携帯電話を落としたため、集塵機の内部に入ったところ、稼働中のスクリューコンベアーに巻き込まれて死亡した。 |
| №2<br>1月<br>13～14時 | 土工<br>40歳代<br>23年 | その他の土木工事業 | 切れ・こすれ<br>その他の一般動力機械 | 排水溝工事現場において、エンジンカッターを用いてU字溝の切断中、エンジンカッターがキックバック（はね返り）を起こし、その歯が被災者の左頸部に当たり死亡した。 |
| №3<br>1月<br>9～10時 | 作業者・技能者<br>60歳代<br>5年 | その他の食料品製造業 | 激突<br>フォークリフト | 野菜の入ったフレコンバッグを運搬するため、フォークリフトの運転席に乗り込もうとした際、運転席のヘッドガードの支柱枠に額を強打し、その弾みでアスファルト地面に倒れ、後頭部を強打し死亡した。 |
| №4<br>1月<br>8～9時 | 作業者・技能者<br>80歳代<br>23か月 | その他の木材・木製品製造業 | 墜落・転落<br>はしご等 | 木くずを圧縮する圧縮機の近くで、踏み台（高さ５２ｃｍ）から圧縮機の架台（高さ７１ｃｍ）に乗り移ろうとして足を踏み外し、地面に墜落し死亡した。 |
| №5<br>2月<br>17～18時 | その他の製造工<br>50歳代<br>35年 | 自動車・同付属品製造業 | はさまれ・巻き込まれ<br>プレス機械 | プレス機械を使用してトラック部品に使用する金属製品を成形作業中、製品にバリが発生したため、金型付近を点検していたところ、下降してきた金型に頭部と右腕をはさまれて死亡した。 |
| №6<br>2月<br>11～12時 | 作業者・技能者<br>50歳代<br>13年 | 採石業 | 墜落・転落<br>建築物・構築物 | 砕砂製造プラントの原料ホッパーで、砕石が詰まったため、詰まりを除去しようとして、ホッパー内に入り、スコップで除去作業を行っていたところ転落し、砕石が崩れたため、砕石の中に埋まり、死亡した。 |
| №7<br>3月<br>11～12時 | 解体工<br>40歳代<br>4年 | その他の建築工事業 | 墜落・転落<br>開口部 | 解体する建物の屋上に設置されていた鋼製の柵を溶断してロープを結び、高さ約10メートルの当該屋上から地上に下ろす作業を行っていた際に墜落し、死亡した。 |
| №8<br>4月<br>15～16時 | その他の職種<br>70歳代<br>5年 | その他の建設業―その他 | 交通事故<br>乗用車・バス・バイク | 乗用車を運転して会社へ戻る途中、対向してきたコンクリートポンプ車と正面衝突し、死亡した。 |

| NO.<br>発生月<br>時間帯 | 職　種<br>年齢<br>経験年数 | 事業の種類 | 事故の型<br>起因物 | 災害の概要 |
|---|---|---|---|---|
| №9<br>4月<br>11～12時 | 作業者・<br>技能者<br>60歳代<br>30年 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 飛来・落下<br>荷姿の物 | 工場の解体工事現場で、取り外したスレート屋根材を束ねて、2階から1階に下ろす作業をしていたところ、スレート屋根材が落下し、1階で荷の待機をしていた被災者に当たった。 |
| №10<br>4月<br>10～11時 | 作業者・<br>技能者<br>30歳代<br>9ヶ月 | 機械（精密機械を除く）器具製造業 | はさまれ・巻き込まれ<br>プレス機械 | プレス機械の金型を取付け作業中、動いてきた台車と集塵機の間にはさまれた。 |
| №11<br>4月<br>2～3時 | 貨物自動車運転者<br>60歳代<br>11年 | 一般貨物自動車運送業 | 交通事故<br>トラック | ４ｔトラックを運転して国道を走行中、道路左側の縁石に乗り上げ、その勢いで対向車線にはみ出したため、対向車線を走行していた10ｔトラックと正面衝突した。 |
| №12<br>4月<br>8～9時 | 作業者・<br>技能者<br>30歳代<br>3年 | ゴム製品製造業 | 交通事故<br>フォークリフト | フォークリフトを運転して下り坂の道路を走行中、フォークリフトが横転し、その下敷きになった。 |
| №13<br>5月<br>8～9時 | 作業者・<br>技能者<br>50歳代<br>2年 | ゴルフ場 | はさまれ・巻き込まれ<br>その他の一般動力機械 | 芝刈り機に乗車して管理専用道路を移動中、コース脇のクリーク（沢）に転落し、芝刈り機の下敷きになった。 |
| №14<br>6月<br>15～16時 | 作業者・<br>技能者<br>50歳代<br>26年 | 道路建設工事業 | はさまれ・巻き込まれ<br>混合機・粉砕機 | 高速道路の路盤材に使用するセメントを製造する仮設プラントにおいて、ミキサー内部に入ってミキサー部分の清掃作業を行っていたところ、ミキサー回転部に巻き込まれて死亡した。 |
| №15<br>6月<br>10～11時 | 作業者・<br>技能者<br>50歳代<br>16年 | 道路建設工事業 | 高温・低温の物との接触<br>高温・低温環境 | 国道の歩道脇において、コンクリートブロックの設置作業中、めまいの症状を示したため、休息したものの回復しないまま意識不明となり、病院に搬送されたが、約2か月後、熱中症の疑いで死亡した。<br>当日の最高気温は37.1度を記録していた。 |
| №16<br>7月<br>9～10時 | 作業者・<br>技能者<br>70歳代<br>39年 | その他の土木工事業 | 激突され<br>掘削用機械 | 工事現場の基礎工事作業中、ドラグショベルの近くで地面を均す作業をしていたところ突然倒れ、病院に搬送されたが、頭部外傷により死亡した。 |
| №17<br>7月<br>14～15時 | とび工<br>20歳代<br>11年 | その他の建築工事業 | はさまれ・巻き込まれ<br>高所作業車 | 高所作業車に乗り、高さ約6ｍの鉄骨梁に補強材を取り付ける作業中、高所作業車に積んでいた補強材と梁の間に頭部が挟まれた。 |
| №18<br>7月<br>10～11時 | その他の作業者<br>20歳代<br>1年 | その他の建設業―その他 | 高温・低温の物との接触<br>高温・低温環境 | 太陽光発電所建設工事現場で、朝から太陽光発電施設の架台組立、パネル設置の作業を行っていたが、午前の休憩後に体調不良となり病院に搬送され、翌日、熱中症の疑いで死亡した。<br>当日の最高気温は34.4度を記録していた。 |

| NO.<br>発生月<br>時間帯 | 職　種<br>年齢<br>経験年数 | 事業の種類 | 事故の型<br>起因物 | 災害の概要 |
|---|---|---|---|---|
| №19<br>8月<br>15～16時 | 販売店員<br>50歳代<br>11年 | 燃料小売業 | 高温・低温の物との接触<br>高温・低温環境 | ガソリンスタンドにおいて、午前中から給油、洗車作業を行い、午後になって洗濯したウエスを干す作業をしていたところ、倒れているのを発見された。病院に救急搬送されたが熱中症の疑いで死亡した。<br>当日の最高気温は36.1度を記録していた。 |
| №20<br>8月<br>8～9時 | 貨物自動車運転者<br>60歳代<br>7年 | 一般貨物自動車運送業 | 交通事故<br>トラック | バルク車（飼料運搬車）を運転して走行中、中央線を越えてしまったため、対向してきた路線バスと衝突し、死亡した。バスの運転手と乗客2名が軽傷を負った。 |
| №21<br>8月<br>18～19時 | 機械修理工<br>50歳代<br>1年 | 機械修理業 | はさまれ・巻き込まれ<br>クレーン | 橋形クレーン（つり上げ荷重7.5ｔ）を用いて荷（重量620kg）のつり上げ作業中、被災者が近くで倒れているのを発見された。何らかの状況で荷が被災者に当たったと思われる。 |
| №22<br>9月<br>15～16時 | 作業者・技能者<br>60歳代<br>8年 | と畜業 | 墜落・転落<br>はしご等 | 工場内において、脚立を用いて清掃作業中、床上に倒れているところを発見され、翌日に収容先の病院で死亡した。 |
| №23<br>9月<br>6～7時 | 土工<br>60歳代<br>50年 | その他の建設業―その他 | 交通事故<br>トラック | 準中型トラックに2名が同乗し、建設現場に向かうため、高速道路を走行中、左側走行車線で横転し、運転手は重傷、同乗者が死亡した。 |
| №24<br>9月<br>11～12時 | 作業者・技能者<br>50歳代<br>39年 | 建築設備工事業 | 墜落・転落<br>食品加工用機械 | 天井の配管を撤去する作業中、高さ約2メートルのダクトの上から転落、死亡した。 |
| №25<br>10月<br>14～15時 | 作業者<br>30歳代<br>3年 | その他の金属製品製造業 | はさまれ・巻き込まれ<br>その他の金属加工用機械 | 自動で加工する機械を単独で整備作業中、搬送機と機械装置の間に上半身をはさまれた。 |
| №26<br>11月<br>3～4時 | 貨物自動車運転者<br>40歳代<br>6年 | 一般貨物自動車運送業 | 交通事故<br>トラック | トラックを運転して高速道路を走行中、先頭のトレーラーが渋滞のために停車したので減速したところ、その後方から走行してきた別のトラックが追突したはずみで、車4台が絡む玉突き事故に巻き込まれ、死亡した。 |
| №27<br>11月<br>8～9時 | 貨物自動車運転者<br>70歳代<br>30年 | 一般貨物自動車運送業 | 崩壊・倒壊<br>フォークリフト | 積荷の運搬先に到着後、トラック荷台のそば（床面上）で荷ほどきを行っていたところ、その荷台の反対側でフォークリフトにより積荷の荷降ろし作業をしていた運搬先の従業員が積荷を落下させ、崩れてきた木材の束の下敷きになり、死亡した。 |

| NO.<br>発生月<br>時間帯 | 職　種<br>年齢<br>経験年数 | 事業の種類 | 事故の型<br>起因物 | 災害の概要 |
|---|---|---|---|---|
| №28<br>12 月<br>9～10 時 | 作業者・<br>技能者<br>50 歳代<br>15 年 | その他の教育<br>研究業 | 激突され<br>その他の<br>環境等 | 研究のために飼育している雄牛の採血をするために、雄牛を誘導していた被災者が、牛舎の前で倒れていたところを発見された。 |
| №29<br>12 月<br>14～15 時 | 作業者・<br>技能者<br>30 歳代<br>5 年 | その他の<br>清掃・と畜業 | 崩壊・倒壊<br>金属材料 | 製鉄所構内の清掃作業において、停止中のコンベヤー上を歩いてホッパー内に立ち入ったところ、前日の作業で落としきれなかった鉄鋼石の粉じんが崩れ落ち、その粉じんに埋もれ死亡した。 |
| №30<br>12 月<br>18～19 時 | 土工<br>50 歳代<br>29 年 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造<br>家屋建築<br>工事業 | 転倒<br>フォーク<br>リフト | フォークリフトを運転し、廃コンクリートを入れたフレコンバック（推定重量 1.4ｔ）を吊りながら移動中、敷き鉄板の窪みでバランスを崩し、フォークリフトが転倒。運転していた被災者は同時に投げ出され、ヘッドガードにはさまれた。 |

※　死亡災害事例は速報であり、今後変更することもあります。

# 令 和 5 年　死 亡 災 害 事 例

| NO.<br>発生月<br>時間帯 | 職　種<br>年齢<br>経験年数 | 事業の種類 | 事故の型<br>起因物 | 災害の概要 |
|---|---|---|---|---|
| №1、2<br>2月<br>11～12時 | 作業者・技能者<br>30歳代<br>2年<br>作業者・技能者<br>40歳代<br>10年 | 木材伐出業 | 転倒<br>高所作業車 | 被災者 2 名はクローラー式高所作業車先端のバケット（定格荷重 200 キロ）に乗り、チェーンソーで高さ約 10 メートルの樹木の枝払いをしていたところ、高所作業車が後方に倒れ、バケットから投げ出された 2 名はコンクリート地面に落下し、死亡した。 |
| №3<br>2月<br>2～3時 | 貨物自動車運転者<br>60歳代<br>46年 | 一般貨物自動車運送業 | 墜落・転落<br>トラック | 飼料運搬車（最大積載量 7850 kg、高さ 348 cm）のタンクに上り、蓋を閉めていたところ、何らかの理由で墜落し、死亡した。 |
| №4<br>2月<br>16～17時 | その他の職種<br>20歳代<br>2年 | 保険業 | 交通事故<br>乗用車・バス・バイク | 営業先へ向かうため、社有車（普通乗用車）で片側 1 車線の道路を走行中、対向車線を走行していた移動式クレーンと正面衝突した。 |
| №5<br>3月<br>14～15時 | 塗装工<br>50歳代<br>32年 | 木造家屋建築工事業 | 墜落・転落<br>足場 | 住宅の外壁塗装工事において、足場上で 2 階屋根下の雨樋付近の塗装作業をしていたところ、4.2 メートル下の地面に墜落した。 |
| №6<br>3月<br>20～21時 | 管理者<br>60歳代<br>30年 | 自動車整備業 | 交通事故<br>その他の動力運搬機 | 顧客の板金修理車両を引き取るため、3ｔレッカー車を運転し、高速道路を走行中、渋滞していた前方の車両に追突した。 |
| №7<br>4月<br>9～10時 | 貨物自動車運転者<br>20歳代<br>7か月 | 一般貨物自動車運送業 | 交通事故<br>トラック | 被災者が運転するトラックが中央分離帯に乗り上げ、その弾みで反対車線に進入し、反対車線を走行していた大型トラックと正面衝突した。 |
| №8<br>4月<br>13～14時 | 作業者・技能者<br>20歳代<br>0か月 | プラスチック製品製造業 | 墜落・転落<br>フォークリフト | トレーラーの荷台の端に、フォークリフトが乗り入れできる架台を設置して荷下ろしをしていたところ、架台がずれてフォークリフトごと荷台から転落した。 |
| №9<br>5月<br>11～12時 | 大工<br>50歳代<br>20年 | 木造家屋建築工事業 | 墜落・転落<br>屋根･はり･もや･けた･合掌 | 個人の木造住宅の新築工事現場において、梁の上を歩いていたところ、足場最上部に設置していた単管に頭部をぶつけてバランスを崩したため、3．5メートル下のコンクリート床面に墜落した。 |

※　死亡災害事例は速報であり、今後変更することもあります。