

建設業の 労働災害防止対策のポイント

10年間の死傷災害に学ぶ

安全・健康は




建設現場の原点



令和8年（2026年）版
厚生労働省 沖縄労働局


1 労働災害の概況

第1図 労働災害発生状況の推移（休業4日以上）
（新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く）



平成28年から令和7年の10年間の県内における建設業の労働災害による死傷者数（休業4日以上）は年平均189人、全産業の14.6%を占めております。令和7年は175人で前年比22人減少し全産業の12.1%を占めています。

第2図 労働災害発生状況の推移（死亡）
（新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く）



平成28年から令和7年の10年間の県内における建設業の労働災害による死亡者数は、年平均4.2人、全産業の56.0%を占めます。令和7年の建設業の労働災害による死亡者数は0人でした。


2 建設業における労働災害

(1) 事故の型

平成28年から令和7年までの10年間に発生した休業4日以上之死傷災害を「事故の型」別にみると、第3図に示すとおり、重篤な災害につながる「墜落・転落」災害が33.9%（642人）を占めるほか、「はさまれ・巻き込まれ」災害、「飛来・落下」災害、「転倒」災害、「切れ・こすれ」災害も多く発生しています。

- ① 墜落・転落（人が落ちること。車両系機械等とともに転落することを含む。）…642人（33.9%）
- ② はさまれ・巻き込まれ（挟まれ・巻き込まれる状態でつぶされ・ねじられること。）…205人（10.8%）
- ③ 飛来・落下（飛んでくるもの・落ちてくるものが人にあたること。）…198人（10.5%）
- ④ 転倒（ほぼ同一平面上で転ぶこと。）…192人（10.1%）
- ⑤ 切れ・こすれ（こすられること。こすられることにより切れること。刃物等により切れること。）…188人（9.9%）
- ⑥ 激突され（飛来・落下や崩壊・倒壊を除き物が人にあたること。交通事故を除く。）…106人（5.6%）
- ⑦ 動作の反動・無理な動作（重い物を持ち上げて腰をぎっくりさせたというように身体の動き、不自然な姿勢、動作の反動などが起因して、すじをちがえる、くじき、ぎっくり腰およびこれに類似した状態になる場合をいう。）…87人（4.6%）
- ⑧ 激突（墜落・転落や転倒を除き人が物にあたること。車両系機械等とともに激突することを含む。交通事故を除く。）…69人（3.6%）

第3図 事故の型（休業4日以上）
（新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く）




(2) 起因物

平成28年から令和7年までの10年間に発生した休業4日以上死傷災害を「起因物」（災害発生のもととなったもの）別にみると、第4図に示すとおり、「墜落・転落」災害や「転倒」災害の起因物となることが多い「仮設物・建築物・構築物等」が30.6％（579人）を占めるほか、「飛来・落下」災害の起因物となることが多い「用具」や「材料」、重篤な災害につながりやすい「建設用機械等」・「動力クレーン等」・「動力運搬機」に起因する災害も多く発生しています。

- ① 仮設物・建築物・構築物等（足場、支保工、階段、開口部、屋根、作業床、歩み板、通路、建築物、構築物等）…579人（30.6％）
- ② 用具（はしご、脚立、踏台、玉掛け用ロープ等）…254人（13.4％）
- ③ 材料（木材、鋼材、ねじ、釘、石、砂等）…189人（10.0％）
- ④ 建設用機械等（トラクターショベル、ドラグショベル、パワーショベル、くい打ち機、コンクリートポンプ車、高所作業車等）…121人（6.4％）
- ⑤ 動力運搬機（トラック、ミキサー車、フォークリフト、コンベア等）…109人（5.8％）
- ⑥ 木材加工用機械（丸のこ盤、かな盤、チェーンソー等）…108人（5.7％）
- ⑦ 動力クレーン等（クレーン、移動式クレーン、エレベーター、建設用リフト等）…99人（5.2％）
- ⑧ 環境等（地山、岩石、立木、海、川、高温・低温環境等）…77人（4.1％）

第4図 起因物（休業4日以上）
（新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く）



3 建設業における死亡災害


沖縄県内における建設業で、平成28年から令和7年までの10年間に発生した死亡災害について、その発生状況を分析したところ、次のとおりとなっています。

(1) 事故の型

死亡災害を「事故の型」別にみると、第5図に示すとおり、死傷災害の発生傾向と同様に「墜落・転落」災害が最多の12人（28.6%）であるほか、「飛来・落下」災害や「はさまれ・巻き込まれ」災害、「崩壊・倒壊」災害も死亡につながりやすくなっています。

- | | |
|--------------|-------------|
| ① 墜落・転落 | …12人（28.6%） |
| ② 飛来・落下 | …6人（14.3%） |
| ③ はさまれ・巻き込まれ | …5人（11.9%） |
| ④ 崩壊・倒壊 | …5人（11.9%） |
| ⑤ 高温・低温物との接触 | …4人（9.5%） |
| ⑥ 激突され | …3人（7.1%） |
| ⑦ 交通事故 | …2人（4.8%） |
| ⑧ 感電 | …2人（4.8%） |
| ⑨ 激突 | …1人（2.4%） |
| ⑩ おぼれ | …1人（2.4%） |

第5図 事故の型（死亡）
（新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く）




(2) 起因物

死亡災害を「起因物」別にみると、第6図に示すとおり、「墜落・転落」災害の起因物となることが多い「仮設物・建築物・構築物等」が12人（28.6%）、「激突され」災害の起因物となることが多い「建設用機械等」、「高温物・低温物との接触」災害の起因物となる「環境等」が多くなっています。

- | | |
|----------------|-------------|
| ① 仮設物・建築物・構築物等 | …12人（28.6%） |
| ② 建設用機械等 | …8人（19.0%） |
| ③ 環境等 | …6人（14.3%） |
| ④ 動力クレーン等 | …5人（11.9%） |
| ⑤ 用具 | …4人（9.5%） |
| ⑥ 電気設備 | …2人（4.8%） |
| ⑧ 一般動力機械 | …1人（2.4%） |
| ⑧ 動力運搬機 | …1人（2.4%） |
| ⑧ 乗り物 | …1人（2.4%） |
| ⑧ 材料 | …1人（2.4%） |

第6図 起因物（死亡）
（新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く）



第7図 規模別（死亡）

(新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く)

(3) 規模別

死亡災害が発生した事業場を規模（労働者数）別にみると、第7図に示すとおり、

10人～19人の規模 …16人（38.1%）

5人～9人の規模 …13人（31.0%）


5人未満の規模 …8人（19.0%）

20人～29人の規模 …3人（7.1%）

40人～49人の規模 …1人（2.4%）

50人以上の規模 …1人（2.4%）

の順に多く発生しており、小規模事業場がその多くを占め、労働者数20人未満の事業場が全体の88.1%を占めます。



第8図 月別（死亡）

(新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く)

死亡災害が発生した月別にみると、第8図に示すとおり、

1,7月 …各6人（各14.3%）


5月 …5人（11.9%）

2,3,9,10,11月 …各4人（各9.5%）

8月 …2人（4.8%）

4,6,12月 …各1人（各2.4%）

の順に多く発生しています。



第9図 曜日別（死亡）

(新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く)

死亡災害が発生した曜日別にみると、第9図に示すとおり、

日曜日 …1人（2.4%）

月曜日 …11人（26.2%）

火曜日 …7人（16.7%）


水曜日 …3人（7.1%）

木曜日 …4人（9.5%）

金曜日 …10人（23.8%）

土曜日 …6人（14.3%）

となっており、月曜日と金曜日に多く発生しています。



第10図 時刻別（死亡）

(新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く)

死亡災害が発生した時刻別にみると、第10図に示すとおり、

14時台 …8人（19.0%）

13,16時台 …各6人（各14.3%）


11時台 …5人（11.9%）

8,9,10時台 …各4人（各9.5%）

17時台 …2人（4.8%）

15時台 …1人（2.4%）

となっており、14時台、13時台及び16時台に多く発生しています。




(7) 年齢別

死亡災害に遭った労働者の年齢別にみると、第11図に示すとおり、

50歳代	…14人 (33.3%)
40歳代	…10人 (23.8%)
20歳代	… 6人 (14.3%)
60歳以上	… 5人 (11.9%)
30歳代	… 5人 (11.9%)
20歳未満	… 2人 (4.8%)

の順で多く発生しています。

第11図 年齢別（死亡）
(新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く)




(8) 職種別

死亡災害に遭った労働者の職種別にみると、第12図に示すとおり、

一般作業員	…11人 (26.2%)
鳶	… 8人 (19.0%)
土木作業員	… 7人 (16.7%)
大工、型枠工	… 4人 (9.5%)
重機、トラック運転手	… 4人 (9.5%)
電気工	… 3人 (7.1%)
鉄筋、溶接工	… 2人 (4.8%)
現場代理人等管理者	… 2人 (4.8%)
清掃員	… 1人 (2.4%)

の順で多く発生しています。

第12図 職種別（死亡）
(新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く)




(9) 経験年数別

死亡災害に遭った労働者の経験年数別にみると、第13図に示すとおり、

20年以上	…17人 (40.5%)
1年～5年未満	…10人 (23.8%)
10年～15年未満	… 4人 (9.5%)
15年～20年未満	… 4人 (9.5%)
5年～10年未満	… 4人 (9.5%)
1年未満	… 3人 (7.1%)

の順で多く発生しています。

第13図 経験年数別（死亡）
(新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く)




(10) 土木工事の詳細

土木工事で発生した死亡災害は14人であり、工事の種別をみると、第14図に示すとおり、

その他の土木他工事	… 8人 (57.1%)
道路建設工事	… 5人 (35.7%)
港湾・海岸工事	… 1人 (7.1%)

の順で発生しています。

第14図 土木の工事種別（死亡）
(新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く)




(11) 建築工事の詳細

建築工事で発生した死亡災害は24人であり、工事の種別をみると、第15図に示すとおり、

建築その他	…12人 (50.0%)
型枠、コンクリート打設	…5人 (20.8%)
足場組立、解体工事	…5人 (20.8%)
鉄骨、鉄筋工事	…1人 (4.2%)
現場清掃	…1人 (4.2%)

の順で発生しています。

第15図 建築の工事種別（死亡）
(新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く)



(12) 墜落の高さ別（建築）

建築工事で発生した死亡災害のうち、墜落災害は10人となっています。


墜落の高さでみると、第16図に示すとおり、

2 m未満	…2人 (20.0%)
2 m～4 m未満	…2人 (20.0%)
4 m～6 m未満	…2人 (20.0%)
6 m～8 m未満	…1人 (10.0%)
8 m～10 m未満	…2人 (20.0%)
10 m～15 m未満	…2人 (20.0%)
不明	…1人 (10.0%)

の高さで発生しています。

墜落の高さが10m未満で70.0%を占めており、2 m未満であっても、2人が死亡しています。

第16図 墜落の高さ別（死亡）
(新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く)



(13) 工事の発注者別

死亡災害が発生した工事の発注者別にみると、第17図のとおり、

個人発注	…14人 (33.3%)
法人発注	…11人 (26.2%)
国発注	…9人 (21.4%)
県発注	…3人 (7.1%)
市町村発注	…2人 (4.8%)
発注者なし	…3人 (7.1%)


となっています。

発注者の公共・民間別でみると、

公共工事	…14人 (33.3%)
民間工事	…28人 (66.6%)

となっています。

第17図 工事の発注者別（死亡）
(新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く)



(14) 請負別

死亡災害が発生した工事の請負別にみると、第18図に示すとおり、

元請け（発注者なし含む）	…10人 (23.8%)
一次下請け	…21人 (50.0%)
二次下請け	…7人 (16.7%)
三次下請け以下	…4人 (9.5%)

となっており、下請け事業者の割合が76.2%と多く発生しています。

第18図 請負別（死亡）
(新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く)

