令和８月10月に把握した死亡災害事例（令和８年）（次頁以降に再掲）

	月	業種	職種 年齢 経験	事故の型 起因物	発生状況の概要
1	９月	卸売業	貨物自動車運転者 20歳代 1年以上5年未満	切れ、こすれ その他の用具	現場納品を行った後、立体交差分岐部のポールに激突したもの。
2	９月	金融業	運転者 50歳代 20年以上30年未満	はさまれ、巻き込まれ トラック	競技用車いすでのロード練習中、トレーニングパートナーを追い抜こうと道路側に進路変更した際に、後方から走行してきた軽貨物車に衝突されたもの。
3	９月	清掃・と畜業	作業者・技能者 60歳代 1年以上5年未満	その他 その他の環境等	被災者は、緑地内の立木の３本の枝の剪定作業を行っていた。物音がしたので共同作業者がその方向を見ると、被災者が道路上に倒れていたもの。バランスを崩して作業位置から墜落したものと推定される。
4	９月	その他の事業	技術者 30歳代 5年以上10年未満	感電 その他の装置、設備	被災者はオゾン発生装置の出荷前検査を行っており、機械を稼働させて検査を行っていたところ、オゾン発生装置内部の高電圧部に触れて感電した。
5	１０月	建築工事業	板金工 50歳代 20年以上30年未満	飛来、落下 金属材料	被災者の所属会社とは異なる会社が施工していた外壁仕上工事において、両面テープにて仮止めされていたスチールフラットバー（化粧板、横４．５ｃｍ×縦２ｍ×厚さ６ｍｍ、重量約４．７ｋｇ）が落下し、別件施工箇所の目視確認作業を行っていた被災者の首に直撃し、死亡したもの。
6	１０月	卸売業	貨物自動車運転者 50歳代 30年以上	はさまれ、巻き込まれ トラック	被災者が海上コンテナ回収のため、海上コンテナシャーシとトレーラーヘッドの連結作業を行っていたところ、連結した海上コンテナシャーシとトレーラーヘッドが前方へ動き出したため、トレーラーヘッドの前方に回り、身体で止めようとしたところ、前方に駐車していたトラックとの間にはさまれ、死亡したもの。
7	１０月	その他の建設業	建設業 50歳代 10年以上20年未満	はさまれ、巻き込まれ 掘削用機械	被災者は、ＲＣ造７階建てビルの解体工事において、当該ビルの５階で解体工事に伴う手元作業員としてドラグ・ショベルの後方にて散水作業を行っていたところ、別事業者の労働者が運転するドラグ・ショベルが後退し、ドラグ・ショベルの履帯に巻き込まれ死亡したもの。
8	１０月	建築工事業	とび工 50歳代 30年以上	墜落・転落 作業床、歩み板	地上２０階建てオフィスビル新築工事において、被災者は共同作業者２名とともに、１３階の作業床上で、木製の床材をビスを使用して仮固定する作業を行っていた。当該作業床には１４階の鉄骨梁６本が仮置きされていたが、内１本が作業床端部から突出するため、当該箇所に手すりを設置することができず、代替措置として親綱が設けられていた。被災者は当該箇所から転落し、地上まで約６５ｍ墜落したもの。

本表の労働災害は、東京労働局管内の事業場で本年に把握した主な死亡災害です。
（令和８年10月末日時点。<u>このページのみ当月に把握したもの。</u>）

令和８年建設業死亡災害事例

	月	業種	職種 年齢 経験	事故の型 起因物	発生状況の概要
１	１月	建築工事業	解体工 50歳代 30年以上	墜落・転落 エレベータ、リフト	ＳＲＣ造の建物の解体工事において、地下１階の機械式立体駐車場の解体作業中、自動車を載せるパレット１枚を移動式クレーンにて地上１階に吊り上げる際、被災者が玉掛けをやり直すために当該パレット上に乗ったところ、当該パレットが水平に動いて車輪が走行レールの端部から外れたため傾き、約3.5m下の地下１階の床面に墜落したもの。
２	２月	建築工事業	溶接工 70歳代 30年以上	墜落・転落 屋根・はり・もや・けた・	溶接作業の火花監視員として火花監視及び溶接部材の運搬等の付随作業に従事していた被災者が、作業構台の端から手すりを乗り越えて梁の上に乗ったところ、バランスを崩し、地下４階（落下距離は約26m。）まで墜落し、死亡したもの。
３	３月	その他の建設業	作業員 40歳代 1年以上5年未満	墜落・転落 開口部	６階建てトラックターミナル新築工事において、鍛冶工１名が高所作業車を使用し、建物４階と車路間にある鉄骨梁の部分塗装を行っていた際に、高所作業車付近の車路上で通行車両の見張りを行っていた被災者が、鉄骨梁下の開口部（雨樋の保守点検用の吹抜け）（高さ約20m）から１階床面に墜落し、死亡したもの。なお、開口部周囲には、高さ70cmの腰壁が設けられていた。
４	４月	その他の建設業	設備機械工 30歳代 5年以上10年未満	飛来・落下 エレベータ・リフト	エレベーターのテールコード更新作業中、搬器上で作業を行っていた作業員に古いテールコードが当たり死亡に至ったもの。
５	４月	土木工事業	作業員 60歳代 1年未満	はさまれ・巻き込まれ 移動式クレーン	積載型トラッククレーンに積まれた２本の既設管（Ｌ＝6,200mm、φ950mm・約1.2ｔ／本）について、荷台から２本目を卸そうとしたところ、既設管とあおりの間に挟まれた。
６	５月	建築工事業	管理者 40歳代 20年以上30年未満	その他 その他の起因物	工事現場で使用する防草シート等を止めるピンの点検中、当該ピンで右手親指を刺し負傷した。その後、負傷した指が化膿したため処方薬で治療しながら通常勤務をしていたが、症状が悪化し、入院加療を続けていたものの、化膿を原因とする感染性疾患により死亡したもの。
７	８月	建築工事業	とび工 30歳代 5年以上10年未満	墜落・転落 玉掛用具	クローラクレーンを用いたＰＣ梁設置作業において、ＰＣ小梁（８．２トン）を吊り上げ、旋回中に片方のアダプター（吊り具）が破断し、補巻フックから外れ、高さ約３６ｍから小梁が落下。落下中の小梁が躯体３階大梁部分にいた合図者付近に接触。合図者がフックをかけていた親綱が切断され、高さ約１３ｍから１階床面に墜落し、死亡したもの。
８	１０月	建築工事業	板金工 50歳代 20年以上30年未満	飛来、落下 金属材料	被災者の所属会社とは異なる会社が施工していた外壁仕上工事において、両面テープにて仮止めされていたスチールフラットバー（化粧板、横４．５ｃｍ×縦２ｍ×厚さ６mm、重量約４．７ｋｇ）が落下し、別件施工箇所の目視確認作業を行っていた被災者の首に直撃し、死亡したもの。
９	１０月	その他の建設業	建設業 50歳代 10年以上20年未満	はさまれ、巻き込まれ 掘削用機械	被災者は、ＲＣ造７階建てビルの解体工事において、当該ビルの５階で解体工事に伴う手元作業員としてドラグ・ショベルの後方にて散水作業を行っていたところ、別事業者の労働者が運転するドラグ・ショベルが後退し、ドラグ・ショベルの履帯に巻き込まれ死亡したもの。
１０	１０月	建築工事業	とび工 50歳代 30年以上	墜落・転落 作業床、歩み板	地上２０階建てオフィスビル新築工事において、被災者は共同作業者２名とともに、１３階の作業床上で、木製の床材をビスを使用して仮固定する作業を行っていた。当該作業床には１４階の鉄骨梁６本が仮置きされていたが、内１本が作業床端部から突出するため、当該箇所に手すりを設置することができず、代替措置として親綱が設けられていた。被災者は当該箇所から転落し、地上まで約６５ｍ墜落したもの。

（先頭ページと同じ。）

令和８年製造業死亡災害事例

	月	業種	職種 年齢 経験	事故の型 起因物	発生状況の概要
１	２月	その他の製造業	クリーニング工 50歳代・70歳代 1年以上5年未満	交通事故（道路） 乗用車・バス・バイク	クリーニングの集配送業務のため、自動車で移動していたところ、歩道の植栽に衝突したもの。 （２名死亡）
２	７月	輸送用機械器具製造業	作業者・技能者 60歳代 30年以上	２メートル以上からの墜落・転落 エレベータ、リフト	自動車修理工場の２階で作業していた被災者が、自動車のパーツをエレベーターで１階に下ろそうと手動の扉を開いたところ、搬器が２階乗り場になく転落し、約４ｍ下の搬器上部の梁に墜落し、死亡したもの。

（先頭ページと同じ。）

令和８年運輸交通・貨物取扱業死亡災害事例

	月	業種	職種 年齢 経験	事故の型 起因物	発生状況の概要
１	１月	道路旅客運送業	乗用自動車運転者 60歳代 20年以上30年未満	はさまれ・巻き込まれ 乗用車・バス・バイク	タクシー運転手である被災者が、タクシーを機械式駐車場に戻すため、運転席ドアを開け、体をよじって上半身を運転席ドアからはみ出す形で乗り出して、後方を目視しながら後退させていたところ、駐車枠に設けられていた柱と車体との間に被災者の上半身が挟まれて死亡したもの。
２	４月	鉄道軌道水運航空業	運転者 20歳代 1年以上5年未満	激突 その他の乗物	海外の空港の訓練校敷地内で、訓練機に教官と同乗して飛行訓練していたところ、制御不能のまま格納庫へ衝突して、火災が発生し、衝突の衝撃と火災により死亡したもの。
３	９月	一般貨物自動車運送業	貨物自動車運転者 60歳代 30年以上	交通事故（道路） トラック	セミトレーラーを運転し、首都高速湾岸線から大黒線へ分岐するジャンクションのカーブを走行中、車両がスリップして側壁に衝突し、死亡したもの。

（先頭ページと同じ。）

令和８年第三次産業死亡災害事例

	月	業種	職種 年齢 経験	事故の型 起因物	発生状況の概要
１	１月	その他の事業	その他の職種 60歳代 30年以上	その他 起因物なし	被災者は、建物明け渡しの強制執行に同行して対象物件を訪ねたところ、入居者が激高し、被災者が背中を刺され死亡したもの。
２	１月	その他の事業	作業者・技能者 60歳代 10年以上20年未満	崩壊・倒壊 人力運搬機	被災者は、オフィスの移転に伴う家具の解体・搬出作業において、当該ビルの１階エレベーターホールから前面道路に止めているトラックまで、天板20枚を乗せたロールボックスパレットを搬出するためスロープを下りていたところ、ロールボックスパレットが転倒し、下敷きになり死亡したもの。
３	２月	清掃・と畜業	作業者・技能者 60歳代 30年以上	墜落・転落 その他の仮設物・建築物・構築物等	ビル地下１階の床下ポンプ室内の消防設備を点検するために、ポンプ室の壁に打ち付けられた金属製のステップに足を掛けて降りようとしたところ、体勢を崩し、ポンプ室の床へ約２．４メートル墜落し、死亡したもの。
４	３月	その他の商業	作業者・技能者 30歳代 1年以上5年未満	墜落・転落 建築物・構築物	地上４階建てのマンションにおいて、４階共用廊下の洗浄作業を行うため、被災者が洗浄用のホースを４階から１階に下ろしていたところ、約８メートルの高さから地上に墜落し、死亡したもの。
５	３月	清掃・と畜業	運転者 50歳代 20年以上30年未満	墜落・転落 トラック	被災者が駐車場内４ｔバキュームダンバーの横で倒れているのを同僚が発見し、救急搬送されたが病院で死亡が確認された。被災者は、当日の１１時頃に帰庫後、バキュームダンパーの整備作業を行っていたところ、何らかの原因で頭部を打ったものと推定される（目撃者無し）。
６	３月	清掃・と畜業	清掃員 70歳代 5年以上10年未満	墜落・転落 階段・桟橋	建物内３階の階段上で、上から下へと後ろ向きでモップを用いた拭き作業を行っていたところ、転倒して踊場まで落下し、頭部を強打したもの。
７	４月	清掃・と畜業	清掃員 80歳代 10年以上20年未満	交通事故（道路） 乗用車・バス・バイク	車道白線とガードレールの間にて、被災者が、側溝の落ち葉の掃き掃除を行っていた際に、車道に停車していた車が発進し、被災者が車に轢かれ、死亡したもの。
８	４月	その他の接客娯楽業	接客 20歳代 1年以上5年未満	はさまれ・巻き込まれ その他の一般動力機械	リングに固定された１２個の座席（以下「リング」という）が、高さ約１０メートルの支柱の周囲で、回転と上下を繰り返す遊戯施設の月例点検作業中、油圧により上昇させたリングの直下において、被災者が高さ約５メートルの脚立を使用して、支柱内部の点検を行っていたところ、リングが不意に降下し、リングと支柱の間に挟まれ、死亡したもの。
９	７月	その他の事業	その他の事業 60歳代 10年以上20年未満	墜落・転落 地山、岩石	山中において、測量の作業を行っていた被災者が、傾斜の厳しい地面を移動している最中に滑落し、死亡したもの。
１０	８月	その他の商業	商業 40歳代 5年以上10年未満	交通事故（その他） 鉄道車両	駅ホーム上で転倒し、線路上に転落後電車と衝突したもの。

（先頭ページと同じ。）

令和８年第三次産業死亡災害事例

	月	業種	職種 年齢 経験	事故の型 起因物	発生状況の概要
１１	８月	清掃・と畜業	ゴミ収集員 30歳代 1年以上5年未満	はさまれ、巻き込まれ トラック	物流センターのバースにおいて、被災者は２トントラック（平ボディ車）の荷台に廃棄物を積み込み、作業終了間際、同作業を行う次のトラックが到着したため、積込場所を明け渡そうとトラックをすぐ隣のバースに向かって停車させた後、荷台にネットを掛けようと運転席から降りてトラックの前を通過したときにトラックが急に動き出し、これを止めようとしたところ、バースとトラックの間に挟まれたもの。
１２	８月	その他の事業	作業者・技能者 40歳代 1年以上5年未満	はさまれ、巻き込まれ トラック	トレーラーヘッドと前ドーリー（トレーラーの部品）の接続作業中、被災者が接続ピンの位置状況を確認するためにトレーラーヘッドと前ドーリーの間に入った際に、トレーラー運転手はブレーキを踏んでいたが、ブレーキを踏み直そうとしたところ、ブレーキとアクセルを踏み間違え、トレーラーヘッドが後退し、被災者がトレーラーヘッドと前ドーリーとの間に挟まれたもの。
１３	９月	卸売業	貨物自動車運転者 20歳代 1年以上5年未満	切れ、こすれ その他の用具	現場納品を行った後、立体交差分岐部のポールに激突したもの。
１４	９月	金融業	運転者 50歳代 20年以上30年未満	はさまれ、巻き込まれ トラック	競技用車いすでのロード練習中、トレーニングパートナーを追い抜こうと道路側に進路変更した際に、後方から走行してきた軽貨物車に衝突されたもの。
１５	９月	清掃・と畜業	作業者・技能者 60歳代 1年以上5年未満	その他 その他の環境等	被災者は、緑地内の立木の３本の枝の剪定作業を行っていた。物音がしたので共同作業者がその方向を見ると、被災者が道路上に倒れていたもの。バランスを崩して作業位置から墜落したものと推定される。
１６	９月	その他の事業	技術者 30歳代 5年以上10年未満	感電 その他の装置、設備	被災者はオゾン発生装置の出荷前検査を行っており、機械を稼働させて検査を行っていたところ、オゾン発生装置内部の高電圧部に触れて感電した。
１７	１０月	卸売業	貨物自動車運転者 50歳代 30年以上	はさまれ、巻き込まれ トラック	被災者が海上コンテナ回収のため、海上コンテナシャーシとトレーラーヘッドの連結作業を行っていたところ、連結した海上コンテナシャーシとトレーラーヘッドが前方へ動き出したため、トレーラーヘッドの前方に回り、身体で止めようとしたところ、前方に駐車していたトラックとの間にはさまれ、死亡したもの。

（先頭ページと同じ。）

令和８年その他の産業死亡災害事例

	月	業種	職種 年齢 経験	事故の型 起因物	発生状況の概要
1	９月	農業	作業者・技能者 50歳代 5年以上10年未満	その他 その他の環境等	管理地内の通路の草刈り作業において、ツルの撤去を行っていたところ、スズメバチに刺され、ただちに救急搬送されるも２時間後に死亡したもの。

（先頭ページと同じ。）