

平成 26 年 死亡災害発生状況 (確定)

秋田労働局

No	署別	発生日	業種名	年齢 経 験 (年以上 年未満)	事故の型	起因物	発 生 状 況
1	大館	2月	採石業 (2-2-1)	50歳代 (10年～ 20年)	崩壊、倒壊	地山、岩石	階段採掘法による採石現場で、3段目の階段で発破した岩石をドラグショベル(機体重量25t)により落とす作業中に、3段目上部の岩石が崩落、その崩落によりドラグショベルとともに43.7m下まで転落し、運転席から投げ出されて被災した。
2	大館	7月	その他の廃 棄物処理業 (15-1-3)	60歳代 (5年～ 10年)	墜落、転落	建築物、 構築物	被災者は集水槽(深さ5.5m)の脇にある電動ポンプの操作盤を操作し、集水槽の水を下水道に圧送作業中、集水槽の蓋(鉄板2枚)のうち1枚を外した開口部(1m×0.6m)から集水槽内(水位:4m)に墜落し被災した。
3	大曲	8月	木造家屋 建築工事業 (3-2-2)	70歳代 (10年～ 20年)	飛来、落下	その他の動力 クレーン等	高さ約45mの山林の斜面上部に設置されている祠を修理するため、祠の柱と斜面下の栗の木の2箇所滑車を取付け、滑車に張られたトラロープを軽トラックで牽引して、材料を斜面上部に引きずり上げる作業中、栗の木に取付けていた滑車の台付けロープ(直径:9mm)が破断し、牽引ロープの内角側にいた被災者に滑車(重さ450g、直径5cm)が飛来、頭部に当たり被災した。
4	大曲	9月	道路建設 工事業 (3-1-6)	50歳代 (10年～)	崩壊、倒壊	地山、岩石	林道改良工事において、沢の水を通すために埋設されていたヒューム管を交換するために掘削された溝(深さ3.7m、長さ14m、底幅1.3m、傾斜約75度)において、法肩部分の地山が長さ約2mに亘り崩壊(土量約1.5立米)し、内部にいた労働者が埋まり被災した。
5	秋田	10月	鉄骨・鉄筋 コンクリート 造家屋建 築業 (3-2-1)	70歳代 (30年～)	墜落、転落	足場	高等学校教室棟建築工事現場において、講堂内に組み立てられた内部棚足場の解体作業中、当該棚足場上で足場板を外そうとして2.65m下のコンクリート床に墜落し被災した。
6	大館	11月	木造家屋 建築工事業 (3-2-2)	60歳代 (40年～)	墜落、転落	屋根、はり、 もや、けた、 合掌	木造住宅新築工事において、梁又は梁の上に敷いたコンパネ(高さ6.65m)上で屋根下地(垂木)の取付け作業中、開口部(梁とコンパネの間)から2階床部分に敷いていたコンパネに一旦墜落し、さらに1階のコンクリート土間に墜落し被災した。
7	大館	11月	機械器具設 置工事業 (3-3-2)	40歳代 (10年～ 20年)	墜落、転落	クレーン	クレーンヤード内の橋形クレーンの移設工事において、橋形クレーンを移動式クレーン(つり上げ荷重25t)により3点吊りでつり上げて移動させるため、被災者は高所作業車のバケットから橋形クレーンのガーダ部(幅50cm)に乗り移り、ガーダ上を玉掛け位置まで移動した際に、高さ6.75m下の地面に墜落し被災した。
8	大館	12月	その他の小 売業 (8-2-9)	50歳代 (30年～)	飛来、落下	屋根、はり、 もや、けた、 合掌	2階建て倉庫の1階の屋根上において、2階屋根の軒先付近に張り出した雪をスコップで突き落とそうとしたところ、雪止めが外れていた2階屋根上の雪が大きな塊となって落下し、落下した雪とともに1階屋根上から約2m下の雪面に滑落して、雪中に埋もれ被災した。