

## 千葉労働局管内の死亡災害発生状況（令和2年）

千葉労働局労働基準部健康安全課

### 【令和2年1月に発生した死亡災害】

	発生日	業種	事故の型	災害発生状況
1	1月17日	土地整理土木 工事業	崩壊・倒壊	住宅造成工事現場において、地山掘削後の高さ約5mの法面の手前に擁壁を設置するため、ブロックを積み上げる作業をしていたところ、法面が崩壊し、土砂に埋まった。
2	1月18日	製鉄・製鋼・ 圧延業	挟まれ・巻 き込まれ	ホイールローダーを運転して後退したところ、常設の階段とホイールローダーのハンドルとの間に胸部を挟まれた。
3	1月20日	水産食料品製 造業	墜落・転落	被災者がフォークリフトのパレット（高さ約2.5m）に乗って棚から荷を取り出してパレットに乗せた後、フォークリフトがパレットを上げた状態で後退したところ、パレットから墜落した。
4	1月21日	その他の土木 工事業	転倒	被災者がトラックの荷台からドラグショベルを地上に降ろそうとした際、荷台に掛けた2本の道板のうちの1本が外れてドラグショベルが横転したため運転席から投げ出され、付近の立木とドラグショベルとの間に挟まれた。
5	1月30日	一般貨物自動 車運送業	崩壊・倒壊	県外の納入先でのH形鋼材の荷降ろし作業中、トラック運転手が納入先のクレーンオペレーターと橋形クレーン2.8tを用いてトラック上の複数本に束ねられた鋼材の1つにクランプをかませ、束から引き抜こうとし、運転手が引き抜きの補助作業のため、鋼材を手で強く引っ張った際、トラックの側面から転落し、その上にH形鋼材も落下してきたため下敷きになった。

### 【令和2年2月に発生した死亡災害】

	発生日	業種	事故の型	災害発生状況
1	2月5日	一般貨物自動 車運送業	墜落・転落	県外の工場の石膏サイロにおいて、バルク車（粉粒体運搬車）に荷積みをするため、バルク車のタンク上方（高さ約3m）に上がり、タンク投入口とサイロ排出口の連結作業を行っていた運転手が墜落した。
2	2月25日	産業廃棄物処 理業	挟まれ・巻 き込まれ	ベルトコンベヤーを流れてくるコンクリートガラ中のプラスチックごみを取り除いていた作業員が、ベルトコンベヤーのプリー付近で頭部から出血して倒れているところを発見された。回転中のベルトまたはプリーとホッパーとの隙間に巻き込まれたものと推定される。

### 【令和2年3月に発生した死亡災害】

	発生日	業種	事故の型	災害発生状況
1	3月4日	警備業	おぼれ	2名で委託先の巡回作業を行っていた警備員のうち1名が敷地内のパースから海中に転落し、搬送先の病院で死亡した。
2	3月11日	電気通信工事業	崩壊・倒壊	5本の鉄骨支柱と鉄製屋根（高さ2.5m）からなる鉄骨製倉庫の解体作業中に、溶断した鉄骨屋根の一部（根元を溶断した支柱が2本付いた状態）を移動式クレーンで吊り上げたところ、残る屋根を支える3本の支柱が折れて屋根が倒壊し、当該屋根上で溶断作業のために立っていた被災者が地上に墜落した。
3	3月12日	その他の土木工事業	激突され	チェーンソーによる伐木作業中、かかり木がかかっていた木を伐倒した際、倒れてきたかかり木が被災者に激突した。
4	3月26日	ゴルフ場	墜落・転落	被災者が単独で除草剤散布車（スプレーヤー）を運転してコース内で除草剤の散布作業を行っていたところ、コース周囲に張り巡らされた害獣除けのフェンスを突き破ってスプレーヤーごと崖を約20m転落（逸走）し、スプレーヤーの後方で仰向けに倒れているところを発見された。
5	3月28日	社会福祉施設	その他	社会福祉施設の入居者及び職員に新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生している中、被災者も罹患し、翌月に死亡した。

### 【令和2年4月に発生した死亡災害】

	発生日	業種	事故の型	災害発生状況
1	4月2日	産業廃棄物処理業	はさまれ、巻き込まれ	アスファルトガラ等を粉砕する施設内において、被災者が単独で、ホッパーやベルトコンベアの下に堆積した土砂の除去作業を行っていた。ミニコンボで土砂をキャリアダンプ（不整地運搬車、最大積載量990kg）に積み込んだ後、ダンプの運転席に乗り、運転して後進させていたところ、背後にあった設備の階段に激突、階段に押された運転席シートの背もたれとダンプの荷台の間に胸部を挟まれた。
2	4月15日	その他の製造業（その他）	有害物との接触	飼料の製造工場で原料の粉砕機の清掃のため、粉砕中に機械から発生する流失物から固形物を漉し取るためにダクト（1m×1m、深さ4m）の底に設置されたストレーナーを回収するためテルハで吊り上げようとしたところ、テルハのフックから吊り具が外れたため、ダクト内部に降り、吊り具を取り付けた直後にけいれんし、意識を失った。
3	4月29日	その他の建築工事業	墜落、転落	工事の雨漏り修繕のため、屋根スレート板の張替え作業中、使用していた工具等を片付けるために屋根上を移動していたところ、スレートを踏み抜き、約8.5m下のコンクリート床に墜落した。

### 【令和2年5月に発生した死亡災害】

	発生日	業種	事故の型	災害発生状況
1	5月4日	その他の印刷・製本業	転倒	チラシを積んだロールボックスパレット(以下「台車」という。)に、荷崩れ防止用のバンドを2本掛け、バンドに足を掛けてバンドを締める作業を2名で行っていたところ、台車が後方に倒れ、被災者が台車とともに転倒し、床に頭部を強打した。
2	5月25日	港湾海岸工事業	倒壊、崩壊	護岸工事において、消波ブロックを製作し一時保管する作業場で、移動式クレーンで消波ブロック(重さ2.43t)を吊って移設する作業中、消波ブロックを地上に降ろして3名が3本の玉掛用ワイヤーのシャックルを外し、合図に従ってオペレーターが移動式クレーンの吊りワイヤーを巻き上げたところ、うち1本の玉掛用ワイヤーのシャックルが消波ブロックの一部に引っ掛かり、消波ブロックが倒れて被災者が下敷きになった。

### 【令和2年6月に発生した死亡災害】

	発生日	業種	事故の型	災害発生状況
1	6月9日	その他の金属製品製造業	激突され	巻取りロール機により巻き取った鋼帯コイルをスチール製の結束バンドで手作業により結束する作業を被災者と同僚の2人で行っていたところ、コイル端部が押さえロールから突然外れ、はね戻ってきたコイル端部が被災者の頭部に激突した。
2	6月16日	電気通信工事業	交通事故(道路)	架空配電線供給工事の事前調査のため、社有車を直線道路の左端に駐車させ、車を降りていたところ、後方から走行してきたトラックに追突された。駐車時にはハザードランプを点灯させていた。
3	6月19日	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	飛来、落下	解体用機械を用いて鉄骨造3階建ての建物を解体していた際、発生した廃材等を解体作業の立入禁止域外で仕分けしていた被災者が、立入禁止域で倒れているところを発見された。解体中の建物からの落下物が被災者の背中を直撃したものと推定される。
4	6月30日	その他の小売業	激突され	県外の公設卸売市場において、商品の仕入れのため、駐車場からセリ場に向かって、横断歩道を渡っていたところ、スロープを下ってきたトラックに跳ね飛ばされ、頭部を打撲した。

### 【令和2年7月に発生した死亡災害】

	発生日	業種	事故の型	災害発生状況
1	7月4日	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	墜落、転落	共同住宅新築工事現場において、可搬式作業台を使って階段の壁補修仕上げ作業していた被災者が、階段の踊り場で倒れているところを発見された。
2	7月27日	その他の建築工事業	墜落、転落	4階建てマンションの屋上防水工事において、屋上のパラペット（高さ約35cm）の表面をサンダーがけしていた被災者が、約13m下の敷地内の駐車場に墜落した。

### 【令和2年8月に発生した死亡災害】

	発生日	業種	事故の型	災害発生状況
1	8月17日	機械器具設置工事業	墜落、転落	屋内機械室において冷凍装置のメンテナンス作業中、隣接する建屋に部品を取りに行くため、最短距離となるスレート屋根に設置してある2本の配管（幅25cm）上を歩いていたところ、採光スレートを踏み抜き、7.3m下のコンクリート床に墜落したものと推定される。
2	8月28日	一般貨物自動車運送業	墜落、転落	客先で荷の積み込み作業を終了し、トラックの荷台で水分補給をしながらの短時間の休憩後、荷台から降りようとした際、立ちくらみでバランスを崩し、荷台から墜落して胸部及び頭部を強打した。その後病院で加療していたが、翌月死亡した。

### 【令和2年9月に発生した死亡災害】

	発生日	業種	事故の型	災害発生状況
1	9月8日	燃料小売業	墜落、転落	2階建てアパート壁面の高さ4mに設置されていたガス給湯器の更新作業中、梯子をかけて給湯器を取り外した後、重さ約20kgの新規給湯器を持ち上げて固定ビスに掛けようとした際にバランスを崩して給湯器とともに地上に墜落した。

累計 26 名