

柏労働基準監督署発表  
平成 24 年 11 月 8 日

柏労働基準監督署  
署長 俣馬明雄  
担 当 次長 岡崎 洋  
電話番号 04-7163-0245  
(17:15時以降) 04-7167-1441

## インターネット・オークションで取引されたバイク用ブレーキシュー等に石綿を含有するものが認められたことについて

石綿及び石綿をその重量の 0.1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿含有製品等」という。)については、平成 18 年 9 月 1 日から、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 55 条の規定に基づき、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されたところである。

しかしながら、今般、インターネット・オークションにおいて、出品、販売された 6 種類のバイク用ブレーキシューについて、調査、分析の結果、石綿をその重量の 0.1%を超えて含有している石綿含有製品等であることが判明した。

また、これら 6 種類のブレーキシューを出品、販売した事業者が出品、販売していたその他のブレーキシュー、ブレーキパッドについても石綿含有の疑いがあることが判明した。

柏労働基準監督署は、当該事業者に対し、石綿含有製品等であることが判明した部品及び石綿を含有することが疑われるブレーキシュー、ブレーキパッドについて販売の禁止及び回収を指導した。

### 1 石綿を含有していることが明らかとなったバイク用ブレーキシュー

6 種類のブレーキシューの各ラベルには、以下の通りの番号が記載されている。

- ①「06430-KCW-870」
- ②「06430-KC2-890」
- ③「EG30A00\*GN125」
- ④「59211-29C10」
- ⑤「3LS-W2536-00」
- ⑥「EG30A00\*AD50」

更に、①、②のラベルに「HONDA」、③、④、⑥のラベルに「SUZUKI」、⑤のラベルに「YAMAHA」の記載がある。

いずれも下記事業者が中国から輸入したものである。これらは、下記事業者のもとに届いた段階で、ビニール袋に封入されており、その袋にラベルが貼られていて、中国の企業で製

造された、日本の各バイクメーカーの純正部品であるかのような記載がされていた。下記事業者は、これらをインターネット・オークションに出品、販売した。販売に当たっては、平成20年6月から各製品を輸入したときの状態のまま、販売先に配送した。

また、日本のバイクメーカー各社の見解では、これらは全て模造・模倣品であり、性能に問題がある可能性もある、とのことである。

## 2 販売した事業者

この6種類のブレーキシューを販売した事業者は以下の通りである。

株式会社マキノオート

代表取締役 牧野 克紀

所在地 千葉県流山市三輪野山4-10-4

事業内容 インターネット・オークションによる、輸入バイク用部品の販売。

なおヤフー・オークションにおいて、ショップ名「マキノオート Yahoo オークション店」(出品ID「pad4141」)で出品、販売。一部、「牧野克紀」個人の出品もある。

連絡先

電話 050-3105-3294

ファックス 04-7158-6661

メール pad4141@yahoo.co.jp

(報道各位におかれては、上記連絡先を、必ず掲載されるようお願いします。)

## 3 その他判明している事実

当該事業者では、現在、取り扱っていた全てのブレーキシュー及び同種の部品であるブレーキパッドの出品、販売を止め、上記6種類のブレーキシュー以外のブレーキパッド、ブレーキシューの石綿含有の調査を行っている。

現在までの調査の結果、同様に中国製から輸入した模倣品で石綿を含有している疑いがあるブレーキシューが3種類に見つかっており、また、ブレーキパッドに関し、在庫品の中から3個、分析を行ったところ、1個は石綿が認められなかったものの、残る2個のパッドに石綿の含有が認められた。

当該事業者では、引き続き石綿含有製品等に係る調査及び販売先特定のための調査を行うとともに、石綿含有製品等であることが判明した部品及び石綿を含有することが疑われるブレーキシュー、ブレーキパッドについて回収を進めることとしている。

なお、当該事業者は、ヤフーオークションのブレーキシュー等を販売していたページのトップに回収等の内容を掲載している (<http://storeuser3.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/pad4141>)。

#### 4 ブレーキシュー、ブレーキパッドについて

ブレーキシュー及びブレーキパッドは、自動車、バイク等の制動装置(ブレーキ)であり、ブレーキシューは半円弧状で、表面にライニング(摩擦材)が貼られている。このライニングの部分について、かつては、一般的に、石綿を含有していたものである。ブレーキパッドは車輪とともに回転する金属の円盤を、パッドで両側から挟み込むことによって制動するもので、やはりパッドの部分に、かつては、石綿を含有していた。