

## 令和 2 年死亡災害発生状況（確定値）

番号	発生月	業 種	事故の型	起 因 物	年代	職 種	発 生 状 況
1	3月	建設業 (土木工事業)	はさまれ・ 巻き込まれ	トラック	40代	監視員	トンネル掘削における発破作業に用いる火薬を運搬する車両が、切羽に向かって後進していたところ、切羽付近で切羽の監視業務を行っていた被災者に接触した。
2	4月	道路貨物運送業	交通事故 (その他)	トラック	60代	貨物自動車運転者	採石場内の原石をダンプトラックで運搬するため、採石現場内の道路を走行していたところ、道路を逸脱して道路脇にある溜池にダンプトラックごと転落して溺死した。
3	6月	製造業 (セメント・同製品製造業)	はさまれ・ 巻き込まれ	その他の一般動 力機械	50代	管理者	ミキサー車の洗浄後の汚水処理設備において、ポンプセンサーの配線補修作業を専門業者が行っているのを、隣接する停止状態のトロンメル(洗浄後の水から砂利を取り除くドラム部を有するもので、ドラム部は直径約0.9mの円筒状)の上に位置する配管上にて補修作業を見ていたところ、タイマー機能で突然ドラム部が回転始め、ドラム部とトロンメル側壁の内側との隙間にはさまれて死亡した。
4	8月	建設業 (その他の建設業)	飛来・落下	玉掛用具	30代	電工	鉄塔の部材(長さ約5.5mの鉄骨)をジブクレーンでつり上げて移動させようとしたところ、地上から高さ約7.7m地点で部材が玉掛け用具であるスリングベルトから外れ斜面上に落下し、さらに部材は斜面下部方向に倒れ被災者に激突した。
5	11月	建設業 (土木工事業)	崩壊・倒壊	金属材料	40代	建設業作業員	資材置き場にて、他の労働者が移動式クレーン機能付きドラグショベルで車両系積載型トラッククレーンの荷台から敷鉄板2枚(1枚の重量約800kg)を降ろし、H鋼の柱に立てかけた。その後被災者が鉄板間に挟んだバタ角を調整していたところ、1枚の鉄板が被災者の方向に倒れてきて胸部に当たり死亡した。
6	12月	道路貨物運送業	交通事故	トラック	20代	貨物自動車運転者	被災者が運転する大型トレーラーがセンターラインをはみ出したため、対向してきた車両が避けようとハンドルを右に切ったところ、大型トレーラーも走行車線に戻ろうとハンドルを左に切ったため正面衝突した。

(確定値 なお、昨年の死亡者12名)