

福井基署発 1121 第1号
令和4年11月21日

公益社団法人
福井県労働基準協会 福井支部長 殿

福井労働基準監督署長



墜落災害防止のための対策強化について

日頃より、労働基準行政の運営に厚い御理解、御協力をいただき感謝申し上げます。

さて、福井労働基準監督署管内における本年の死亡災害については、5名（10月末速報値）の方の尊い命が失われる結果となっています。これは、昨年1年間の4名を上回っており、大変憂慮すべき事態です。

特に、令和3年以降の死亡災害9件中3件（1/3）は墜落災害であり、いずれも、墜落防止措置が講じられないまま作業したことが原因となっています。

屋根工事や設備工事をはじめとする各高所作業においては、手すりの設置や、墜落制止用器具を使用できる環境が整わないまま、作業を行わせることのないよう作業方法を再確認する必要があります。

一方、墜落防止措置については、注文者においても費用面等について当然考慮されるべきものです。つきましては、施工者のみならず、注文者を含め、各高所作業について墜落防止措置を講じる必要があることを広く周知するため、別添のリーフレットを作成しましたので、貴会員へ配布する等、労働災害防止に御協力をお願い申し上げます。

福井労働基準監督署

安全衛生課 加藤・尾崎

〒910-8542

福井市開発 1-121-5

TEL 0776-54-6827

福井基署発 1121 第1号
令和4年 11月 21日

建設業労働災害防止協会
福井県支部 高志分会長 殿

福井労働基準監督署長



墜落災害防止のための対策強化について

日頃より、労働基準行政の運営に厚い御理解、御協力をいただき感謝申し上げます。

さて、福井労働基準監督署管内における本年の死亡災害については、5名（10月末速報値）の方の尊い命が失われる結果となっています。これは、昨年1年間の4名を上回っており、大変憂慮すべき事態です。

特に、令和3年以降の死亡災害9件中3件（1/3）は墜落災害であり、いずれも、墜落防止措置が講じられないまま作業したことが原因となっています。

屋根工事や設備工事をはじめとする各高所作業においては、手すりの設置や、墜落制止用器具を使用できる環境が整わないまま、作業を行わせることのないよう作業方法を再確認する必要があります。

つきましては、施工者のみならず、注文者を含め、各高所作業について墜落防止措置を講じる必要があることを広く周知するため、別添のリーフレットを作成しました。リーフレット裏面には、「墜落防止措置の緊急自主点検」として、現場における確認事項をチェックリスト化していますので、御活用につきまして、貴会員へ配布する等、労働災害防止に御協力お願い申し上げます。

福井労働基準監督署

安全衛生課 加藤・尾崎

〒910-8542

福井市開発 1-121-5

TEL 0776-54-6827

福井基署発 1121 第1号
令和4年 11月 21日

福井県板金工業組合 理事長 殿

福井労働基準監督署長



墜落災害防止のための対策強化について

日頃より、労働基準行政の運営に厚い御理解、御協力をいただき感謝申し上げます。

さて、福井労働基準監督署管内における本年の死亡災害については、5名（10月末速報値）の方の尊い命が失われる結果となっています。これは、昨年1年間の4名を上回っており、大変憂慮すべき事態です。

特に、令和3年以降の死亡災害9件中3件（1/3）は墜落災害であり、いずれも、墜落防止措置が講じられないまま作業したことが原因となっています。

屋根工事や設備工事をはじめとする各高所作業においては、手すりの設置や、墜落制止用器具を使用できる環境が整わないまま、作業を行わせることのないよう作業方法を再確認する必要があります。

つきましては、施工者のみならず、注文者を含め、各高所作業について墜落防止措置を講じる必要があることを広く周知するため、別添のリーフレットを作成しました。リーフレット裏面には、「墜落防止措置の緊急自主点検」として、現場における確認事項をチェックリスト化していますので、御活用につきまして、貴会員へ配布する等、労働災害防止に御協力お願い申し上げます。

福井労働基準監督署

安全衛生課 加藤・尾崎

〒910-8542

福井市開発 1-121-5

TEL 0776-54-6827