

令和3年 死亡災害発生事例【確定版】

福岡労働局  
令和4年4月7日現在

番号	発生時間帯	業種	労働者数	年齢性別	災害発生状況	事故の型	起因物(中分類)	備考
1	8:00～9:00	その他の事業	30～49	50代男	被災者は、現場の駐車場から事務所へ向かうため道路を横断中、軽トラックにはねられ死亡した。	交通事故(道路)	動力運搬機	
2	9:00～10:00	その他の建築工事業	1～9	50代男	被災者はトラックで工事現場に到着し職長へ電話したが、繋がらなかった。職長が着信履歴に気付き折り返し被災者に電話をかけたが繋がらなかった。その後、その現場の階段の踊り場で倒れている被災者が通行人によって発見された。	墜落, 転落	仮設物, 建築物, 構築物等	
3	6:00～7:00	道路貨物運送業	1～9	50代男	物流センターにおいて被災者が荷積作業を終え、テールゲート上を歩いていたところ、テールゲートがプラットホームから外れ、地上に墜落した。	墜落, 転落	動力運搬機	
4	11:00～12:00	その他の建設業	1～10	70代男	被災者は、先端に軸付きワイヤバフを取り付けた手持ち式グラインダを用いて作業を行っていたところ、着衣の首元にワイヤバフが巻き付き首が締め付けられた。	はさまれ, 巻き込まれ	金属加工用機械	
5	14:00～15:00	卸売業	1～9	70代男	鋼製架台の製作において、被災者が鋼製壁(高さ約3m×幅約2m)を四角形の架台床面端に仮固定する作業を代表者と共同(代表者はフォークリフトで壁を架台床面端へ置く作業等、被災者は架台床面上で壁を支える作業等)で行った後、架台から地面に降りようとしたとき、仮固定していた鋼製壁が倒れ下敷きになった。	崩壊, 倒壊	材料	
6	9:00～10:00	一般機械器具製造業	1～9	60代男	被災者が旋盤に加工用の材料(丸鋼)を取り付け、回転させながら、サンドペーパーを手に持ち材料の表面仕上げを行っていたところ、チャック(材料固定用の治具)に巻き込まれた。	はさまれ, 巻き込まれ	金属加工用機械	
7	13:00～14:00	建築工事業	1～9	60代男	被災者が足場上で木造家屋建築物の壁下地材を取り付ける作業を行っていたところ、土間に墜落した。	墜落, 転落	仮設物, 建築物, 構築物等	
8	22:00～23:00	道路旅客運送業	30～49	70代男	信号機のない国道上の交差点において、被災者が運転する普通乗用車(事業場所有)を右折しようとしたところ、直進してきた対向車(普通乗用車)と衝突した。	交通事故(道路)	乗物	

令和3年 死亡災害発生事例【確定版】

福 岡 労 働 局  
令和4年4月7日現在

番号	発生時間帯	業 種	労働者数	年齢性別	災害発生状況	事故の型	起因物 (中分類)	備考
9	16:00～17:00	建築工事業	1～9	20代男	被災者が鉄骨造建屋の解体作業を屋上階で行っていたところ、屋上の床面が崩れ下階へ墜落した。	墜落, 転落	仮設物, 建築物, 構築物等	
10	15:00～16:00	輸送用機械等製造業	30～49	50代男	天井クレーンで荷を地切りしたところ荷が横に振れ、被災者が隣の機械設備との間に挟まった。	はさまれ, 巻き込まれ	動力クレーン等	
11	23:00～24:00	道路旅客運送業	30～49	60代男	新型コロナウイルスのPCR検査で陽性と判定され、治療を続けたが約1箇月後に死亡した。	その他	その他の起因物	
12	13:00～14:00	その他の事業	50～99	60代男	被災者が量水標の補修のため、はしご(脚立)を使って昇降中、地面に墜落した。	墜落, 転落	用具	
13	10:00～11:00	その他の建設業	1～9	20代男	被災者が工場内の照明設備をLEDへ交換する作業を行っていたところ感電し、死亡しているところを発見された。	感電	電気設備	
14	9:00～10:00	その他の事業	10～29	50代男	被災者らが乗った乗用車が交差点を右折しようとしたところ、対向車線を直進してきたトラックと衝突した。(同乗者A)	交通事故(道路)	乗物	
15	9:00～10:00	その他の事業	10～29	50代男	被災者らが乗った乗用車が交差点を右折しようとしたところ、対向車線を直進してきたトラックと衝突した。(同乗者B)	交通事故(道路)	乗物	
16	18:00～19:00	社会福祉施設	100～299	60代女	職場で他の労働者が新型コロナウイルス感染症の陽性者となり、濃厚接触者としてPCR検査を受けたところ陽性と診断され、約2週間後、自宅療養中に死亡しているのを発見された。	その他	その他の起因物	

令和3年 死亡災害発生事例【確定版】

福岡労働局  
令和4年4月7日現在

番号	発生時間帯	業種	労働者数	年齢性別	災害発生状況	事故の型	起因物(中分類)	備考
17	5:00～6:00	建築工事業	10～29	20代男	事業所へ向かってトラックで高速道路上を走行していたところ、交通事故により死亡した。	交通事故(道路)	動力運搬機	
18	1:00～2:00	道路旅客運送業	30～49	60代男	被災者は一旦発熱(37.5 超)したが解熱したため、その後業務を一定期間続けた。その後再発熱し、PCR検査で陽性判定を受け、自宅療養を続けていたが、死亡に至った。	その他	その他の起因物	
19	16:00～17:00	建築工事業	10～29	70代男	被災者はビル屋上で工事を進めていたが、地下階の状況を確認するためそこへ向かったところ、入口付近で意識を失い死亡した。	有害物等との接触	有害物	
20	9:00～10:00	土木工事業	1～9	50代男	被災者はドラグショベルで掘削した溝の中で作業を行っていたところ、突然、側壁が崩壊し身体が土砂に埋まった。	崩壊,倒壊	環境等	
21	11:00～12:00	土石採取業	10～29	60代男	事業場敷地内で被災者が下り坂を歩いていたところ、走行中の車両系建設機械に轢かれた。	はさまれ,巻き込まれ	建設機械等	
22	13:00～14:00	通信業	100～299	60代男	自動二輪車で出張した労働者と連絡が取れなくなったので捜しに行ったところ、道路から数メートル下方に同車と共に倒れているところを発見された。	交通事故	乗物	
23	8:00～9:00	鉄鋼業	1～9	60代男	被災者が台車でそれに載せられた金属製品に玉掛けを行っていたところ、それが被災者側に倒れてきたため転倒した。	激突され	金属材料	
24	8:00～9:00	食料品製造業	100～299	60代男	被災者がタンク上部のマンホール箇所において、タンク内に挿入したホースを引き抜こうとしたところ、タンク内に墜落した。	墜落,転落	仮設物,建築物,構築物等	
25	14:00～15:00	その他の建設業	30～49	60代男	倉庫内において、被災者が天井照明取替工事を高所作業車のカゴに乗って行っていたところ、天井とカゴの間に挟まれた。	はさまれ,巻き込まれ	建設機械等	

令和3年 死亡災害発生事例【確定版】

福岡労働局  
令和4年4月7日現在

番号	発生時間帯	業種	労働者数	年齢性別	災害発生状況	事故の型	起因物(中分類)	備考
26	10:00～11:00	土木工事業	1～9	40代男	地中埋設管撤去のために一定の深さまで地面を掘削した底面で、被災者が作業を行っていたところ、側壁が崩壊し土砂に埋まった。	崩壊,倒壊	環境等	
27	6:00～7:00	その他の事業	10～29	60代男	被災者は他社の事業場構内における業務に従事していたが、同構内の道路を横断していたところ、その道路を走行中の車両に轢かれた。	激突され	乗物	
28	15:00～16:00	その他の建設業	1～9	60代男	ソーラーパネル設置工事の事前調査業務において、被災者が民家の屋根にハシゴをかけ昇降していたところ、ハシゴの上部から地面に墜落した。	墜落,転落	用具	
29	10:00～11:00	木材・木製品製造業	10～29	50代男	倉庫2階に集められた粉体材料を1階に置かれた容器の中に落とす作業等を被災者が行っていたところ、同容器内に墜落した。	墜落,転落	仮設物,建築物,構築物等	
30	10:00～11:00	道路貨物運送業	30～49	40代男	自社から他都道府県に向けて高速道路上をトラックで走行していたところ、本線上に停車していた車両に追突した。	交通事故	動力運搬機	
31	10:00～11:00	建築工事業	1～9	50代男	構築物の解体作業において、被災者がその壁を電動工具を用いて解体していたところ、その壁が倒れ下敷きとなった。	崩壊,倒壊	仮設物,建築物,構築物等	
32								
33								