

広報はちまん安全ヨシ!!【9月号】

岐阜八幡労働基準監督署

8月、埼玉県内で下水道管の点検・清掃作業中に作業員4名が亡くなる災害が発生しました。この災害の原因是、マンホール内に充満した硫化水素による中毒とされています。類似作業に従事される場合は以下の措置を講じてください。

□酸素濃度、硫化水素濃度の事前測定

□換気の実施


□呼吸用保護具の着用

□立入禁止の表示

□救助の際の二次災害の防止

作業員が酸素欠乏症等を発症した場合は、無理せず、消防に通報し救出を委ねること

呼吸用保護具の例



郡上市の労働災害発生状況について (令和7年8月末集計)

※死傷者数は休業4日以上のもの

	令和7年 死傷者数	令和6年 死傷者数	対前年比 増減数、増減率	
全産業	40	27	13	48.1%
製造業	9	9	0	0%
建設業	3	2	1	50.0%
運送業	3	1	2	200%
林業	2	5	-3	-60.0%
小売業	3	3	0	0%
社福祉	2	2	0	0%
接客娯楽業	9	2	7	350%

サービス業の転倒などの災害の急増が目立っています。
／担当者