

# 労災情報たかやま (H29.8月号)

高山労働基準監督署(安全衛生課)

## 平成29年7月末時点の労働災害発生状況について

### 主要産業の死傷者数

	平成29年		平成28年		対前年比 増減数		対前年比 死傷者数 増減率
	( )				( )		
全産業	(3)	93		78	(3)	15	19.2%
製造業	(1)	24		27	(1)	-3	-11.1%
建設業		15		10		5	50.0%
運送業		6		3		3	100.0%
林業	(1)	9		5	(1)	4	80.0%
商業等	(1)	39		33	(1)	6	18.2%

注)カッコ内は死亡者数

## 死亡災害発生!!

### 災害発生状況

幅木など長尺物を、台車へと自動で積み替える装置であるトロリーフィーダーのメンテナンス作業において、当該トロリーフィーダーのアームを昇降させる駆動モーターにつながっている減速機をオーバーホールするため、トロリーフィーダーのアームの下に潜り込み減速機を取り外したところ、アームが落下し、作業者の頭部を直撃したものの。

### 災害発生原因

・アームを最低下降位置に置かないままアームの位置を保持する減速機を取り外したこと。

- ・アームを最低下降位置以外の位置に置かずアームの下部に潜り込む必要がある場合に、アームが不意に落下することを防止するための安全ブロック、安全支柱を設置していなかったこと。
- ・オーバーホールの対象となる機械について、機械の特性等を十分に把握していないままメンテナンス作業を実施したものの。

### 再発防止対策

- ・アームを最低下降位置に置いたうえで減速機の取り外しを行う、又はアームを最低下降位置に置くことができない場合は安全支柱等を設置すること。
- ・オーバーホールの対象となる機械について、機械の特性等を十分に把握したうえでメンテナンス作業を実施すること。

### 災害の概略図

