


番号：R4-5

死亡災害等速報

発生月	令和4年4月	業種	建設業
起因物	屋根	事故の型	墜落・転落
災害発生状況 ※1	<p>雨漏り防止のための工場屋根修理作業において、屋根上で土ぼこりを清掃していた被災労働者が樹脂製波板とスレートの重ね合わせ（境界）部を踏み抜き墜落した。</p>		 <p>厚生労働省「職場のあんせんサイト」同種災害事例のイラストを引用</p>
想定される再発防止対策 ※2	<ul style="list-style-type: none"> ○ スレート等踏み抜くおそれのある屋根の上で作業を行う場合は、踏み抜き防止のための「歩み板」を設けること。 ○ スレート等踏み抜くおそれのある屋根の上で作業を行う場合は、防網を張り、親綱を設置して墜落制止用器具を使用させる方法で、踏み抜き防止のための措置を講じること。 ○ 作業に携わる者に対し安全教育を行うこと。 		

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。