


番号：R4-11

死亡災害等速報

発生月	令和4年6月	業種	その他の事業
起因物	作業床、歩み板	事故の型	墜落、転落
災害発生状況 ※1	<p>建物の天井裏において、照明設備の点検作業中、被災者が天井裏を移動していたところ、石膏ボードの天井板を踏み抜き、約17m下の床に墜落した。</p>		 <p>厚生労働省「職場のあんせんサイト」 同種災害の事例を引用</p>
想定される再発防止対策 ※2	<ul style="list-style-type: none"> ○ 天井裏、屋根等の高所での作業では、踏抜きの危険のある箇所について、発注者から確認する等により適切に把握し、作業者に周知させること。 ○ 踏抜きの危険のある箇所で作業を行う場合には、歩み板を設置し、墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止措置を講じること。 ○ 定期点検・修繕等の定期的実施する作業では、作業場所までの安全な通路を確保するとともに、当該通路を作業者に周知させ、当該通路以外を使用させないこと。 		

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される、再発防止対策や関連通達・指針です。