




番号：R4-15

# 死亡災害等速報

発生月	令和4年9月	業種	製造業
起因物	食品加工用機械	事故の型	巻き込まれ
災害発生状況 ※1	<p>被災者は食品生地の製造機械の一部に不具合が生じたため、調整作業を行っていたところ、当該機械の回転軸に、着用していた衛生帽のケーブ部分が巻き込まれた。</p> 		
想定される再発防止対策 ※2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 機械の不具合を解消する等の調整作業の際は、当該機械を確実に停止させること。</li> <li>○ 回転軸に接触防止のための覆いを設けること。</li> <li>○ 上記措置が困難な場合には、治具等の使用により安全距離を確保した上で作業すること。</li> <li>○ 非定常作業における安全作業手順書の作成及びリスクアセスメントを実施し、関係労働者に安全衛生教育を行うこと。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>◆ 食品加工用機械を使用して作業を行う事業者の皆様へ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>◆ 食品加工作業におけるリスクアセスメント</p> </div> </div>		

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。