


番号：R4-16

死亡災害等速報

発生月	令和4年11月	業種	建設業
起因物	屋根	事故の型	墜落・転落
災害発生状況 ※1	<p>改修作業の様子を写真で撮影するために建屋の屋根に登ったところ、足を踏み外して、ポリカーボネート製の折板を踏み抜き、およそ8m下の地上に墜落した。</p>		 <p>厚生労働省「職場のあんせんサイト」 同種災害事例のイラストを引用</p>
想定される再発防止対策 ※2	<ul style="list-style-type: none"> ○ 脆弱な材料で葺かれた屋根で作業を行う場合は、踏み抜き防止のための「歩み板」を設けること。 ○ 脆弱な材料で葺かれた屋根で作業を行う場合は、防網を張り、親綱を設置して要求性能墜落制止用器具を使用させる方法等で、踏み抜き防止のための措置を講じること。 ○ 安全な作業の方法、作業の危険性、不安全行動や状態、安全な設備、保護具の使用などについて、作業者に具体的な安全教育を行うこと。 		

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。