


番号：R5 - 16

死亡災害速報

発生月	令和5年10月	業種	清掃・と畜業
起因物	トラック	事故の型	交通事故（道路）
災害発生状況 1	<p>被災者はゴミ収集車の運転席を離れた際、当該車両が下り坂を逸走し始めたので、停止させるために運転席に乗り込もうとしたところ、道路沿いの建物外壁に衝突し、運転席ドアと車体に体を挟まれた。</p>		
想定される再発防止対策 2	<p>ゴミ収集車の運転席を離れる際は、原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためブレーキを確実に掛け、逸走を防止する措置をとること。</p> <p>【具体的には】 ゴミ収集車の運転席を離れるときは、サイドブレーキを確実に掛け、原動機を止めること。MT車の場合はいずれかのギアにシフトする、AT車の場合はパーキングにシフトすること。 また、車輪止めを使用すること。</p> <p>労働者に対して、上記の作業手順の徹底するため、安全教育を行うこと。</p>		

- 1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。
- 2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。