


番号：R7-8

死亡災害速報

発生月	令和7年7月	業種	製造業
起因物	クレーン	事故の型	はさまれ、巻き込まれ
災害発生状況※1	天井クレーンを使用してロール状のコイル材をつり上げて移動させていたところ、吊り上げていたコイル材と周辺の設備の間に挟まれた。 		
想定される再発防止対策※2	○ 天井クレーンを使用する作業について、作業標準書を作成し、関係労働者に安全教育を行い周知徹底すること。 ○ クレーンの運転については、使用するクレーンの能力、種類等に応じ、クレーン運転士免許等の必要な資格を有する者に行わせること。 ○ クレーン作業を行う周辺状況を勘案した上で、吊り荷の接触等による危険を及ぼすおそれのある箇所で作業を行わないこと。		

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。