

溶接スパッタ(火花)による ヤケドが多発しています！！

～いのちにかかわります～

すべきこと

- 綿100%や難燃性の生地を使ったインナーを着る
- 接近した溶接や上向き溶接は、 防災エプロンを着用する
- 消火用の水を常備する

すべきでないこと

- ポリエステルやレーヨン生地のインナーを着る
- 周囲に人がいないところで1人で溶接する
- 溶接によるヤケドをナメてかかる