

令和7年死亡災害速報

災害発生月	令和7年12月	死亡者総数	48
業種	土砂採取業		
被災時の作業内容	ベルトコンベアの調整等作業		
災害の概要	被災者は、砂利碎石プラント構内において重機による砂利の運搬作業等に単独で従事していたが、昼休みになんでも事務所に戻らなかつたため、事業者が構内を捜索したところ、稼働しているベルトコンベアのプーリー部分に上半身が巻き込まれている状態の被災者を発見したもの。		
作業における注意事項	<p>令和7年12月にコンベヤーに巻き込まれて労働者が亡くなられた死亡災害が発生しており、類似の死亡災害が同じ月に発生してしまったこととなります。</p> <p>今一度、コンベヤーをはじめとする機械の点検・修理の際には機械の運転を停止すること（動き出さない状態にすること）を周知徹底してください。また、点検・修理のような非定常作業においては、事前にリスクアセスメントを実施し、リスクの少ない作業手順により作業を行ってください。</p>		
<p><u>同種災害情報（出典：職場のあんぜんサイト「労働災害事例」）</u></p> <p>検索ワード 事故の型「はさまれ、巻き込まれ」</p> <p>起因物「動力運搬機」</p> <p>キーワード「コンベヤー」など</p>			

