

令和8年 製造業における死亡災害

発 生 年	発 生 月	時 刻	業 種	規 模	事 故 の 型	起 因 物	災害の状況
8	2	16時台	窯業土石製品製造業	10人未満	はさまれ、巻き込まれ	動力運搬機 222	被災者は、工場敷地内を移動中、前進するフォークリフトにひかれ、前輪に体を巻き込まれたもの。
8	4	14時台	窯業土石製品製造業	10人以上29人	激突され	動力運搬機 222	コンクリート型枠の組替え作業を行うため、フォークリフトに型枠を積載して前進していたところ、フォークリフトの前を歩行していた被災者の後方からフォークリフトが激突したもの。
8	6	8時台	木材・木製品製造業	10人以上30人未満	墜落、転落	仮設物、建築物、構築物 418	被災者らで、木材チップヤード上部のベルトコンベアの補修作業において、被災者は廃棄部品を持って建屋の架設通路を移動中、木製の床面を踏み抜き、約5m下に墜落したもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。

令和8年 陸上貨物運送事業における死亡災害

発 生 年	発 生 月	時 刻	業 種	規 模	事 故 の 型	起 因 物	災害の状況
8	4	10時台	道路貨物運送業	10人未満	はさまれ、巻き込まれ	用具 374	被災者は、荷主先の屋外に設置された天井クレーンを用いてトラックに鋼管（長さ約8m、径約0.9m）を運搬する作業を行っていたところ、玉掛用具として使用していたスリングベルトが切断し、荷が落下した結果、荷と周囲の構造物との間に挟まれて意識不明の重体となり、その後、死亡したもの。
8	5	6時台	道路貨物運送業	10人以上29人	交通事故	動力運搬機 221	片側一車線の直線道路を走行中のダンプトラックが路外に逸脱し、倉庫に衝突して運転手が死亡した。
8	2	10時台	陸上貨物取扱業	10人以上29人	その他	分類不能 999	倉庫内において、荷を棚に保管する作業をしていたところ、転倒して床に頭部を打ち付けた。
8	6	11時台	道路貨物運送業	30人以上50人未満	墜落、転落	動力運搬機 211	被災者は、荷主先事業場内において25tトレーラーへ鉄骨を積み込む作業中、荷台に載せられた三段積みの鉄骨の最上段の位置調整のため、荷の上に上がり鉄骨間へバールを差し込み煽った際、当該バールが抜け、体勢を崩し、約2.8m下方の地上部へ墜落し、頭部を強打して死亡したもの。 被災者は保護帽を着用していた。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。

令和8年 林業災害における死亡災害

発生年	発生月	時刻	業種	規模	事故の型	起因物	災害の状況
-----	-----	----	----	----	------	-----	-------

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。

令和8年 その他の業種における死亡災害

発 生 年	発 生 月	時 刻	業 種	規 模	事 故 の 型	起 因 物	災 害 の 状 況
8	1	2時台	小売業	30人以上 49人	交通事故（道路）	乗物 231	被災者は、事業場所有の軽自動車で配達業務を行ったあと、事業場へ向かって走行していたところ、対向車線にはみ出し、電柱に衝突したものの、 当時、現場の路面は凍結していた。
8	1	11時台	漁業	10人未満	おぼれ	環境等 713	労働者1人を含む4人を乗せた漁船が漁港近くでヒラメの底建網漁を行っていたが、連絡が取れなくなったため捜索したところ、翌朝、出港した漁港から約4km離れた海岸沿いの消波ブロック付近に上記労働者が倒れているのが発見され、その場で死亡が確認されたもの。 乗船していた他の3人（非労働者）は、1人が死亡確認、2人は行方不明である。
8	1	18時台	その他の事業	10人未満	おぼれ	環境等 713	被災者は、漁港の岸壁付近で作業を行っていたが、行方が分からなくなり、翌日海中に沈んでいる状態で発見されたもの。
8	2	15時台	社会福祉施設	10人以上 29人	交通事故（道路）	乗物 231	被災者は、業務にて乗用車を運転中、アイスバーンでスリップし電柱に激突し、その反動で車両ごと横転する事故に遭い、入院加療していたが、病状の悪化により死亡したもの。
8	3	21時台	警備業	50人以上 99人	墜落、転落	仮設物、建築物、構築物、構 413	警備員である被災者は、巡回のため、建物内の非常階段を下りていた際に転落して踊場付近で額を強打し、頸椎損傷のため死亡したもの。
8	6	8時台	社会福祉施設	10人以上 30人未満	墜落、転落	仮設物、建築物、構築物、構 416	被災者は、勤務先である3階建て在宅型老人ホームの2階の利用者の一室において、窓内側の棚に乗り窓枠にはまっている網戸の状況を確認していたところ、当該網戸が窓枠から外れ、その勢いで窓外部に飛び出し、約4.8m下方の地上部に墜落したもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。

令和8年 その他の業種における死亡災害

発生年	発生月	時刻	業種	規模	事故の型	起因物	災害の状況
8	6	16時台	旅館業	30人以上50人未満	はさまれ、巻き込まれ	動力運搬機 229機	被災者は、乗用芝刈機を使用し、ゴルフ場の芝刈作業を行っていたところ、乗用芝刈機の左前輪と芝刈装置との間に挟まれている状態で発見された。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。