

# 食料品製造業の労働災害が**増加中**

管内の食料品製造業で、平成27年1月～7月末日までに発生した災害のうち、転倒災害は26件、一般動力機械等による切れ・こすれ災害は8件、一般動力機械等による挟まれ・巻き込まれ災害は7件です。

について、屋内の通路での転倒災害に加えて、本年は屋外駐車場での凍結面での転倒が多く発生しています。については、機械の修理、点検、調整の際に機械を停止せず作業を行ったため、手を刃部、歯車、ローラーに挟まれたり、巻き込まれたり、創傷したりしています。

## 好事例




インターロック機構の覆いが設けられている

巻き込まれ注意！



## 死傷災害件数(食料品製造業)



休業4日以上

現在実施している労働災害防止措置が十分か確認してみましょう！！

# 機械の安全チェックリスト

- ・事業場で下記の項目を確認してください。
- ・NOの項目があった場合には、改善例を参考に現場に応じた対策を実施しましょう。

点検してみましょう	YES	NO	改善例
スライサー、チョップカッター及びバンドソー等の刃部に覆い、囲い等がありますか？			→刃の切断に必要な部分以外の部分に覆い、囲い等を設けましょう。
ミキサー、ミル及びらいかい機械等の開口部に蓋、覆い及び柵を設けていますか？			→転落のおそれのある場所に蓋、覆い、高さが90cm以上の柵等を設けましょう。
の機械から内容物を取り出す場合、機械の運転を停止又は労働者に用具等を使用させていますか？			→機械の運転停止の徹底又は用具を使用しましょう。
の機械(原材料の供給が自動的に行われているものを除く)について、原料を供給する場合、機械を停止又は労働者に用具等を使用させていますか？			→機械の運転停止の徹底又は用具を使用しましょう
食品の原材料を圧延する食品加工ロール機について、覆い、囲い等がありますか？			→労働者に危険を及ぼすおそれのある個所に覆い、囲い等を設けましょう。
おにぎり成形機、マカロニ押し出し機及び果実の圧搾機等について、覆い、囲い等を設けていますか？			→機械に挟まれ、巻き込まれの危険がある個所に覆い、囲い等を設けましょう。
機械の掃除、給油、検査又は調整の作業を行う場合、運転を停止していますか？			→注意喚起の掲示等を行い、機械の運転停止を徹底しましょう。スイッチを切ってもしばらく機械が動く場合はブレーキを設けましょう。
リスクアセスメントを定期的に行っていますか？			→どの部分が危険箇所に該当するかは労働者個人によっても異なります(身長、手足の長さ等)。きめ細かな危険箇所の見直しを行いましょう。