





# コンベヤーによる死亡災害をなくそう！ ～巻き込まれ災害を防止するために～

## 北海道内で発生したコンベヤーによる死亡災害の概要

- 平成 25 年 6 月：水産食料品製造業  
洗浄ガンを使用して、ほたての搬送コンベヤーのベルト部分の洗浄作業を行っていたところ、コンベヤーの回転軸に巻き込まれた。
- 平成 25 年 10 月：砂利採取業  
砂利プラントでコンベヤーの監視業務を行っていたところ、コンベヤーのベルトとローラーの間に上半身を巻き込まれた。
- 平成 26 年 2 月：窯業土石製品製造業  
砂利プラントにおいて単独で骨材の製造を行っていたが、ベルトコンベヤーのベルトとフレームに挟まれ宙づりとなった。


## 平成 25 年に発生したコンベヤーによる労働災害（北海道）

速報値



# ベルトコンベヤーの安全対策

## ベルトコンベヤーの例



## 【コンベヤーの点検等のポイント】

- 回転部分には覆い等が設けられ固定されているか
- 非常停止スイッチは有効に作動するか
- 昇降設備、手すり等には著しい腐食、損傷等はないか
- コンベヤーからの運搬物の落下防止がされているか
- 関係者以外が立ち入ることを禁止する措置はとられているか
- 危険個所を絵表示等で明確にしているか
- 起動スイッチに清掃等のため機械を停止した場合の誤操作防止用の表示等はあるか（上の図を参照）

「コンベヤーの安全基準に関する技術上の指針」は厚生労働省のホームページから「職場のあんぜんサイト」を検索し、告示・指針一覧からご覧になれます



コンベヤーによる労働災害防止等については、北海道労働局労働基準部安全課（代表011-709-2311）又は最寄りの労働基準監督署（支署）へお問い合わせください