

令和 3 年 死亡災害事例

令和 3 年 9 月 29 日現在

NO. 発生月 時間帯	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
1 1月 17～18時	作業員 20歳代 5年	その他の 土木工事業	交通事故 乗用車・バス・バイク	事業場から送迎の指示を受け、事業場所有の普通貨物自動車に同僚 1 名を乗せて道路を走行中、道路沿いのガソリンスタンドの外壁に衝突し、運転していた労働者が死亡した。
2 2月 19～20時	その他の 製造工 20歳代 4年	製鉄・製鋼 ・圧延業	はさまれ・ 巻き込まれ コンベア	1人で不具合のあったベルトコンベヤーの点検作業を行っていたところ、ベルトコンベヤーに上半身をはさまれ、死亡した。
3 2月 4～5時	作業員 30歳代 4か月	その他の輸送 用機械等 製造業	はさまれ・ 巻き込まれ エレベータ、リフト	製品の燃料タンク（重さ約 15 キロ）を荷物用昇降機に載せる作業中、昇降機の搬器部分に上半身をはさまれ、死亡した。
4 3月 14～15時	車両系建設 機械運転者 70歳代 30年	建築設備 工事業	崩壊・倒壊 その他の 材料	ガラスサイロ内でドラグショベルを使用して、固まったガラスを取り除く作業中、壁側のガラスがドラグショベルにのしかかっていたため、ドラグショベルの運転作業に従事していた被災者がキャビンごと押しつぶされた。
5 3月 6～7時	調教助手 50歳代 26年	畜産業	墜落・転落 その他の 環境等	競走馬のトレーニングセンターの馬場において、競走馬の調教をしていたところ、騎乗していた馬が左前脚を骨折して転倒し、被災者は落馬して地面に投げ出され、死亡した。
6 3月 16～17時	とび工 30歳代 20年	鉄骨・鉄筋コ ンクリート造 家屋建築 工事業	飛来・落下 金属材料	RC造 8 階建共同住宅修繕工事の外部足場組立作業中、4 m単管 4 本を吊袋に入れ荷上げ、6 階部分で荷取後、1 本目を引き抜いた時に吊袋のバランスが崩れ、残りの 3 本が地上に落下し、被災者に当たった。
7 4月 14～15時	運転者 50歳代 9か月	産業廃棄物 処理業	転倒 フォーク リフト	フォークリフトで走行中、突然通路（ステンレス製の床）が凹み、バランスを崩して転倒し、フォークリフトと床の間にはさまれ死亡した。
8 4月 15～16時	板金工 50歳代 30年	その他の 建築工事業	墜落・転落 屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	屋根補修工事のため、スレート板を持ちながらスレート屋根上を歩いていたところ、スレート板を踏み抜き、約 6.2m下のコンクリート床面に墜落し、死亡した。

NO. 発生月 時間帯	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
9 5月 13～14時	管理者 60歳代 3年	その他の事業 その他	墜落・転落	倉庫の屋根上に設置されたソーラーパネルを清掃中、事務所の屋根から倉庫の屋根に移動しようとしたところ、約7メートル下のコンクリート床に墜落した。
			屋根・はり・もや・けた・合掌	
10 5月 8～9時	作業員 60歳代 20年	ゴルフ場	墜落・転落	ゴルフコースの芝刈り作業中、コース内の池（深さ80cm）に芝刈機ごと転落し、水没している状態で発見された。
			その他の一般動力機械	
11 6月 9～10時	作業員 40歳代 0か月	その他の建築工事業	飛来・落下	4階建てのビル解体工事において、被災者は1階でエレベーターの搬器のワイヤーロープを固定していた金物を外したところ、ワイヤーロープが外れてエレベーターのつり合い重りが落下し被災者に当たった。
			エレベータ、リフト	
12 7月 10～11時	作業員 60歳代 7か月	その他の卸売業	はさまれ・巻き込まれ	空き缶を圧縮して金属の塊にする圧縮成型機を自動で動かしていた際に、圧縮後に戻ってきたはね上げ式の上ぶたと付近の構造物の間に頭部をはさまれた。
			射出成型機	
13 7月 16～17時	作業員 80歳代 11年	その他の金属製品製造業	墜落・転落	鉄骨造りの物置を設置するため、鉄骨を固定する作業を終えて脚立から降りようとしたところ、足を掛けていた脚立から転落し、コンクリート床上に頭部を強打した。
			はしご等	
14 7月 12～13時	作業員 70歳代 3か月	自動車小売業	高温・低温の物との接触	自動車販売店において、被災者は屋外で展示車の洗車作業中、熱中症の症状がみられ休憩していた。その後、倒れているところを発見され病院へ搬送されたが死亡した。
			高温・低温環境	
15 7月 6～7時	運転者 50歳代 25年	バス業	交通事故	バスを運転して道路を走行中、前方から走行してきた大型トレーラーがセンターラインを越えてきたため、正面衝突し、その後、死亡した。
			トラック	
16 8月 15～16時	組立・修理工 70歳代 3年	その他の卸売業	飛来・落下	フォークリフトのタイヤがパンクしたので、タイヤを外し修理していた。タイヤのボルトを緩めリム（金属製）を外していたところ、空気の残圧によりボルトのねじ山が破断し、リムが飛んで被災者に当たった。
			金属材料	
17 8月 10～11時	大工 70歳代 10年	その他の建築工事業	墜落・転落	倉庫の屋根上で修繕作業を行っていたところ、屋根下地を踏み抜いて約4メートル下に墜落し、死亡した。
			屋根・はり・もや・けた・合掌	

NO. 発生月 時間帯	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
18 7月 0～1時	事務員 50歳代 7年	銀行・信託業	その他	事業場内において新型コロナウイルス感染症に罹患し、その後死亡した。
			その他の 起因物	
19 9月 14～15時	作業員 20歳代 5年	機械器具設置 工事業	激突され	工場建設工事現場において、小型ボイラー（高さ約2.7メートル、重さ約3トン）を据え付けるための搬入作業で、架台に乗せ換えていたところ、当該小型ボイラーのバランスが崩れ横転し、被災者が下敷きになった。
			荷姿の物	

死亡災害事例は速報であり、今後変更することもあります。