平成29年死亡災害事例

NO. 発生月	職種年齢	事業の種類	事故の型	災害の概要
時間帯	経験年数	7 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 1	起因物	77 7 700
No. 1 1月 13~14時	作業者 40歳代 2年	陸上貨物 取扱業	崩壊・倒壊 フォークリ フト	倉庫においてフォークリフトで荷(段ボール箱)をパレット積みして運搬中、積荷が崩れたため、下敷きになった。
No. 2 1月 10~11時	作業者 20歳代 2年	畜産業	墜落・転落 その他の 環境等	競走馬の調教中、強風に驚いた馬がラチ(木製の柵)に激突した弾みで、騎乗していた被災者が地面に墜落して頭部を強打し、1週間後に死亡した。
No.3 1月 11~12時	造園工 50歳代 20年	その他の土木 工事業	墜落・転落はしご等	個人宅の敷地内の立木を伐採する作業中、道路側に木が倒れるのを防ぐため、木に2連ばしごを立てかけてワイヤーロープを掛けようとしていたところ、5.9メートル下のアスファルト路面に墜落した。
No. 4 2月 15~16時	作業者 40歳代 27年	めっき業	有害物等と の接触 有害物	金属部品の脱脂のため、部品をカゴに入れト リクロロエチレン洗浄槽に浸す作業をしてい たところ、意識消失して倒れた。
№. 5 3 月		木材伐出業	激突され	チェーンソーで伐倒木の枝払い作業中、フェラーバンチャ(伐木と原木等の集積を行う車両系木材伐出機械)が把持していた伐倒木に接触して死亡した。
8~9時	5年		伐木等機械	
No. 6 3月 2~3時 第七 50歳代 2年		一般貨物自動	その他	大型貨物自動車の運転手として、13時30 分頃運行開始し、翌日午前11時頃にコンビニ エンスストア駐車場で亡くなっているのが発 見された。死亡推定時刻は発見日の午前3時
	車運送業	起因物なし	頃。 長期間の過重業務による急性心筋梗塞であると、同年9月に業務上として労災認定。	
No.7 3月 13~14時	作業者 7 0歳代 3年	畜産業	はさまれ・ 巻き込まれ	牛舎内で清掃作業中、後退してきた給餌用ト ラクターに轢かれて死亡した。
			その他の 一般動力機 械	
No. 8 4月 13~14時	作業者 60歳代 3年	その他の土木 工事業	崩壊・倒壊	解体工事現場で瓦礫の片づけ作業中、現場を 区画するよう設置されていた防塵ネット(高さ 8.8 メートル)が崩壊し、その下敷きとなり死
			その他の仮 設物・建築 物・構築物 等	8.8 メートル) か朋盛し、その下敷さとなり死亡した。

NO. 発生月	職種年齢	事業の種類	事故の型	災害の概要
時間帯	経験年数	サポッパ年級	起因物	人口の風女
No.9 管理者 4月 20歳代 16~17時 8年		上下水道	墜落・転落	水道管の取替え工事現場で、下り勾配の道路 に駐車してトラックに用具を積込み中、突然、 トラックが後退したため、被災者は巻き込まれ
	工事業	トラック	てトラックとともに転落し、横転したトラック の下敷きになり死亡した。	
No. 1 O 6月	作業者 8 0 歳代	その他の土石 採取業	激突され	雑木林の傾斜地で、偏心木の伐木作業中、チェーンソーで受け口を切り、次に追い口を切っていたところ、木の元口部分が裂けて倒れ、被災者の背中に当たり下敷きとなり死亡した。
16~17時	40年		立木等	
No.11 7月 30歳代 16~17時 15年		その他の建築 工事業	墜落・転落	屋根の改修工事現場において、1階屋根(ルーフデッキ)の上に外部足場を組立てるため、1階屋根に上がって歩行中、明かり取り用窓(厚さ7mmの網入りガラス)を踏み抜いて、7.1m下のコンクリート床に墜落して死亡した。
			屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	
No. 1 2 7月	作業者 7 0 歳代	その他の土木 工事業	激突され	雑木林の立木の伐採作業現場において、地面 に落ちた枝の回収作業を行っていたところ、伐 木作業者がチェーンソーを用いて伐倒した木 に激突されて死亡した。
8~9時	8年		立木等	
7月 50	鐵骨工 5 0 歳代	鉄骨・鉄筋コ ンクリート造 家屋建築 工事業	墜落・転落	工場の新築工事現場において、鉄骨梁(高さ13.5m)のボルトの本締め作業中に体勢を崩し、梁に取り付けられたブレース材を掴んだが、固定されていないブレース材の一端が下がったことで、張られた水平ネットを破り、破れ目から墜落して死亡した。
	38年		屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	
No.14 8月 15~16時	作業者 7 0歳代 0年	その他の建築 工事業	高温・低温 の物との接 触	平屋建家屋の解体工事現場で、作業中の被災者が熱中症により倒れ、コンクリートの床上に頭部を強打し、病院に搬送され治療を受けていたが、7日後に死亡した。(保護帽を着用していたが、あご紐が緩かったため、転倒時に外れた。)
			高温・低温 環境	
12月 20点	作業者	作業者 2 0歳代 5年 鉄鋼業	はさまれ・ 巻き込まれ	焼却灰とセメントを混ぜ合わせてペレットを製造する工程において、混合機(幅 68.5 センチ×長さ 331 センチ×深さ 57.5 センチ)の清掃作業を被災者が一人で行っていたところ、混合機のスクリューに両足と左腕を巻き込まれ、死亡した。
			混合機· 粉砕機	
No. 1 6 1 2 月	貨物自動車 運転者	一般貨物自動 車運送業	交通事故 (道路)	大型トラックで高速道路を走行中、前を走行 していた大型トレーラーに追突し、死亡した。
3~4時	40歳代 7年		トラック	

NO. 発生月	職 種 年齢	事業の種類	事故の型	災害の概要
時間帯	経験年数	尹未り性規	起因物	火告の似安
12月 10歳	清掃員	その他の清掃・と畜業	墜落・転落	工場の屋根に設置されている太陽光パネル を清掃していたところ、天窓のガラスを踏み抜 いて高さ約13.8メートルの箇所から墜落
	0ヶ月		屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	し、死亡した。
No.18 12月 14~15時	解体工 4 0 歳代 2 ヶ月	その他の建設 業―その他	墜落・転落	納屋の解体工事現場において、防水シートを 剥がす作業をしていたところ、高さ約2.8メ ートルの屋根端から墜落し、死亡した。
			屋根・はり・ もや・けた・ 合掌	