


発生年	18	事故の型	飛来、落下	起因物	玉掛用具
発生状況	給油所造成工事において、ドラグショベルで土止め用のL型擁壁(重量:約3トン)を吊り上げて旋回したところ、ドラグショベルバケットのフックに掛けていた玉掛用ワイヤーロープが切断したことによりL型擁壁が落下し、待機していた労働者に激突した。				
原因	<ul style="list-style-type: none"> ●車両系建設機械を主たる用途以外の用途に使用したこと。 ●ドラグ・ショベルの構造及び材料に応じて定められた負荷させることができる最大の荷重を超えて作業を行ったこと。 ●安全係数の値が6以上のワイヤロープを使用していなかったこと。 	対策	<ul style="list-style-type: none"> ○車両系建設機械を主たる用途以外の用途に使用しないこと。 ○ドラグ・ショベルの構造及び材料に応じて定められた負荷させることができる最大の荷重を超える荷重を掛けて作業を行わないこと。 ○安全係数の値が6以上のワイヤロープを使用すること。 		

【背面図】



【平面図】

