平成26年死亡災害発生状況

長崎労働局

(確 定)

| | | | | | <u>E)</u> | |
|----|-----------|-------------------------|---|-------------------------|-----------|--|
| 番号 | 発生 年月日 | 被 災 者 職 種 年 齢 等 | 発生状況の概要 | 業 種 起 因 物 事 故 の 型 | 所轄署 | |
| 1 | 26. 1 | 男 | 資材置き場にて、フォークリフトでプレスされたアルミ缶 | 清掃・と畜業 (産業廃棄物処理業) | | |
| | | | の塊 (幅 1m×1.2m、高さ 2m、重量 1t) をコンテナ内に積み 込む際、当該積み荷が誘導していた被災者側に倒れ、コンテ | フォークリフト | 諫 | |
| | | 52 歳 | ナ内壁と荷の間に挟まれ、死亡したもの。 | 崩壊、倒壊 | 早 | |
| | 26. 1 | 女 | 製材所にて、被災者が自動送材車式帯のこ盤のピットに入 | 製造業(製材業) | 対 | |
| 2 | | 製材工 | り、清掃作業を行っていたところ、帯のこ盤操作者が送材車 を動かしたため、ピットと送材車の間に身体を挟まれ、死亡 | 帯のこ盤 | 馬 | |
| | | 59 歳 | したもの。 | はさまれ、巻き込まれ | 闹 | |
| | 26. 2 | 男 | 被災者が出勤後タクシー置き場までバイクで移動中に道 | 運輸交通業 (タクシー業) | 佐 | |
| 3 | | 運転手 | 路上でバイクと接触した。その後、被災者は接触事故により 道路上に散らばった資料等を拾っていたところ、バイクには | 乗用車、バイク | 世 | |
| | | 73 歳 | ねられ、さらに後続の軽自動車にはねられ、死亡したもの。 | 交通事故 | 保 | |
| | | 男 | 工場において、船体ブロックの一部(幅 1.6m×高さ 1.1m | 製造業 (機械器具製造業) | 佐 | |
| 4 | 26. 3 | 取付工 | ×長さ 12.2m、重量 7.1t) を仮溶接する前に被災者がその下に入り、油圧ジャッキで当該船体ブロックの角度を微調整し | 建築物、構築物 | 世 | |
| | | 41 歳 | ていたころ、鋼管等に支えられた船体ブロックの一部がバラ ンスを崩して倒れ、被災者に激突し、死亡したもの。 | 激突され | 保 | |
| | 26. 6 | 男 | | その他の事業 | é | |
| 5 | | 作業員 | 作業所へ向かうため、被災者がバイクで道路を直進中、信 号のない交差点で右折してきた軽乗用車と衝突し、数日後に | 乗用車、バイク | 島 | |
| | | 17 歳 | 死亡したもの。 | 交通事故 | 原 | |
| | | 男 | 造船所内において建造中のケミカルタンカー(約2万5千t)の船底で配管工が作業を行っていたところ、何らかの原因で作業服に引火し、火傷により死亡したもの。 | 製造業(造船業) | | |
| 6 | 26. 6 | 配管工 | | 火災 | 長 | |
| | | 45 歳 | 囚で作業版に打欠し、欠場により死亡したもの。 | 高温・低温の物との接触 | 崎 | |
| | | 男 | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | その他建設業 | 長 | |
| 7 | 26. 7 | 作業員 | 断していたところ、当該丸のこ盤の刃が右太ももに接触し、 出血性ショックにより死亡したもの。 | 丸のこ盤 | 崎 | |
| | | 62 歳 | | 切れ、こすれ | | |
| | | 男 | | 製造業 (機械器具製造業) | 江 | |
| 8 | 26. 8 | 8 溶接工 | る機械装置)に上り作業中に、ハンドリング装置から 3.5m 下に墜落し死亡したもの。 | その他の装置等 | 迎 | |
| | | 51 歳 | | 墜落、転落 | ~= | |
| | | 男 | 被災者はバス転回場(約3度の下り勾配)で一時停車し、 | 運輸交通業 (バス業) | _ | |
| 9 | 26. 11 | 1 連転手 面を下り出したため、急いでバスの前 | バスの外へ出てバックランプの交換をしていたが、バスが斜面を下り出したため、急いでバスの前方に回り、前バンパー | バス | 長 | |
| | | 65 歳 | にある扉の開閉レバーを開けようとしたところ、逸走したバス前方に巻き込まれ、死亡したもの。 | はさまれ、巻き込まれ | 崎 | |

平成26年死亡災害発生状況

長崎労働局

| | | | | (惟 | 正) |
|----|--------|------------|--|----------------|-----------|
| 番 | 発 生 | 被 災 者 | | 業種 | |
| 号 | 年 月 日 | 職種 | 発生状況の概要 | 起 因 物 | 轄 |
| 7 | + 7 4 | 年 齢 等 | | 事故の型 | 署 |
| | 26. 12 | 男 | 新築中の工事現場において、被災者が解体予定の既設水路 の天板上に立って、他労働者の墨出し作業のチェックをして | 建設業 (建築工事業) | 諫 |
| 10 | | 26. 12 作業員 | の人板エに立って、他力働者の臺山し作業のデェックをしていたところ、天板部が崩壊し、被災者は 1.5m 下の水路内へ ・墜落した。その際、天板部のコンクリート塊(約750kg) | 建築物、構築物等 | |
| | | 30 歳 | が被災者の頭部に激突し、その下敷きとなり死亡したもの。 | 墜落、転落 | 早 |
| | 26. 12 | 男 | - 鉄骨2F建解体工事現場において、被災者及び同僚で解体 | 建設業 (建築工事業) | 佐 |
| 11 | | | 建築物、構築物等 | 世 | |
| | | | N-SBOCOW MCCay, MCC/Cow. | 崩壊、倒壊 | 保 |

| | | | 管 | 轄 | 署 | 別 | | | 業 | ŧ | 種 | 別 | |
|---------|-----|----|-------|-----|----|----|-----|-----|----|------------|---|----|----------|
| | 合 計 | 長崎 | 佐 世 保 | 江 迎 | 島原 | 諫早 | 対 馬 | 製 造 | 建設 | 運 輸 交 通 | | 商業 | そ の 他 |
| 平成 26 年 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | | | 2 |
| 平成 25 年 | 17 | 9 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 |