

機械へのはさまれ・
巻き込まれによる
重篤な労働災害が
発生しています！

STOP!

はさまれ・巻き込まれ災害

56%

はさまれ・巻き込まれ災害のうち、
起因物が動力機械・コンベアの割合
(平成27年奈良県内・全産業)



・・・奈良県内の死亡災害事例・・・

工場内でローラーの洗浄中、
当該ローラーに巻き込まれた。

25年3月

金属部品を旋盤に取り付け、切削作業
の後に仕上げのため、旋盤に取り付け
たまま回転させ、両手にてペーパー掛け
を行っていたところ、軍手が旋盤の金具
に引っ掛り、上腕ごと旋盤に巻き込まれ
た。

26年1月

射出成形機のレール部のグリスアップ
を行っていた際、スライドしてきた金型
に頭部を挟まれた。

27年5月

工場内にて、床に落ちたショット玉の
回収作業中に、ベルトコンベアの
回転軸とベルトの間に身体を
巻き込まれた。

28年2月

ベルトコンベアの下で木くずの清掃を
していたところ、持っていたレーキと
ともに右上半身がベルトコンベアの
回転軸に巻き込まれた。

28年8月

掃除・調整などの際には、機械を止めましょう！
誤作動防止のため、電源遮断などの措置を！
周りで作業するときも、巻き込まれに注意！

厚生労働省奈良労働局