

平成21年 死亡災害発生状況

岡山労働局 No.1
(確定版)

署別	業種	災害発生日	職種	年齢	事故の型	起因物	災害発生状況	備考	番号
岡山	産業廃棄物処理業	平成21年1月	作業員・技能者	男 29才	はさまれ、巻き込まれ	コンベア	木材チップを粉碎したものをおが屑貯蔵庫へ搬送するベルトコンベアのベルトコンベアブリー(幅38cm径24cm、床からの高さ3.3m)に被災者の右腕が挟まれた状態で発見された。被災者はフォークリフトに取付けたアタッチメントのバケットを足場代わりにして、運転中のベルトコンベアの点検等を行っていたと推定される。		1
笠岡	その他の木材・木製品製造業	平成21年2月	作業員・技能者	男 50才	はさまれ、巻き込まれ	コンベア	被災者は、廃材等から木材チップを製造する作業場において、ふるいにかげられた後の木材チップを堆積場へ搬送するベルトコンベア周辺にこぼれ落ちたチップ等を掻き集めていた際に、作業服がコンベアの回転軸に巻き込まれて窒息状態になったと推定される。		2
津山	その他の林業	平成21年3月	伐木・造林作業員	男 71才	墜落、転落	地山、岩石	山林の間伐のためチェーンソーで伐木作業中、被災者が移動しようとしたところ、足を滑らせ約42度の斜面を約20m墜落した。		3
津山	木造家屋建築工事業	平成21年4月	管理者	男 30才	激突され	移動式クレーン	トラックで運んできた木製コンパネ(重量約600kg)を、同トラックの車両積載型移動式クレーンで住宅建築工事現場に下ろしていたところ、クレーンが転倒し、転倒側でクレーンの運転操作を行っていた被災者が、同クレーンとブロック壁との間にはさまれた。		4
笠岡	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	平成21年7月	電工	男 58才	転倒	フォークリフト	被災者は、工事現場に使用するセメント材料を仮置場までフォークリフトで取りに行き、工事現場に戻る途中、被災者が運転するフォークリフトが傾斜約8度の下りカーブで横転し、下敷きになった。		5
岡山	その他の金属製品製造業	平成21年7月	その他の金属加工の職業	男 62才	有害物等との接触	有害物	石綿含有の石綿布、耐火被膜剤、断熱材を使用した蒸気配管、タンク類、乾燥炉等の保温・改修・除去工事等の作業に約20年従事していた被災者が、原発性肺ガンとなった。		6
倉敷	その他の土木工事業	平成21年8月	土工	男 66才	はさまれ、巻き込まれ	その他の一般動力機械	急傾斜地崩落対策工事現場において、工用車両が動けるだけの通路確保のため、斜面の竹を除去、集積し、場外搬送する作業を行っていた。14時の休憩終了後に場内でうつぶせに倒れている被災者が発見された。被災者は、休憩終了前に休憩場所から現場に向かっていった際、除伐した竹を集積場へ片付けるために動いていたグラブブルに轢かれたものと推定される。		7
岡山	警備業	平成21年8月	警備員	男 43才	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	汚水管理設工事現場の交通誘導作業を行っていた被災者が、午後1時20分頃、交通誘導箇所を離れ、堀に片手をつきながら、ふらついて歩いているところを現場作業員に発見され、すぐに救急車で病院に搬送したが熱中症による多臓器不全で死亡した。当日午後0時の気温は34.4度であった。		8
倉敷	その他の建築工事業	平成21年8月	とび工	男 61才	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	工場の原料ヤードモニター屋根の一部が崩落したため、その原因となった堆積粉じん(厚さ約50cmの主に石灰粉じん)を屋根に上がって除去する作業を行っていた際に屋根の一部が母屋ごと崩落し、屋根上で作業していた5名のうち1名が約24.4m墜落した。他の4名は安全帯により墜落を免れた。		9
津山	木造家屋建築工事業	平成21年8月	大工	男 49才	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	木造2階建ての住宅増築工事現場において、朝から屋根仕舞作業を行っていた被災者が、午後2時30分頃から手が震える等の症状が表れたため、早めに休憩していたが、ぐったりしてきたため救急車で病院に搬送した。その後、熱中症により死亡した。当日の天候は晴れ、気温30.5度、湿度69%であった。		10
和気	一般貨物自動車運送業	平成21年8月	積み卸し作業員	男 63才	転倒	フォークリフト	被災者は最大荷重3.5tのフォークリフトを運転し、フレコンバッグに入れたゴミを搬送する作業を行っていた。構内の通路(道幅約6m、傾斜約6度の上り勾配)で方向転換のためにバックした際、フォークリフトの右側後輪が段差に乗り上げ、フォークリフトが横転。被災者は運転席から放り出され、ヘッドガードの下敷きになった。		11

署別	業種	災害発生日	職種	年齢	事故の型	起因物	災害発生状況	備考	番号	
岡山	4	その他の金属製品製造業	平成21年9月	その他の金属加工の職業	男 26 才	激突され	クレーン	工場内のクレーンを使用して鉄板を移動させようとしていたところ、誤って自分の方向に移動させたため、後方の配電盤との間に腹部をはさまれた。		12
倉敷	3	木造家屋建築工事業	平成21年9月	作業員・技能者	男 21 才	墜落、転落	掘削用機械	資材置き場で住宅基礎工事用の鉄筋をトラックに積み込むため、ドラグショベルで吊り上げて旋回させたところ、路肩が崩れ、ドラグショベルと共に転落した。		13
岡山	5	警備業	平成21年10月	警備員	男 57 才	交通事故(道路)	トラック	被災者は、片側交互通行の下水道工事現場で、クレーン付きトラックの後退誘導を行っていたところ、当該トラックにひかれた。		14
津山	4	製材業	平成21年10月	運転者	男 60 才	飛来、落下	木材、竹材	被災者は、14トントラックを運転して工場に到着後、同トラックの荷台に積載していた杉丸太約110本を土場に荷下ろしするため、トラックの荷台脇から丸太を固定していた荷締め用のベルトを緩めていたところ、積載していた丸太2本が落下し、被災者に当たった。		15
岡山	6	一般貨物自動車運送業	平成21年10月	貨物自動車運転者	男 45 才	爆発	金属材料	スクラップを溶かした後の鉄にならない鋼滓(ノロ)17.8tを入れた鍋を処理場に運搬するため、ノロ台車からノロダンプに載せかえ、運搬しようと約20m移動したところで、ノロが爆発、飛散した。そのため、製鋼所構内で待機していたタンクローリーの運転席が炎上して被災した。		16
津山	5	上下水道工事業	平成21年11月	車両系建設機械運転者	男 48 才	はさまれ、巻き込まれ	締固め用機械	作業開始直後、作業現場から離れた空地に置いていたローラーを1人で取りに行った被災者が戻ってこないため、現場責任者が空地に行ってみたところ、被災者がエンジンのかかったローラーの下で倒れていた。(被災者は、ローラーに轢かれたものと推測される。)		17
和気	2	一般貨物自動車運送業	平成21年12月	貨物自動車運転者	男 59 才	交通事故(道路)	トラック	山陽自動車道上り車線を4トントラックで走行中、ガードレールに接触し、その後トンネル入り口のコンクリート壁に衝突した。		18
新見	1	道路建設工事業	平成21年12月	車両系建設機械運転者	男 38 才	転倒	締固め用機械	被災者は、タイヤローラーを移送するため、事業場の保管場所から道路拡幅工事現場までの公道上を運転していたところ、現場手前の右カーブ(アスファルト舗装された道幅4.5m、半径20m、傾斜約8度の下り勾配)でローラーが横転し、下敷きになった。		19