

令和3年 死亡災害発生の概要

製 造 業

確定版

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業 種	性別	年齢	職 種	経 験	事故の型	起因物	発 生 状 況
1	5月	その他の金属製品製造業	男	50代	作業員・技能者	33年	墜落、転落	作業床、歩み板	洗浄工場において、コイル状の鉄線の洗浄作業を行っていた際に、水温約70度の強アルカリ性の溶液の入った槽に転落した。
2	11月	その他の鉄鋼業	男	30代	作業員・技能者	6ヶ月	はさまれ、巻き込まれ	シャー	スクラップシャー（能力1,250t、刃幅2.5m）を使用し、金属製角材の切断作業中、刃部の状態確認のため、刃部手前にある材料押さえ（幅2.5m、厚さ0.87m、押し付け力600t）の直下に立ち入ったところ、自動運転により下降してきた当該材料押さえに、上半身を挟まれた。
3	11月	パルプ・紙製造業	男	40代	管理者	25年	はさまれ、巻き込まれ	コンベア	再生紙の原料をホッパーに投入するための傾斜ベルトコンベア（幅1.5m）のベルトが非駆動側に偏ったため、ベルトコンベアの運転スイッチを入れて稼働させ1人でベルトコンベアの真下にある囲いの中に入り点検していたところ、ローラーに頭部を挟まれた。
4	12月	製鉄・製鋼・圧延業	男	20代	作業員・技能者	3年	はさまれ、巻き込まれ	その他の一般動力機械	金属加工用機械の作動に不具合が生じたため、稼働させるための油圧装置の間（約0.53m）で点検をしていた際に、別の労働者が作業をしやすく機械の間隔を広げようと油圧装置を操作したところ、機械の間に挟まれた。

令和3年 死亡災害発生の概要

建設業

確定版
大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生月	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	1月	電気通信工事業	男	50代	電工	30年	交通事故 (道路)	トラック	高速道路の合流部付近において、標識等補修工事行っていたところ、工事規制区域内に侵入してきた一般通行車両(2tトラック)に追突された。
2	2月	その他の建設業	男	20代	電工	7年	墜落、転落	建築物、構築物	鉄塔のアーム上(高さ約8.6m)において、塗装作業等に使用する部材の受け取り、取り付け作業に従事していたところ、地上へ墜落した。
3	3月	その他の建築工事業	男	20代	解体工	4ヶ月	崩壊、倒壊	建築物、構築物	3階建て木造住宅解体のため、1階で解体作業を手ばらしで行っていたところ、2階の床が崩落し下敷きとなった。
4	6月	鉄骨・鉄筋コンクリート造 家屋建築工事業	男	60代	左官	47年	墜落、転落	はしご等	天井補修工事のため、高さ0.9mの簡易作業台(立馬に木製足場板を固定したもの)に上り、天井にモルタルを塗る作業を一人で行っていたが、床に仰向けで倒れているところを同僚に見つかった。
5	7月	建築設備工事業	男	30代	配管工	8年	感電	その他の電気設備	テナントビルの地下給水ピット内で破損した給水管を取換る緊急工事を実施後、給水ポンプを稼働させたところ、管の接着が不十分であったため管が抜け水が噴き出し、取外していたポンプ制御盤ともども水を被ったため、濡れたまま水を被った制御盤の短絡作業中に感電した。
6	7月	鉄骨・鉄筋コンクリート造 家屋建築工事業	男	50代	管理者	32年	墜落、転落	建築物、構築物	学校の外壁他改修工事(保全改修第Ⅱ期工事)にて、屋上防水作業の施工管理中、パラペットに侵入した生徒が飛び降りた際、助けようとし高さ約11.5mから墜落した。
7	8月	道路建設工事業	男	40代	土工	1ヶ月	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	炎天下の国道改良工事の現場において、ポリエチレン管の組立て作業をしていたところ、熱中症を発症した。
8	9月	その他の建築工事業	男	50代	屋根ふき工	33年	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	倉庫の屋根のテント張替え作業中に、隣接する事務所のスレートを踏み抜いて3.6m墜落した。
9	9月	その他の建設業	男	30代	解体工	1ヶ月	感電	送配電線等	高さ約5mの足場上で看板撤去作業中、足場に近接した電線に触れ感電し、墜落した。
10	10月	鉄骨・鉄筋コンクリート造 家屋建築工事業	男	60代	土工	33年	崩壊、倒壊	地山、岩石	マンホール2か所の間に雨水排水管(塩ビ管)を新設するため、ドラグショベルを用いて表面のアスファルト舗装を剥がし、幅約0.7m、奥行約5.1mの範囲を深さ約1.95mまで掘削勾配90度で溝掘削した溝内でマンホール側面の穴に挿し込んだ雨水排水管の接続部分を確認していたところ、片側の掘削面が全面的に崩壊した。

番号	発生月	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
11	10月	木造家屋建築工事業	男	70代	作業員・技能者	50年	墜落、転落	はしご等	民家のリフォーム工事業において、屋根上で屋根吹き替えの補助作業を行っていたが、休憩のため2階屋根にかけられていた荷揚機のレールをはしごとして降りている際に墜落した。
12	11月	その他の土木工事業	男	50代	作業員・技能者	2年	はさまれ、巻き込まれ	混合機、粉砕機	擁壁下部地盤改良工事の打設終了後の1t練りコンクリートミキサー内部を清掃中、プラント作業員がミキサーの羽根に巻き込まれた。
13	11月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	男	70代	溶接工	20年	墜落、転落	開口部	躯体の1階において、スロープ用フレームの鋼板の設置作業中、スラブ開口部(1.95m×0.55m)から、養生蓋板とともに、約4.2m下の地下1階コンクリート床に墜落した。
14	12月	その他の建設業	男	70代	作業員・技能者	50年	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	強風で鉄板がずれた屋根破損部の修繕の依頼を受けたため、下見に他1名と現場にきていたが、目視のみでよいところスレート屋根上へ乗り移って8.6m下の1階工場床面に墜落した。
15	12月	道路建設工事業	男	40代	管理者	17年	交通事故(道路)	トラック	道路補修工事の現場の施工写真を道路上で撮影中に、後方から来た貨物自動車にはねられた。

令和3年 死亡災害発生の概要

運 輸 業

確定版
大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生月	業 種	性別	年齢	職 種	経験	事故の型	起因物	発 生 状 況
1	1月	一般貨物自動車運送業	男	50代	貨物自動車運転者	6ヶ月	飛来、落下	玉掛用具	建設現場にて、つり荷の近くで移動式クレーン（無線式 2.6t）を操作し、資材（木材約500kg）を移動していたところ、玉掛用繊維ロープから資材が落下し下敷きになった。
2	1月	一般貨物自動車運送業	女	50代	作業員・技能者	10ヶ月	転倒	その他の仮設物、建築物、構築物等	事業場内で出荷パレット上の荷物の荷崩れ防止のため、フィルムでラッピングを行っていたところ足元のブロックにつまづき転倒し、左大腿骨を骨折、手術のため診療機関で入院加療していたが、合併症を発症した。
3	3月	一般貨物自動車運送業	男	30代	営業・販売関連事務員	2年	交通事故（道路）	乗用車、バス、バイク	営業活動のため乗用車で高速道路を走行中、渋滞の列の最後方に止まっている大型トラックに追突した。
4	4月	一般貨物自動車運送業	男	40代	貨物自動車運転者	18年	交通事故（道路）	トラック	8tトラックで国道を走行中、緩やかな左カーブに差し掛かった際に対向車線に大きくはみ出し、対向車線を走行してきた24tトラックと正面衝突した。
5	4月	一般貨物自動車運送業	男	50代	運転者	4年	墜落、転落	トラック	一人でトラックの荷台に上がり、運送物をシートで覆い固定する作業を行っていたが、「ドン」と大きな音がしたため他の作業員がそこへ行くと、地上に倒れていた。
6	4月	ハイヤー・タクシー業	男	50代	乗用自動車運転者	28年	その他	その他の起因物	勤務終了後に体調不良となり、診療機関でPCR検査を実施し、「陽性」と判断され、保健所の指示により自宅待機を行っていたが死亡した。
7	4月	ハイヤー・タクシー業	男	60代	乗用自動車運転者	22年	その他	その他の起因物	発熱による体調不良のため、翌日にPCR検査を受検したところ陽性判定となり、ホテル療養を開始したが発熱が5日間続いたため、病院に入院するも死亡した。
8	5月	一般貨物自動車運送業	男	50代	運転者	25年	墜落、転落	トラック	中古車を船積みするため、キャリアカー（トレーラー）から車を降ろしていたが、キャリアカーの横にうつぶせて倒れているところを同僚の作業員に発見された。
9	5月	一般貨物自動車運送業	男	60代	貨物自動車運転者	30年	交通事故（道路）	トラック	トラックで高速道路を走行中、工事渋滞のため追い越し車線で停車中のトラックに気付くのが遅れ、玉突き衝突した後中央分離帯に激突した。
10	5月	ハイヤー・タクシー業	男	60代	乗用自動車運転者	12年	その他	その他の起因物	隔日勤務の終了後に体調不良を訴えたためPCR検査を実施し、新型コロナウイルス感染症の「陽性」判定を受け、入院加療していたが死亡した。
11	5月	ハイヤー・タクシー業	男	50代	乗用自動車運転者	11年	交通事故（道路）	乗用車、バス、バイク	タクシーを運転中、低速走行中の貨物自動車の後部に衝突した。
12	5月	鉄道・軌道業	男	50代	管理者	1年	その他	その他の起因物	駅業務に従事中、発熱し病院を受診したところ新型コロナウイルス感染症の陽性が判明し、その後入院し治療していたが死亡した。

番号	発生月	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
13	5月	ハイヤー・タクシー業	男	60代	乗用自動車運転者	6年	その他	その他の起因物	高熱を発症しPCR検査を受診したところ陽性判定となり、自宅療養していたが容体が悪化し死亡した。
14	6月	一般貨物自動車運送業	男	60代	運転者	16年	交通事故 (道路)	乗用車、 バス、バイク	トラックを運転して高速道路を走行中、追い越し車線に車線変更しようとしたところ、後ろから普通乗用車に追突され、トラックごと横転した。
15	7月	一般貨物自動車運送業	男	50代	運転者	17年	交通事故 (道路)	トラック	トレーラーにて県道を走行中、右カーブを曲がる際に左側のガードレールに接触し、橋の欄干を倒して河川に転落した。
16	9月	一般貨物自動車運送業	男	50代	玉掛作業者	15年	はさまれ、 巻き込まれ	クレーン	鋼材置き場において、無線操作式天井クレーン(15t)を用い鋼材の仕分け作業中、ハッカーで玉掛けした鋼材(幅1.5m、長さ6.0m、厚さ22mm、1枚の重さ1.604kg)4枚と壁に挟まれた。
17	12月	陸上貨物取扱業	男	60代	作業者・技能者	33年	はさまれ、 巻き込まれ	コンベア	コンベアの横にある通路を作業場に向かおうと歩いていたが、その後コンベアに挟まれているのを発見された。

令和3年 死亡災害発生の概要

そ の 他

確定版
大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生月	業 種	性別	年齢	職 種	経験	事故の型	起因物	発 生 状 況
1	1月	その他の事業	男	20代	作業員・技能者	1ヶ月	おぼれ	水	ゴルフ場内の貯水池内（水深4.5m）の底に沈んだゴルフボールを回収作業中、自分の位置を浮上して確認しながら作業を続けていたが、3回目の浮上時に手をばたつかせてそのまま沈んでいったため救助されたが死亡した。
2	2月	産業廃棄物処理業	男	50代	運転者	7年	はさまれ、巻き込まれ	整地・運搬・積み込み用機械	屋外の事業場内を徒歩で移動していたところ、後方から前進してきたホイールローダーにひかれた。
3	2月	その他の事業	男	60代	管理者	8年	交通事故（道路）	乗用車、バス、バイク	軽自動車を運転していたところ、対向車線から中央分離帯を乗り越えてきた自動車に衝突された。
4	2月	その他の小売業	男	40代	作業員・技能者	34ヶ月	墜落、転落	開口部	同僚がフォークリフトで倉庫2階に上げたロールボックスパレットの受け取り作業を行っていた際、ロールボックスパレットに積まれた荷が落ちそうになったので、手を出して荷を支えようと回り込んだところ、2階の作業床端部から足を踏み外して地面に転落した。
5	4月	産業廃棄物処理業	男	70代	作業員・技能者	20年	墜落、転落	その他の装置、設備	高さ1.1mの産業廃棄物用ゴミ箱内のゴミの分別の為、ゴミ箱の縁に乗って作業していたところ、バランスを崩し外側に墜落し、地面に頭部を強打した。
6	4月	社会福祉施設	女	70代	その他保健医療の職業	12年	交通事故（道路）	乗用車、バス、バイク	自転車で移動中、交差点で停止していたところ、走行してきた乗用車と軽自動車が出会い頭に衝突し、はずみで飛ばされた軽自動車にはねられた。
7	4月	社会福祉施設	女	50代	保育、保父	9年	その他	その他の起因物	保育士として勤務していた保育所で職員が新型コロナウイルス感染症に感染したため、職場でPCR検査を受け、陽性と判明、その後、発症し死亡した。
8	4月	その他の卸売業	男	60代	商品仕入・販売外交員	40年	その他	その他の起因物	同僚が新型コロナウイルス感染症を発症した職場で勤務していたところ、体調不良になりPCR検査を受け陽性判定となったので自宅療養していたが死亡した。
9	5月	ビルメンテナンス業	女	70代	清掃員	13年	その他	その他の起因物	新型コロナウイルス感染者が発生した事業場で清掃業務を行っていたが、体調不良のため医療機関を受診したところ新型コロナウイルス感染が判明し、医療機関に入院するも死亡した。
10	5月	その他の商業	男	50代	営業・販売関連事務員	7年	墜落、転落	建築物、構築物	3階建てマンションの雨漏り調査のため、2階の個人宅の出窓から身を乗り出して外壁の雨漏り部の写真を撮っていたところ、墜落した（墜落高さ：約5m）。
11	5月	産業廃棄物処理業	男	50代	運転手	6年	はさまれ、巻き込まれ	その他の動力運搬機	ごみ収集車を停車させ事務所立ち寄りした際、外を見ると停車させていたごみ収集車が突然動き出したことに気づき、急いで追いついたが止められず、道路を挟んだ向かい側の他事業場入口のシャッターと逸走したごみ収集車の間に挟まれた。

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
12	5月	社会福祉施設	男	70代	社会福祉事業専門職員	9ヶ月	その他	その他の起因物	介護業務に従事している施設内で、新型コロナウイルス感染症の陽性者が見つかったため、PCR検査を受検したところ陽性が判明し、自宅療養、ホテル療養を経て、入院療養中であったが、死亡した。
13	5月	警備業	男	70代	警備員	10ヶ月	分類不能	分類不能	解体工事現場において、解体建物内の1階での待機指示を受けていたが、その後、1階の待機指示場所付近で倒れているのを発見された。
14	5月	その他の事業	男	60代	営業・販売関連事務員	13年	その他	その他の起因物	複数の同僚が新型コロナウイルスに感染した職場の同一フロアで勤務していたところ、新型コロナウイルスの症状が現れたため、PCR検査を実施したところ、陽性判定となり入院していたが死亡した。
15	6月	その他の事業	男	50代	その他の職種	36年	その他	その他の起因物	緊急事態宣言下、頻繁な移動を伴う出張を繰り返し、多人数の業務関係者と接する中、新型コロナウイルスの感染の症状が現れたため、PCR検査を実施し陽性が判明したことから入院していたが死亡した。
16	7月	通信業	男	50代	郵便・電報外務員	26年	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	原付バイクで郵便配達中、交差点を右折しようとしていたところ、後続の乗用車に追突され、原付バイクごと引きずられ、ビルの壁面と乗用車との間に挟まれた。
17	7月	その他の卸売業	男	30代	技術者	7ヶ月	はさまれ、巻き込まれ	その他の溶接装置	納品した装置の部品交換のため、自動運転停止後に装置内に立入って作業を行うことになっていたにもかかわらず、自動運転中に建屋壁面とフェンスの間の隙間から機械裏側に入り込み、ヘッドユニットと差込みユニットの間に挟まれた。
18	7月	家具・建具・じゅうり小売業	男	30代	作業員・技能者	22ヶ月	墜落、転落	開口部	木造3階建新築工事現場において、2階の階段用開口部からあげられたサッシを3階床端部で受取作業をしている際に1階床まで墜落した。
19	7月	その他の小売業	男	50代	再生資源卸売・回収従事者	30年	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	前日から夏バテ気味であったが体調が悪く早退し、医療機関を受診したものの、PCR検査のみで帰宅。翌日、脱水症状が認められたため、点滴を受けていたがその最中に心停止し、心拍は再開したが、意識は戻ることなく、低酸素脳症により死亡した。
20	8月	その他の小売業	男	50代	販売店員	12年	その他	その他の起因物	勤務地内でPCR検査で陽性反応(中等症)となった同僚と接触があり、その後、発熱したためPCR検査を実施し、陽性判定となり入院していたが死亡した。
21	9月	ビルメンテナンス業	男	70代	作業員・技能者	11年	墜落、転落	階段、棧橋	宿泊施設の客室の水道故障を修繕するため、同僚1名とともに現在使用されていない別棟の給水設備から修理に使うような部品を調達するために照明のない建物内を懐中電灯を手に物色していた際に、2階から1階に向かう内部階段で転落した。
22	11月	社会福祉施設	女	60代	社会福祉事業専門職員	4年	その他	起因物なし	住宅型有料老人ホームで当直勤務中、入居者にハンマーで頭部を殴打された。

番号	発生月	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
23	12月	警備業	男	60代	警備員	20年	交通事故 (道路)	乗用車、 バス、バイク	片側1車線の車道上にて、バイクを運転中、右側走行中の自動車と接触し、転倒したところを後続の自動車にはねられた。
24	12月	一般診療所	女	20代	その他保健医療の職業	1年	火災	引火性の物	放火によりビル火災が発生し、心肺停止状態となった。
25	12月	一般診療所	女	20代	その他保健医療の職業	9ヶ月	火災	引火性の物	放火によりビル火災が発生し、心肺停止状態となった。
26	12月	一般診療所	女	20代	その他保健医療の職業	2年	火災	引火性の物	放火によりビル火災が発生し、心肺停止状態となった。
27	12月	一般診療所	女	20代	その他保健医療の職業	2年	火災	引火性の物	放火によりビル火災が発生し、心肺停止状態となった。
28	12月	一般診療所	女	20代	その他保健医療の職業	1年	火災	引火性の物	放火によりビル火災が発生し、心肺停止状態となった。