

佐賀県内における死亡労働災害の概要

令和7年10月7日現在

【令和7年】

番号	業 種	管轄署	発生日 時 刻	被災者 年 齢	事故の型	起因物	発 生 状 況
1	運輸 交通業	佐賀署	R7.2.4 10時30分頃	男 60歳代	飛来・落下	玉掛用具	積載型小型移動式クレーンに積載したコンテナを荷台から卸す作業中、被災者は当該クレーンを操作し、コンテナを卸す位置の直上で停止させ、同僚と2人で位置の調整をしていたところ、玉掛用ワイヤロープが切断し、同僚とともにコンテナの下敷きになり被災した。
2	警備業	佐賀署	R7.4.4 11時40分頃	男 70歳代	墜落・転落	掘削用機械	ドラグ・ショベルのバケット内側に乗って、立木の枝をチェーンソーを用いて伐採作業中、被災者は枝を伐採した直後に約8m下の用水路に墜落し被災した。
3	社会福祉 施設	佐賀署	R7.5.31 17時40分頃	女 50歳代	その他	その他の起因物	被災者は来訪者の対応中、突然刃物で襲われた。
4	建設業	武雄署	R7.8.18 15時30分頃	男 40歳代	高温・低温 の物との接 触	高温・低温 環境	道路の除草作業中、被災者は道路上の雑草の残渣をブローで清掃する等の補助作業を行っていたところ倒れ、緊急搬送されたが、当日死亡した。 (災害発生地直近の観測所における気温：33.8度)

※表中の業種、業務上外等については、未確定のものも記載している。

【令和6年】

番号	業 種	管轄署	発生日 時 刻	被災者 年 齢	事故の型	起因物	発 生 状 況
1	製造業	伊万里署	R6.1.15 14時45分頃	男 70歳代	はさまれ、 巻き込まれ	その他の金 属加工用機 械	被災者は、工場内の鋼板を切断する機械のコンベアー操作盤付近の床面にうつ伏せの状態で見えられ、その後死亡が確認された。発見時の状況から、機械の付属部材と当該機械近くの構造物に挟まれたものと推測される。
2	製造業	佐賀署	R6.1.25 13時15分頃	男 40歳代	交通事故 (道路)	トラック	国道バイパス道路において、被災者が運転する軽トラックが中央線をはみ出し、対向車線の中型トラックと正面衝突したものの。被災者は帰社途中であり、軽トラックに同乗者はいなかった。
3	建設業	伊万里署	R6.2.12 13時05分頃	男 60歳代	墜落・転落	解体用機械	建物解体工事において、被災者は建屋2階にて解体用つかみ機を運転して、解体材が入ったフレコンバッグの吊り輪を掴み、旋回したところ、解体用つかみ機のバランスが崩れ、機体から投げ出され1階に墜落し、落下してきた解体用つかみ機の下敷きとなったもの。
4	接客・ 娯楽業	武雄署	R6.4.20 12時00分頃	男 40歳代	その他	起因物なし	閉店作業中、頭痛及びろれつがまわらなくなり、意識不明となる。 その後、病院へ緊急搬送されたが、3日後に死亡した。
5	製造業	佐賀署	R6.7.9 15時00分頃	男 50歳代	はさまれ、 巻き込まれ	エレベーター、 リフト	工場内において、被災者は電動ホイスにつり下げた鉄製の搬器をガイドレールに沿って昇降させる装置を使用し、生産機械の部品を1階に下す作業中、搬器上部フレームと、昇降路に接する2階の床面に頭部を挟まれた状態で発見された。
6	運輸 交通業	唐津署	R6.7.25 7時10分頃	男 60歳代	交通事故 (道路)	トラック	片側1車線の県道において、被災者はダンプトラックを運転し作業場所へ向かう途中、下りの緩やかな右カーブで、左側のガードレール及び道路脇の立木に激突したものの。
7	運輸交通業	佐賀署	R6.7.28 16時10分頃	男 50歳代	交通事故 (その他)	その他の乗 物	県外での業務を終え、ヘリコプターで帰社途中、墜落したものの。
8	運輸交通業	佐賀署	R6.7.28 16時10分頃	男 70歳代	交通事故 (その他)	その他の乗 物	県外での業務を終え、ヘリコプターで帰社途中、墜落したものの。
9	製造業	佐賀署	R6.10.28 12時30分頃	男 30歳代	はさまれ、 巻き込まれ	混合機・粉 砕機	被災者は、ボールミルを使用して硬質ボールの洗浄作業を一人で行っていた。その後休憩時間になっても被災者が見当たらないことから、工場内に捜しにきた同僚が、機械に右半身を巻き込まれた状態の被災者を発見した。