

令和3年 9月 8日

お客様各位



三光化学工業株式会社

## 取替え式防じんマスクおよび交換ろ過材 D747 の回収に関するお願い

謹啓 貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび当社で製造販売する取替え式防じんマスクの一部におきまして、粒子捕集効率性能が規格を満たさないことがわかりました。不良の詳細を下記に示します。

至急ご連絡申し上げますとともに、当該製品の使用中止と良品への交換にご協力いただきますようお願い申し上げます。

お客様には多大なご迷惑をおかけすることとなり、心より深くお詫び申し上げます。今後はこのようなことの無いよう、再発防止と一層の品質管理に取り組んで参ります。お客様には重ねて深くお詫び申し上げます。

謹白

### 記

#### 【不良の内容】

当社の取替え式防じんマスクに粒子捕集効率性能の規格を満たしていないものが1点確認されました。

製品名：スカイマスク防じん DH747 型 (M サイズ) 製造 Lot. 202007A

型式名称 DH747 型 直結式半面形 区分 RS2 第 TM616 号

組み込みろ過材 防じん用ろ過材 D747 識別 Lot. 200608

状 況：粒子捕集効率性能の規格 (95.0%以上) を下回るものが1点確認されました。

#### 【対 応】

令和3年9月3日に社外からの指摘があり、当該品の出荷を停止しました。9月6日に試験結果の詳細を確認し、原因調査を開始しております。

不良原因は調査中であり特定には至っておりませんが、防じんマスク本体だけでなく、防じんマスクに組み込んだ防じん用ろ過材にも不良の原因がある可能性を現時点では否定できません。当該ろ過材を組み込んだ製品は以下の3品目が出荷されております。

※当該ろ過材を組み込んで製造した防じんマスクとロット番号

・スカイマスク防じん DH747 型 (S サイズ) 製造 Lot. 202007A


・スカイマスク防じん DH747 型 (M サイズ) 製造 Lot. 202007A

・スカイマスク S 防じんシリコーン DH747S 型 (S サイズ) 製造 Lot. 202008A

#### 【お客様へのお願い】


上記の製品群ならびに当該ろ過材につきまして、粒子捕集効率の規格を満たさない可能性があります。ご使用を中止いただき、速やかに良品との交換をお願い申し上げます。

<対象製品> 防じんろ過材 D747  
 <ロット番号> 識別 Lot. 200608  
 (ろ過材の製造年月表示：2020.04、2020.05)  
 <出荷時期> 令和2年7月27日～令和2年9月1日  
 <当該品出荷数> 3,860枚  
 <外観の特徴>




取説右下に「2020.04」または「2020.05」の表示

<対象製品> スカイマスク防じん DH747 型 (S、M サイズ)  
 型式名称 DH747 型 直結式半面形 区分 RS2 第 TM616 号  
 <ロット番号> 製造 Lot. 202007A (S、M サイズ)  
 <出荷時期> (S サイズ) 令和2年9月23日～令和3年3月16日  
 (M サイズ) 令和3年2月16日～令和3年8月27日  
 <当該品出荷数> 540個 (S サイズ310個、M サイズ230個)  
 <外観の特徴>



標章に「202007A」の表示 外装箱表示(写真はMサイズ)

<対象製品> スカイマスク S 防じんシリコーン DH747S 型 (S サイズ)  
 型式名称 DH747S 型 直結式半面形 区分 RS2 第 TM617 号  
 <ロット番号> 製造 Lot. 202008A  
 <出荷時期> 令和3年3月24日～令和3年8月24日  
 <当該品出荷数> 64個  
 <外観の特徴>



標章に「202008A」の表示 外装箱表示

<ご対応のお願い> 当該ロットの各品目につきまして、良品と交換させていただきます。  
 <対象品の返送先> 三光化学工業株式会社 業務グループ  
 〒253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮 7-10-1  
 <お問い合わせ先> 営業部 0467-75-0939

以上