


車両の逸走（死亡災害）

平成30年2月14日発生 草津市内 70代男性



災害発生状況

被災者はバスの運転手。バス営業所内において、バスの車体の下に巻き込まれた状態で発見されたもので、その後、死亡が確認された。

場内は緩やかな勾配の坂となっており、同バスは坂の中腹の縁石付近にエンジンがかかったままの状態での停止していたもの。

災害発生時、被災者は1人で作業していたもので、目撃者もおらず、詳細な発生状況は不明。

災害発生原因等

原動機を止めずに運転席を離れ、輪どめをする等車両の逸走防止措置をせず、車両前方に立ち入ったこと