


車両の逸走（死亡災害）

平成30年3月23日発生 大津市内 50代男性



災害発生状況

駐車中の4 tトラックが無人のまま逸走、後進し、同車両近くに居た被災者が同トラックの運転席と隣の車両のあおりとの間に挟まれ死亡。

単独作業で詳細不明であるが、逸走したトラックはバッテリーが上がっており、被災者はその復旧のため隣のトラックのバッテリーとブースターケーブルでつなぐための準備をしていたものと思われる。

災害発生原因等

逸走防止のための輪止めをしていなかったこと。

逸走車両はもともとハンドルを大きく左に回した状態で、ハンドルを元に戻していなかったことから、逸走時にまっすぐバックせず、右後方に進んでいき、被災者が隣の車両とはさまれる結果となったこと。