

浜松労働基準監督署管内で機械や設備等に挟まれて休業4日以上となる労働災害が急増中です！

守れていますか？災害防止の2原則


◎隔離の原則

柵、囲いガード等を設けて、機械の稼働範囲に身体の一部が入らないようにする

◎停止の原則

機械の稼働範囲に身体の一部が入る場合、インターロック等により機械を確実に停止させる

令和6年同月比で、製造業のはさまれ・巻き込まれ災害が急増中です！



出典：労働者死傷病報告


主な災害発生原因：

- ◎ 囲い、覆い等の安全対策に不備があった。
- ◎ 掃除・調整等の際に機械を停止していなかった

主な対策方法：

- ① 囲い、覆い等の安全装置の有効保持
- ② 安全作業手順書の徹底（定常・非定常）
- ③ 掃除・調整等の非定常作業時には機械の運転停止を徹底

①



②

作業手順書



掃除・調整等の非定常作業も

③

