

令和7年 死亡災害事例等 (令和8年3月31日現在)

1 死亡災害

No.	発生月 発生 時間帯	業 種	事故の型 起 因 物	災害発生状況	被災 者数
1	2月 10-11	製造業	はさまれ・巻き 込まれ  フォークリフト	作業中のフォークリフトが路面の積雪でスタックしたため、フォークリフトに重量を加えることで脱出を試みようと、被災者がマストと運転席前方に入ったが変化がなかった。その後被災者が抜け出す際に運転席の操作レバーに触れ、マストが運転席側に倒れて運転席との間に挟まれ被災したものの。	1人
2	3月 14-15	製造業	2メートル未満 からの墜落・ 転落  斜面	製品の配達先から帰社するため国道を走行中に自損事故を発生させ、事故後、交通事故の対応に当たっていたが、道路法尻付近に倒れているところが発見されたもの。	1人
3	5月 9-10	建設業	2メートル以上 からの墜落、 転落 屋根、はり、も や、けた、合 掌	木造2階建て家屋の建て方作業中、2階小屋梁上で同僚と2人で母屋材の運搬作業を行っていた被災者が地面に墜落したものの。	1人
4	5月 12-13	建設業	交通事故 (道路)  トラック	現場事務所から、本社で行われる業務に参加するため軽トラックを運転し県道を走行中、センターラインを越え、対向してきたトラックに衝突したものの。	1人
5	8月 15-16	建設業	2メートル以上 からの墜落、 転落 屋根、はり、も や、けた、合 掌	民家の屋根塗装工事において、2階屋根の洗浄作業を行っていたところ地面に墜落したものの。	1人
6	8月 7-8	畜産・水産 業	はさまれ、巻き 込まれ  トラック	ダンプトラック置場で、被災者は堆肥運搬用のダンプトラックの荷台を降下させていたところ、荷台右前下部と車体の間に挟まれたもの。	1人
7	11月 17-18	製造業	激突され  金属材料	天井クレーンを使用して、鋼材をショットブラスト機のコンベア上に移動する作業を行っていたところ、コンベア上から鋼材が床面に落下し、被災者に激突したものの。	1人

※ 上記以外に、新型コロナウイルス感染症の感染によるものが1人。

2 一時に3人以上被災した災害

No.	発生月 発生 時間帯	業 種	事故の型 起 因 物	災害発生状況	被災 者数
1	3月 9-10	清掃・と畜業	交通事故 (道路)  乗用車、バ ス、バイク	被災者3人が前夜からの店舗清掃を終え社用の乗用車で帰社中、国道で中央線を越えて反対車線に進入し、対向していた軽自動車と正面衝突したものの。	3人
2	7月 3-4	窯業土石製 品製造業	有害物等との 接触  危険物・有害 物(通知対象 物に限る。)	生コン工場で脚立を用いて貯蔵ビンの機械修理を行っていたところ、落ちてきたセメントが襟元及び袖口から入り込み、皮膚表面の汗と反応して化学熱傷を負ったもの。	3人

3 工業中毒等

No.	発生月 発生 時間帯	業 種	事故の型 起 因 物	災害発生状況	被災 者数
				(現在、把握していません)	