

発生日時	事故の型/起因物	災害発生状況・原因
R7.1.18. 2025 8:45	はさまれ・巻き込まれ 移動式クレーン	船舶から粉状の石膏を降ろす作業において、船外の移動式クレーンで船倉内の石膏をバケツでつかみ、巻き上げたところ、バケツが振れ、船倉内で壁面に付着している石膏を掻き落とす作業をしていた被災者が、バケツと船倉壁面に挟まれ死亡したものの。
事業場 規模 10～29名		業種 港湾運送業 40代 積み卸し作業者 経歴 1年