


番号：R5 - 4

# 死亡災害速報

発生月	令和5年2月	業種	接客娯楽業
起因物	その他の環境	事故の型	飛来・落下
災害発生状況 1	屋根の軒下を通過していたところ、屋根の雪が被災者の頭上に落下した。 		
想定される再発防止対策 2	安全に通行できる通路を設けること。 晴れの日ほど屋根上の積雪がゆるみ落雪のおそれが高いため、KY活動や見える化による注意喚起を行い、作業者の安全意識の高揚を図ること。		

- 1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。
- 2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。